

Equipment Details/ उपकरण का विवरण

Scraper Receiving Barrel (SRB)	
Make	Vee Kay Vikram & Co, Ahmedabad
Serial No.	VKV/1014/03
Year of Fabrication	2007
Codes	B31.4 ASME SEC VIII
Design Pressure	1480 PSI
Test Pressure	2200 PSI
Capacity	770 Liters
Total Weight	1316 Kg
Design Temperature	5 Des C to 50 Deg C
SRB Door closure	
Make	GD Engineering, England
Serial No.	14 07 523
Year of Fabrication	2007
Design Pressure	1480 PSI
Door closure seal description	Door Seal Description:
	14" Bandlock 2 Door Seal,
	Small Section Material: Nitrile
	Part No: 3131-0004-05
	Bleed Screw Seal Description:
	M24 Bleed Screw Seal
	Material: Nitrile
	Part No: 3299-0068-05

✓ Refer next page for Standard operating Procedure (SOP)

Procedure for Pig Receiving/ पिग प्राप्त करने की प्रक्रिया

Sr. No. क्र० सं०	Activity / Description गतिविधि / विवरण	Responsibility ज़िम्मेदारी
1.	Expected time of arrival (ETA) is to be collected from the Shift Engineer at Karnal and Scraper Receiving Barrel (SRB) should be lined up at least four hours before its scheduled arrival. आगमन का अपेक्षित समय (ईटीए) करनाल में शिफ्ट इंजीनियर से प्राप्त किया जाना चाहिए और स्क्रेपर रिसीविंग बैरल (एसआरबी) को निर्धारित आगमन से कम से कम चार घंटे पहले तैयार किया जाना चाहिए।	Shift Personnel Nabha शिफ्ट कार्मिक, नाभा
2.	Tracking of the dirty product is started Two hours in advance of the pig ETA. गंदे प्रोडक्ट का ट्रैकिंग पिग ETA से 02 घंटे पहले शुरू करें।	-Do-
3.	Ensure that drain line valves 2G-3 and 2B-4 of the scraper receiving barrel are fully closed. सुनिश्चित करें कि स्क्रेपर रिसीविंग बैरल के ड्रेन लाइन वाल्व 2G-3 और 2B-4 पूरी तरह बंद हैं।	-Do-
4.	Purge the receiving barrel with nitrogen (N₂) through vent valves 1B-7 & 1B-8 and constantly check the concentration of N₂ by opening the flange of the 1" drain line. वेंट वाल्व 1B-7 और 1B-8 के माध्यम से नाइट्रोजन (N ₂) भरकर रिसीविंग बैरल को पर्ज करें और 1" ड्रेन लाइन के फ्लैंग को खोलकर N ₂ की सांद्रता लगातार जांचते रहें।	-Do-
5.	Ensure the LEL level comes Down to 0% once the entire barrel has been purged with N₂. सुनिश्चित करें कि पूरे बैरल को N ₂ से पर्ज करने के बाद LEL स्तर 0% तक आ जाए।	-Do-
6.	When the barrel is completely purged with N₂, stop the purging process by closing valves 1B-7 & 1B-8. जब बैरल पूरी तरह N ₂ से पर्ज हो जाए, तो वाल्व 1B-7 और 1B-8 को बंद करके पर्जिंग प्रक्रिया बंद करें।	-Do-
7.	Open the globe valve (4G-1) and the ball valve (HOV-203) in the 4" bypass line of SRB slowly to pressurize the receiving barrel and to check whether the barrel door is holding. SRB की 4" बायपास लाइन में ग्लोब वाल्व (4G-1) और बॉल वाल्व (HOV-203) को धीरे-धीरे खोलकर रिसीविंग बैरल में दबाव डालें और जांचें कि बैरल का दरवाजा दबाव रोक रहा है या नहीं।	-Do-
8.	Open MOV-202 for aligning the scraper receiver barrel. स्क्रेपर रिसीवर बैरल को अलाइन करने के लिए MOV-202 खोलें।	-Do-
9.	Open HOV 'A' located adjacent to MOV-202 to allow the flow of LPG through SRB.	-Do-

Sr. No. क्र० सं०	Activity / Description गतिविधि / विवरण	Responsibility ज़िम्मेदारी
	MOV-202 के पास स्थित HOV 'A' खोलें ताकि SRB से होकर LPG का प्रवाह हो सके।	
10.	Start closing MOV-203 slowly till the whole flow diverts through the barrel. This shall increase the flow through the kicker line. MOV-203 को धीरे-धीरे बंद करना शुरू करें जब तक कि पूरा प्रवाह बैरल के माध्यम से न चला जाए। इससे किकर लाइन में प्रवाह बढ़ जाएगा।	-Do-
11.	Ensure the mechanical PIG signaller is set in the horizontal position. सुनिश्चित करें कि मैकेनिकल पिग सिग्नलर क्षैतिज स्थिति में सेट है।	-Do-
12.	The steps mentioned from Sr. No. 3 to 11 must be completed at least 2 hours before the ETA of the pig. क्रम संख्या 3 से 11 तक के चरण पिग के ETA से कम से कम 2 घंटे पहले पूरे होने चाहिए।	-Do-
13.	As soon as the pig alert signal operates on receiving the PIG, note the time and the pressure at that instant. जैसे ही पिग अलर्ट सिग्नल पिग प्राप्त होने पर काम करता है, उस समय का समय और दबाव नोट करें।	-Do-
14.	Keep the flow through the barrel for some time, and then open MOV-203. कुछ समय तक बैरल के माध्यम से प्रवाह बनाए रखें, और फिर MOV-203 खोलें।	-Do-
15.	Now close MOV-202 to bypass the barrel and also close HOV-A adjacent to MOV-202. अब बैरल को बायपास करने के लिए MOV-202 बंद करें और MOV-202 के पास स्थित HOV-A को भी बंद करें।	-Do-
16.	Close the globe valve (4G-1) and the ball valve (HOV-203) in the 4" bypass line of SRB. SRB की 4" बायपास लाइन में ग्लोब वाल्व (4G-1) और बॉल वाल्व (HOV-203) बंद करें।	-Do-
17.	Depressurize the SRB through the 2" drain by opening drain valves 2G-3 and 2B-4 through the cold flare unit with a continuous spray of water from the monitor/hydrant or cold flare sprinkler system to disperse the LPG vapours into the atmosphere. 2" ड्रेन के माध्यम से SRB का दबाव कम करें, इसके लिए ड्रेन वाल्व 2G-3 और 2B-4 को कोल्ड फ्लेयर यूनिट के माध्यम से खोलें, और मॉनिटर/हाइड्रेंट या कोल्ड फ्लेयर स्प्रिंकलर सिस्टम से लगातार पानी का स्प्रे करके LPG वाष्प को वातावरण में फैलाएं।	-Do-
18.	Now repeat steps 4 to 6 (Nitrogen Purging). अब चरण 4 से 6 (नाइट्रोजन पर्जिंग) को दोहराएं।	Mechanical Department, Nabha

Sr. No. क्र० सं०	Activity / Description गतिविधि / विवरण	Responsibility ज़िम्मेदारी
		यांत्रिक विभाग, नाभा
19.	When the barrel is purged with nitrogen, open the SRB door to receive the pig. After receiving the pig, close the door of the barrel. जब बैरल को नाइट्रोजन से पर्ज कर दिया जाए, तो पिंग प्राप्त करने के लिए SRB का दरवाज़ा खोलें। पिंग प्राप्त करने के बाद बैरल का दरवाज़ा बंद करें।	-Do-
20.	All the facilities bypassed before pig receipt are taken back into the line once clear product is observed. पिंग रिसीव से पहले जो भी सुविधाएं बायपास की गई थीं, उन्हें साफ उत्पाद दिखने पर दोबारा लाइन में जोड़ा जाए।	Shift Personnel Nabha शिफ्ट कार्मिक, नाभा
21.	Inform Karnal and Jalandhar about receiving the pig. पिंग रिसीव की जानकारी कोहंद और जालंधर को दें।	-Do-

➤ **Field Location of Scrapper Receiving Barrel (SRB) (Marked in Red)**

