

INFORME DE DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

TÉCNICO

CLIENTE

Federico Preiss

DIRECCIÓN

Homes 3 · U 20

FECHA

28 · 04 · 2026

PROBLEMAS DETECTADOS

01

MODERADAZONA · TECHO /
CIELORRASO**HUMEDAD POR
FILTRACIÓN EN
TECHO**

28.04.2026

DIAGNÓSTICO

Mancha de humedad en cielorraso sobre encuentro con muro, con decoloración y posible desprendimiento incipiente del revestimiento. La evidencia indica filtración activa o pasiva proveniente de la losa de cubierta o terraza superior. Superficie afectada aproximada: $0,5-1\text{ m}^2$ visible, con posible extensión oculta bajo la pintura. Sin intervención, el daño avanza de forma progresiva comprometiendo el revoque y la estructura del cielorraso.

SOLUCIÓN COMPLETA**Impermeabilización de losa +
tratamiento interior**

Aplicación de membrana líquida elastomérica en el sector de cubierta afectado (2 manos). Interior: remoción del revestimiento dañado, sellador hidrófugo, enduido antihumedad, pintura látex al tono existente. Se resuelve la causa y el efecto en una sola intervención.

IMG · 01.A



RESUMEN ECONÓMICO

INVERSIÓN ESTIMADA

Valores orientativos. El presupuesto definitivo se elabora tras evaluación técnica completa del sector de cubierta y extensión real del daño. La solución completa elimina la recurrencia del problema.

PROBLEMA	SOL. COMPLETA	SOL. PARCIAL
----------	---------------	--------------

01 Humedad en techo	\$ 280.000 – \$ 420.000	\$ 90.000 – \$ 140.000
---------------------	-------------------------	------------------------

TOTAL ESTIMADO	\$ 280.000 – \$ 420.000	\$ 90.000 – \$ 140.000
----------------	-------------------------	------------------------

△ NOTA TÉCNICA

La solución parcial no resuelve la causa. Sin impermeabilización de la cubierta, la mancha reaparecerá. Se recomienda coordinar ambas intervenciones en una misma movilización para optimizar costo y tiempo.