

RESUMEN DE OBRA · TRABAJOS REALIZADOS

TRABAJOS REALIZADOS

CLIENTE

Lucila Lagomarsino

DIRECCIÓN · FRENTE

Correa 3750 · Baño superior

FECHA DE CIERRE

17 · 06 · 2026

RR

PUNTO DE PARTIDA ·
BAÑO SUPERIOR

FILTRACIÓN DIRECTA A LA LOSA POR MÚLTIPLES FOCOS SIMULTÁNEOS



DIAGNÓSTICO

La filtración hacia el departamento inferior tenía su origen en el baño superior. La impermeabilización original estaba vencida hasta la carpeta: ya no quedaba barrera hídrica. Con el revestimiento dañado, el agua llegaba directamente a la losa en cada uso.

FOCOS DETECTADOS

Cuatro causas actuando en simultáneo

- Cerámicas rotas en el piso, especialmente en la zona del desagüe.
- Juntas sin pastina, con paso de agua al contrapiso.
- Reparaciones previas mal ejecutadas.
- Llave de paso con pérdida activa.

INTERVENCIÓN EJECUTADA

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN RECONSTRUIDO DESDE LA BASE

Se atacaron todos los focos de filtración del baño superior. Resuelta la fuente, el departamento inferior queda sin riesgo de filtración por esta causa.

BARRERA HÍDRICA · SIKATOP SEAL-107

ADHESIVO FLEXIBLE · SUPERFLEX

PASTINA IMPERMEABLE

LLAVE DE PASO NUEVA

01

Levantamiento de la zona afectada

Retiro del cerámico dañado y de la carpeta vencida sobre el foco de filtración, hasta llegar a base sana.

02

Barrera hidrófuga · SikaTop Seal-107

Aplicación de un revestimiento cementicio hidrófugo sobre la superficie húmeda, dejándola sellada, seca y preparada para revestir.

03

Carpeta nueva

Reconstrucción de la carpeta sobre la barrera, recuperando nivel y soporte para el revestimiento.

04

Cerámico con adhesivo Superflex

Colocación del revestimiento con pegamento preparado para variaciones térmicas y contacto constante con agua.

05

Empastinado completo

Sellado de todas las juntas.

06

Reemplazo de la llave de paso

Cambio de la llave que presentaba pérdida, eliminando el último foco de filtración.



ANTES · 08.06.2026

IMG · 04.A



DESPUÉS · 17.06.2026

IMG · 04.B

RESULTADO

FOCO DE FILTRACIÓN
RESUELTO EN ORIGEN

El baño superior pasó de tener la losa expuesta al agua a contar con un sistema completo de impermeabilización: barrera hídrica, carpeta nueva, revestimiento con adhesivo flexible, juntas selladas y la instalación sin pérdidas. Las cuatro causas que podían originar la filtración hacia el departamento inferior, detectadas en el relevamiento, quedaron resueltas y eliminadas.

El trabajo realizado cuenta con garantía de 1 año sobre la intervención de impermeabilización y revestimiento ejecutada. No cubre vicios preexistentes u ocultos de la construcción, negligencia en el uso, roturas accidentales ni intervenciones de terceros sobre lo realizado.

VERIFICACIÓN Y PRÓXIMA ETAPA

A partir del 18.06.2026 se verifica, con el uso normal de la zona reparada, que no se produzca filtración. Se deja secar durante 4 días (jueves a domingo). De no registrarse ninguna anomalía, la semana siguiente se interviene el cielorraso del departamento inferior.