



CONSTRUCCIONES

INFORME DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

CLIENTE	Familia Rodríguez
DIRECCIÓN	Los Alamos 1240, Nordelta, Tigre
FECHA DE VISITA	22/04/2026
TIPO DE INMUEBLE	Casa en barrio privado
PROBLEMAS DETECTADOS	3

1. Filtración en losa de cubierta — Sector terraza	Terraza principal / Planta alta	SEVERA	Solución de raíz + Parche
2. Humedad ascendente en muro perimetral — Planta baja	Muro exterior lado norte / Living comedor	MODERADA	Solución de raíz + Parche
3. Fisura estructural en dintel de abertura	Dormitorio 2 — ventana lateral	LEVE	Solución de raíz

01

Filtración en losa de cubierta — Sector terraza

Zona: Terraza principal / Planta alta

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Se constata humedad activa en la losa de cubierta sobre el sector de la terraza principal. Las manchas de eflorescencia y el desprendimiento de pintura en el cielorraso del dormitorio inferior indican una filtración crónica con al menos dos temporadas de evolución. La presencia de sales solubles cristalizadas sugiere ciclos repetidos de saturación y secado. De no intervenir, el deterioro alcanzará la armadura de la losa con riesgo de corrosión estructural.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

SOLUCIÓN DE RAÍZ

Impermeabilización total de losa y recomposición de cielorraso

Retiro completo del revestimiento existente. Saneamiento de la superficie, reparación de fisuras con mortero epoxi, aplicación de membrana líquida poliuretánica en dos manos con refuerzo de tela en juntas. Recomposición de babetas perimetrales. Reconstrucción de cielorraso afectado con masilla y pintura al latex interior.

INVERSIÓN ESTIMADA

\$ 850.000 – \$ 1.200.000

* Varía según extensión real de la filtración y estado de la armadura

PARCHE / SOLUCIÓN ECONÓMICA

Sellado puntual de fisuras + membrana parcial

Identificación y sellado de las fisuras visibles con poliuretano de un componente. Aplicación de membrana asfáltica en frío sobre los puntos críticos detectados. No resuelve la causa raíz ni garantiza durabilidad más allá de 1-2 temporadas.

INVERSIÓN ESTIMADA

\$ 280.000 – \$ 380.000

* Solución temporaria. Se recomienda como medida de contención mientras se planifica la intervención definitiva

02

Humedad ascendente en muro perimetral — Planta baja

Zona: Muro exterior lado norte / Living comedor

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Se observa humedad capilar ascendente en el muro perimetral norte, visible hasta los 60 cm desde el nivel de piso terminado. El revoque presenta ampollas y desprendimientos. La causa probable es la ausencia o deterioro de la barrera hidrófuga horizontal en la base del muro. El entorno del jardín con riego automático agrava la saturación del terreno lindero.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

SOLUCIÓN DE RAÍZ

Inyección de resinas hidrófugas + recomposición de revoque

Perforación a tresbolillo en la zona afectada e inyección de resinas siliconadas a presión para reconstituir la barrera hidrófuga horizontal. Saneamiento completo del revoque deteriorado, aplicación de revoque hidrófugo de base cementicia y terminación con pintura antihumedad transpirable.

INVERSIÓN ESTIMADA

\$ 420.000 – \$ 580.000

PARCHE / SOLUCIÓN ECONÓMICA

Revoque hidrófugo superficial + pintura antihumedad

Retiro del revoque desprendido y aplicación de revoque hidrófugo de base cementicia solo en la cara interior. Terminación con pintura antihumedad de membrana. No elimina la causa de la ascensión capilar.

INVERSIÓN ESTIMADA

\$ 120.000 – \$ 180.000

03

Fisura estructural en dintel de abertura

Zona: Dormitorio 2 — ventana lateral

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Fisura diagonal de entre 1 y 3 mm de apertura en los extremos del dintel de la ventana del dormitorio 2. El patrón diagonal es típico de asentamiento diferencial o sobrecargas puntuales sobre el dintel. No presenta signos de actividad reciente (bordes con polvo acumulado, sin desplazamiento). Se recomienda monitoreo y reparación preventiva.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

SOLUCIÓN DE RAÍZ

Sellado de fisura con mortero epoxi + repaso de revoque

Apertura controlada de la fisura, limpieza, saturación y sellado con mortero epoxi de dos componentes. Recomposición del revoque y pintura en la zona afectada. Colocación de testigos para monitoreo durante 90 días.

INVERSIÓN ESTIMADA

\$ 95.000 – \$ 140.000

RESUMEN ECONÓMICO

Los valores son estimaciones orientativas. El presupuesto definitivo se elaborará tras evaluación técnica completa y cotización de materiales actualizados.

PROBLEMA	SOLUCIÓN DE RAÍZ	PARCHE
1. Filtración en losa de cubierta — Sector terraza	\$ 850.000 – \$ 1.200.000	\$ 280.000 – \$ 380.000
2. Humedad ascendente en muro perimetral — Planta baja	\$ 420.000 – \$ 580.000	\$ 120.000 – \$ 180.000
3. Fisura estructural en dintel de abertura	\$ 95.000 – \$ 140.000	—
INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA	\$ 1.365.000 – \$ 1.920.000	\$ 400.000 – \$ 560.000

OBSERVACIONES GENERALES

El inmueble presenta un estado general conservado acorde a su antigüedad estimada de 15-18 años. Las patologías detectadas son típicas del ciclo de vida de la construcción y no comprometen la integridad estructural global. Se recomienda abordar las intervenciones en el orden presentado, priorizando la filtración de losa por riesgo de progresión. La coordinación de los tres trabajos en una sola movilización reduce costos de mano de obra y tiempos de obra.