JELENTÉS PERCEK ALATT™

# 10 kész mintajelentés

Tíz teljes jelentés a bejárási esetek alapján: így néz ki egy érthető, rendezett, szakszerű jegyzőkönyv az elejétől a végéig.

Építési Hibák Vizuális Atlasza · Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

# Tartalom

1 · Hogyan használd

2 · A 10 jelentés

Következő lépés

1. RÉSZ

# Hogyan használd

Mintának, nem másolásra.

## Egy jó jelentés részei

- [ ] Az ingatlan és a bejárás adatai.
- [ ] A bejárás célja.
- [ ] Megfigyelések: amit láttál és mértél, fotószámmal.
- [ ] Értékelés: mire utalnak a jelek.
- [ ] Javaslatok prioritás szerint.
- [ ] A vizsgálat korlátai.

2. RÉSZ

# A 10 jelentés

Mindegyik egy-egy bejárási esetre épül.

## Mintajelentés 1 · Repedés a nappali falán

**Ingatlan:** Kockaház, 1975 (minta)
**Bejárás dátuma:** …
**Megrendelő:** …
**Időjárás:** …

### A BEJÁRÁS CÉLJA

A … panaszának vizsgálata szemrevételezéssel és egyszerű, roncsolásmentes mérésekkel.

### MEGFIGYELÉSEK

Függőleges hajszálrepedés a belső falon, az ajtó mellett. Szélesség 0,2 mm; repedésfigyelő 6 hét után változatlan.

- Nappali falán: a falazatban függőleges repedés látható, … mm szélességben. Javasolt a repedés 4–8 hetes megfigyelése; stabil repedésnél kitisztítás, rugalmas kitöltés és hálóerősítéses vakolatjavítás.
- Nappali falán: a repedés a … hetes megfigyelés alatt nem változott, passzívnak tekinthető. Javasolt kitisztítás, kitöltés, hálóerősítéses vakolatjavítás és festés.

### ÉRTÉKELÉS

Egyenes, függőleges, stabil, a nyílás közelében: falazati mozgás vagy zsugorodás, nem szerkezeti tönkremenetel. Passzív repedés: kitöltés és hálóerősítéses vakolatjavítás.

### JAVASLATOK

| PRIORITÁS | JAVASLAT |
|---|---|
| Középtávon (3–12 hónap) | Stabil repedésnél kitisztítás, rugalmas kitöltés és hálóerősítéses vakolatjavítás; mozgó repedésnél előbb az ok kezelése. |
| Karbantartás keretében | Kitisztítás, kitöltés vagy injektálás, hálóerősítéses vakolatjavítás, festés. |

**A vizsgálat korlátai:** a bejárás szemrevételezésen és egyszerű méréseken alapult, roncsolásos vizsgálat nem történt. A szerkezeti kérdésekben statikus szakértő véleménye az irányadó. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

# Mintajelentés 2 · Lépcsős repedés a ház sarkán

**Ingatlan:** Családi ház, 1960 (minta)
**Bejárás dátuma:** …
**Megrendelő:** …
**Időjárás:** …

## A BEJÁRÁS CÉLJA

A … panaszának vizsgálata szemrevételezéssel és egyszerű, roncsolásmentes mérésekkel.

## MEGFIGYELÉSEK

Lépcsős repedés a téglafalban a sarok felé, mellette eldugult lefolyó. Szélesség 3 mm; a lefolyó vize a fal tövébe folyik.

- Ház sarkán: a téglafalban lépcsős repedés látható a fugák mentén, … mm szélességben. A jelek az alapozás mozgására utalhatnak. Javasolt statikus szakértői vizsgálat, az ok megszüntetése, majd a falazat varrása.
- Ház sarkán: az épület … részén differenciális süllyedésre utaló jelek láthatók (ferde repedések, szoruló nyílászárók, lejtő padló). Javasolt geotechnikai és statikus vizsgálat, majd a terv szerinti alapmegerősítés.
- Ház sarkán: az ereszcsatorna … (eldugult, csöpög, levált). Javasolt a tisztítás, javítás vagy csere, és a víz elvezetése a faltól.

## ÉRTÉKELÉS

A lefolyó vize átáztatja az alap alatti talajt: differenciális süllyedés. Statikus és vízelvezetés; utána a falazat varrása.

## JAVASLATOK

| PRIORITÁS | JAVASLAT |
|---|---|
| Rövid távon (1–3 hónap) | Az ok megszüntetése (alapmegerősítés, vízelvezetés) szakember terve szerint, majd a falazat varrása és javítása. |
| Rövid távon (1–3 hónap) | Alapmegerősítés (pl. mikrocölöp, talajinjektálás) geotechnikus és statikus terve szerint. |
| Középtávon (3–12 hónap) | Tisztítás, javítás vagy csere, a lefolyó vizének elvezetése. |

**A vizsgálat korlátai:** a bejárás szemrevételezésen és egyszerű méréseken alapult, roncsolásos vizsgálat nem történt. A szerkezeti kérdésekben statikus szakértő véleménye az irányadó. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

# Mintajelentés 3 · Nedves falak a fürdőszoba mögött

**Ingatlan:** Panellakás (minta)
**Bejárás dátuma:** …
**Megrendelő:** …
**Időjárás:** …

## A BEJÁRÁS CÉLJA

A … panaszának vizsgálata szemrevételezéssel és egyszerű, roncsolásmentes mérésekkel.

## MEGFIGYELÉSEK

A fürdő melletti szoba falán terjedő nedvességfolt, időjárástól független. Nedvességmérő: a folt közepén jóval magasabb érték.

- Fürdőszoba mögött: a falon / padlón körülhatárolt, terjedő nedvességfolt látható, amely nem függ az időjárástól. A jelek vízvezeték-szivárgásra utalnak. Javasolt a nyomáspróba, a sérült csőszakasz feltárása és cseréje, majd a szerkezet kiszárítása.
- Fürdőszoba mögött: a vizes helyiség melletti / alatti szerkezeten nedvesedés és … látható. A jelek a vizes helyiség vízszigetelésének hibájára utalnak. Javasolt a hiba helyének feltárása; kisebb hibánál a fugák és tömítések cseréje, kiterjedt hibánál a burkolat bontása és a vízszigetelés újrakészítése.

## ÉRTÉKELÉS

Időjárástól független, pontszerűen terjedő: szivárgó vezeték vagy vizes helyiség szigetelése. Nyomáspróba, majd feltárás; ha a vezeték ép, a vízszigetelés vizsgálata.

## JAVASLATOK

| PRIORITÁS | JAVASLAT |
|---|---|
| Rövid távon (1–3 hónap) | A csőszakasz cseréje, a fal szárítása, vakolatjavítás. |
| Rövid távon (1–3 hónap) | A burkolat bontása és a vízszigetelés újrakészítése; kisebb hibánál a fugák és a szilikon cseréje. |

**A vizsgálat korlátai:** a bejárás szemrevételezésen és egyszerű méréseken alapult, roncsolásos vizsgálat nem történt. A szerkezeti kérdésekben statikus szakértő véleménye az irányadó. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

# Mintajelentés 4 · Salétrom a lábazaton

**Ingatlan:** Vályogház, 1950 (minta)
**Bejárás dátuma:** …
**Megrendelő:** …
**Időjárás:** …

### A BEJÁRÁS CÉLJA

A … panaszának vizsgálata szemrevételezéssel és egyszerű, roncsolásmentes mérésekkel.

### MEGFIGYELÉSEK

Fehér sókivirágzás és porló vakolat 60 cm-ig. Nedvességmérő: a fal tövében magas, felfelé csökken.

- Lábazaton: a falak tövében a padlótól kb. … cm magasságig nedvességfoltok, sókivirágzás és leváló vakolat látható. A jelek felszívódó talajnedvességre utalnak. Javasolt a vízszintes falszigetelés utólagos pótlása, a sérült vakolat eltávolítása és szanálóvakolat-rendszer alkalmazása.
- Lábazaton: a falfelületen fehér, kristályos sókivirágzás látható. A jelenség a falban mozgó nedvesség és az oldott sók következménye. Javasolt a nedvesség forrásának feltárása és megszüntetése, majd a sérült vakolat cseréje szanálóvakolattal.
- Lábazaton: a vakolat porlik, ujjal morzsolható. Javasolt a gyenge réteg eltávolítása, szilárdító alapozás és új vakolat; nedvesség esetén szanálórendszer.

### ÉRTÉKELÉS

Felszívódó talajnedvesség, sókkal. Utólagos szigetelés, szanálóvakolat, a lábazat melletti talaj rendezése.

### JAVASLATOK

| PRIORITÁS | JAVASLAT |
|---|---|
| Középtávon (3–12 hónap) | Utólagos falszigetelés (falátvágás vagy injektálás), szárító- vagy szanálóvakolat, vízelvezetés. |
| Középtávon (3–12 hónap) | A gyenge réteg eltávolítása, szilárdító alapozó, új vakolat; nedvességnél szanálórendszer. |
| Karbantartás keretében | Száraz kefés eltávolítás (nem vízzel), a forrás megszüntetése, szanálóvakolat. |

**A vizsgálat korlátai:** a bejárás szemrevételezésen és egyszerű méréseken alapult, roncsolásos vizsgálat nem történt. A szerkezeti kérdésekben statikus szakértő véleménye az irányadó. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

# Mintajelentés 5 · Penész a hálószoba sarkában

**Ingatlan:** Téglaház, 1970 (minta)
**Bejárás dátuma:** …
**Megrendelő:** …
**Időjárás:** …

## A BEJÁRÁS CÉLJA

A … panaszának vizsgálata szemrevételezéssel és egyszerű, roncsolásmentes mérésekkel.

## MEGFIGYELÉSEK

Fekete penész a külső fal sarkában, a szekrény mögött. Páratartalom 72%; a sarok felülete 4 °C-kal hidegebb.

- Hálószoba sarkában: a külső fal sarkaiban és a … környékén fekete penészfoltok és páralecsapódás látható. A jelek hőhídra és elégtelen szellőzésre utalnak. Javasolt a penész szakszerű eltávolítása, a hőhíd megszüntetése és a szellőzés javítása.

## ÉRTÉKELÉS

Hőhíd és magas páratartalom, rossz szellőzés. Penészeltávolítás, hőhíd megszüntetése, szellőzés.

## JAVASLATOK

| PRIORITÁS | JAVASLAT |
|---|---|
| Középtávon (3–12 hónap) | Penész eltávolítása gombaölő szerrel, a hőhíd megszüntetése, a szellőzés javítása. |

**A vizsgálat korlátai:** a bejárás szemrevételezésen és egyszerű méréseken alapult, roncsolásos vizsgálat nem történt. A szerkezeti kérdésekben statikus szakértő véleménye az irányadó. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

# Mintajelentés 6 · Folt a mennyezeten eső után

**Ingatlan:** Tetőtér-beépítés (minta)
**Megrendelő:** …
**Bejárás dátuma:** …
**Időjárás:** …

## A BEJÁRÁS CÉLJA

A … panaszának vizsgálata szemrevételezéssel és egyszerű, roncsolásmentes mérésekkel.

## MEGFIGYELÉSEK

Sárgás folt a ferde mennyezeten, csak esőzés után nő. A padlástérből a kéménycsatlakozásnál nedves fólia.

- Mennyezeten eső után: a mennyezeten beázásra utaló sárgásbarna foltok és vakolatkárosodás látható. A víz valószínűleg a … környékéről érkezik. Javasolt a héjazat és a bádogozás feltárása és javítása, majd az átázott hőszigetelés és burkolat cseréje.
- Mennyezeten eső után: a kémény … (fejrésze omladozik, bádogozása sérült). Javasolt kéményseprői vizsgálat, a fejrész javítása és a bádogozás helyreállítása.

## ÉRTÉKELÉS

Esőhöz kötött: tetőbeázás, valószínűleg a kémény bádogozása. A bádogozás és a csatlakozás javítása, a hőszigetelés cseréje.

## JAVASLATOK

| PRIORITÁS | JAVASLAT |
|---|---|
| Rövid távon (1–3 hónap) | A héjazat és a bádogozás javítása; az átázott hőszigetelés és burkolat cseréje. |
| Rövid távon (1–3 hónap) | Fejrész átrakása, fedlap, bélelés, bádogozás javítása. |

**A vizsgálat korlátai:** a bejárás szemrevételezésen és egyszerű méréseken alapult, roncsolásos vizsgálat nem történt. A szerkezeti kérdésekben statikus szakértő véleménye az irányadó. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

# Mintajelentés 7 · Rozsdafolt a födém alján

**Ingatlan:** Garázs, 1975 (minta)
**Bejárás dátuma:** …
**Megrendelő:** …
**Időjárás:** …

### A BEJÁRÁS CÉLJA

A … panaszának vizsgálata szemrevételezéssel és egyszerű, roncsolásmentes mérésekkel.

### MEGFIGYELÉSEK

Rozsdafoltok és repedések a födém alsó felületén, egy helyen kilátszó vas. Kopogtatás: a környezet kong.

- Födém alján: a betonfedés elégtelen, a betonacél látszik. Javasolt a laza beton eltávolítása, a betonacél tisztítása és korrózióvédelme, majd javítóhabarcs; jelentős keresztmetszet-veszteségnél statikus szakértő.
- Födém alján: a betonfelületen rozsdafoltok és repedések láthatók a betonacél vonalában. Javasolt feltárás, korrózióvédelem és javítóhabarcs; súlyos esetben statikus szakértő.

### ÉRTÉKELÉS

Elégtelen betonfedés, betonacél-korrózió. Feltárás, korrózióvédelem, javítóhabarcs; a keresztmetszet-veszteség mérése, szükség esetén statikus.

### JAVASLATOK

| PRIORITÁS | JAVASLAT |
|---|---|
| Rövid távon (1–3 hónap) | Laza beton eltávolítása, a betonacél tisztítása és korrózióvédelme, javítóhabarcs; súlyos esetben megerősítés. |
| Rövid távon (1–3 hónap) | Feltárás, korrózióvédelem, javítóhabarcs; súlyos esetben statikus szakember által tervezett megerősítés. |

**A vizsgálat korlátai:** a bejárás szemrevételezésen és egyszerű méréseken alapult, roncsolásos vizsgálat nem történt. A szerkezeti kérdésekben statikus szakértő véleménye az irányadó. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

# Mintajelentés 8 · Repedés a támasz mellett

**Ingatlan:** Raktár (minta)
**Bejárás dátuma:** …
**Megrendelő:** …
**Időjárás:** …

## A BEJÁRÁS CÉLJA

A … panaszának vizsgálata szemrevételezéssel és egyszerű, roncsolásmentes mérésekkel.

## MEGFIGYELÉSEK

Ferde repedés a gerenda végén, a támasz közelében. Szélesség 0,8 mm.

- Támasz mellett: a … támasz közelében ferde (nyírási) repedés látható. A hiba SÜRGŐS figyelmet igényel. Javasolt azonnali statikus szakértői vizsgálat és szükség esetén ideiglenes alátámasztás.

## ÉRTÉKELÉS

Nyírási repedés: hirtelen tönkremenetel kockázata. SÜRGŐS: alátámasztás és statikus szakértő.

## JAVASLATOK

| PRIORITÁS | JAVASLAT |
|---|---|
| Azonnal | Szakember által tervezett megerősítés (pl. szénszálas lamella, acélszerkezet) és szükség esetén ideiglenes alátámasztás. |

**A vizsgálat korlátai:** a bejárás szemrevételezésen és egyszerű méréseken alapult, roncsolásos vizsgálat nem történt. A szerkezeti kérdésekben statikus szakértő véleménye az irányadó. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

# Mintajelentés 9 · Rés a parketta elemei között

**Ingatlan:** Lakás, télen (minta)
**Bejárás dátuma:** …
**Megrendelő:** …
**Időjárás:** …

## A BEJÁRÁS CÉLJA

A … panaszának vizsgálata szemrevételezéssel és egyszerű, roncsolásmentes mérésekkel.

## MEGFIGYELÉSEK

Rések a parkettán. Páratartalom 28%.

- Parketta elemei között: a parketta elemei között rések láthatók. A jelek alacsony páratartalomra utalnak. Javasolt párásítás; tartós réseknél kitöltés vagy felújítás.

## ÉRTÉKELÉS

Alacsony páratartalom. Párásítás; tartós réseknél kitöltés.

## JAVASLATOK

| PRIORITÁS | JAVASLAT |
|---|---|
| Karbantartás keretében | Párásítás; tartós réseknél kitöltés vagy a padló felújítása. |

**A vizsgálat korlátai:** a bejárás szemrevételezésen és egyszerű méréseken alapult, roncsolásos vizsgálat nem történt. A szerkezeti kérdésekben statikus szakértő véleménye az irányadó. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

# Mintajelentés 10 · Csöpögő ereszcsatorna

**Ingatlan:** Családi ház (minta)
**Bejárás dátuma:** …
**Megrendelő:** …
**Időjárás:** …

## A BEJÁRÁS CÉLJA

A … panaszának vizsgálata szemrevételezéssel és egyszerű, roncsolásmentes mérésekkel.

## MEGFIGYELÉSEK

A csatorna toldásánál csöpög, a fal tövén lefolyási csíkok. A lefolyó vize a lábazatra folyik.

- A vizsgált terület: az ereszcsatorna … (eldugult, csöpög, levált). Javasolt a tisztítás, javítás vagy csere, és a víz elvezetése a faltól.
- A vizsgált terület: a homlokzaton a párkányok és a … alatt függőleges szennyeződési és elszíneződési csíkok láthatók. A jelek a csapadékvíz elvezetésének hiányára utalnak. Javasolt a vízorrok és párkányok javítása, majd a homlokzat tisztítása és algaölő kezelése.

## ÉRTÉKELÉS

Ereszcsatorna-hiba. Javítás, a víz elvezetése a faltól.

## JAVASLATOK

| PRIORITÁS | JAVASLAT |
|---|---|
| Középtávon (3–12 hónap) | Tisztítás, javítás vagy csere, a lefolyó vizének elvezetése. |
| Karbantartás keretében | Tisztítás, algaölő kezelés, vízorr kialakítása, védőbevonat. |

**A vizsgálat korlátai:** a bejárás szemrevételezésen és egyszerű méréseken alapult, roncsolásos vizsgálat nem történt. A szerkezeti kérdésekben statikus szakértő véleménye az irányadó. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

# Következő lépés

**A következő bejárás után:** válaszd ki a hozzád leghasonlóbb mintát, és annak a szerkezetét kövesd.