炭素工具鋼

[JIS G 4401(2001)より抜粋]

区分	種類の記号	焼なまし温度℃	焼なまし硬さHB	熱処理温度℃		焼入れ
四刀				焼入れ	焼戻し	焼戻し硬さ HRC
炭素工具鋼	SK 140 SK 120 SK 105 SK 95 SK 85 SK 75	750~780 徐冷 750~780 徐冷 750~780 徐冷 750~760 徐冷 730~760 徐冷 730~760 徐冷	217 以下 217 以下 212 以下 207 以下 207 以下 192 以下	780 水冷 780 水冷 780 水冷 780 水冷 780 水冷 790 水冷	180 空冷 180 空冷 180 空冷 180 空冷 180 空冷 180 空冷	63 以上 62 以上 61 以上 61 以上 59 以上 57 以上
	SK 65	730~760 徐冷	183 以下	800 水冷	180 空冷	56 以上

※焼なましを施さない鋼材については焼なましを行ったあと、焼入れ焼戻しを行う。

高速度工具鋼

[JIS G 4403(2001)より抜粋]

区分	種類の記号	焼なまし温度℃	焼なまし硬さHB	熱処理温度℃		焼入れ
				焼入れ	焼戻し	焼戻し硬さ HRC
高速度工具鋼						
	SKH 2	820~880 徐冷	269 以下	1260 水冷	560 空冷	63 以上
	SKH 3	840~900 徐冷	269 以下	1270 水冷	560 空冷	64 以上
	SKH 4	850~910 徐冷	285 以下	1270 水冷	560 空冷	64 以上
	SKH 10	820~900 徐冷	285 以下	1230 水冷	560 空冷	64 以上
高速度工具鋼モリブデン系						
	SKH 51	800~880 徐冷	262 以下	1220 水冷	560 空冷	64 以上
	SKH 52	800~880 徐冷	262 以下	1200 水冷	560 空冷	64 以上
	SKH 53	800~880 徐冷	269 以下	1200 水冷	560 空冷	64 以上
	SKH 54	800~880 徐冷	269 以下	1210 水冷	560 空冷	64 以上
	SKH 55	800~880 徐冷	269 以下	1210 水冷	560 空冷	64 以上
	SKH 56	800~880 徐冷	285 以下	1210 水冷	560 空冷	64 以上
	SKH 57	800~880 徐冷	293 以下	1230 水冷	560 空冷	64 以上
	SKH 58	800~880 徐冷	269 以下	1200 水冷	560 空冷	66 以上
	SKH 59	800~880 徐冷	277 以下	1190 水冷	560 空冷	66 以上

※各種とも焼戻しは、2回繰り返すものとする。