

সিঙ্গেল-ফেজ SDB বোর্ড ওয়্যারিং শিট

ইলেকট্রিশিয়ান নির্দেশিকা (Standard Operating Procedure)

ডিবি বক্সের প্রয়োজনীয় উপাদানের তালিকা

- ৬৩A ডাবল-পোল (DP) ম্যানুয়াল MCB: ১ টি (মেইন মাস্টার সুইচ)
- CNC ২-পোল SPD (সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস): ১ টি
- ৬৩A ৪র্থ জেনারেশন স্মার্ট ব্রেকার: ১ টি (ওয়াই-ফাই, ভোল্টেজ/কারেন্ট ও লিকেজ প্রটেক্টর)
- সিঙ্গেল-ফেজ কপার বাসবার (Busbar): ১ টি
- সাব-MCB (10A, 16A, 20A): লোড অনুযায়ী প্রয়োজনমতো (এসি, সার্ভার, লাইটিং এর জন্য)

ধাপ অনুযায়ী ওয়্যারিংয়ের নিয়ম (Step-by-Step Flow)

১ মেইন ইনকামিং সংযোগ (DESCO মিটার থেকে)

মিটার থেকে আসা মেইন ফেজ (লাল) এবং নিউট্রাল (কালো) তার দুটি সরাসরি ৬৩A ম্যানুয়াল DP MCB-এর ওপরের ইনপুট (IN) টার্মিনালে যুক্ত করুন।

২ সার্জ প্রোটেক্টর (SPD) সংযোগ (প্যারালাল লুপ)

ম্যানুয়াল MCB-এর নিচের আউটপুট (OUT) থেকে দুটি ছোট ফেজ ও নিউট্রাল তার বের করে CNC SPD-এর ওপরের ইনপুট টার্মিনালে প্যারালালে যুক্ত করুন।

⚠️ বিশেষ সতর্কবার্তা: আর্থিং (Earthing)

SPD-এর নিচের আর্থিং টার্মিনাল থেকে একটি মোটা সবুজ ক্যাবল সরাসরি বিল্ডিংয়ের প্রধান আর্থিং লাইনের (Earth Rod) সাথে শক্তভাবে কানেক্ট করতে হবে। (বজ্রপাত বা ভোল্টেজ স্পাইক থেকে সার্ভার ও ইলেকট্রনিক্স রক্ষায় এটি বাধ্যতামূলক)।

৩ স্মার্ট ব্রেকার সংযোগ (সিরিজ লাইন)

ম্যানুয়াল MCB-এর নিচের আউটপুট (OUT) থেকে মেইন ফেজ ও নিউট্রাল তার দুটি সরাসরি ৪র্থ জেনারেশন ৬৩A স্মার্ট ব্রেকার-এর ওপরের ইনপুট (IN) টার্মিনালে প্রবেশ করান।

৪ পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন (বাসবার সংযোগ)

স্মার্ট ব্রেকারের নিচের আউটপুট (OUT) টার্মিনাল থেকে ফেজ (লাল) তারটি বের করে কপার বাসবারে (Busbar) কানেক্ট করুন। নিউট্রাল (কালো) তারটি ডিবি বক্সের নিউট্রাল বারে (Neutral Bar) কানেক্ট করুন।