

سامانه خنک‌کاری پژو ۴۰۵ – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P1-405-CLG | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-405/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05, SK-22

مقدمه

خنک‌کاری ۴۰۵، سامانه‌ای است که در ناوگان چنددهه‌ای بیشترین رسوب و فرسودگی را تحمل کرده. الگوی پارس (P1-PRS-CLG) معتبر است؛ تفاوت: در ۴۰۵، سن رادیاتور و شیلنگ‌ها مظنون اصلی‌تر از کلید فن است و ترکیب «رسوب + نشتی مویی» شایع است. **نیازمند راستی‌آزمایی:** دمای ترموستات، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فن، مشخصات سنسور دما.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده	هسته رسوب‌گرفته	واترپمپ/پروانه
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
افت مایع بی‌لکه	نشست داخلی (واشر)	نشتی مویی/تبخیر
گرمای کم کابین	هسته بخاری رسوبی	سطح مایع
شیلنگ‌های سفت/متورم	فشار داخلی (گاز واشر)	–

رویه هفت‌گامی (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری شامل «لمس» شیلنگ‌ها (سخت‌شدن و ترک مویی = پایان عمر) ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط: Block Test فوری.

تجربه عملی مرسوم

- شیلنگ‌های ۴۰۵ در بازبینی لمس شوند؛ ترک مویی زیر بست‌ها پنهان است.
- شست‌وشوی رادیاتور کهن گاهی گرفتگی مویی را کامل برنمی‌گرداند؛ پس از شست‌وشو اختلاف دما دوباره سنجیده شود.
- جوش‌های «بی‌علت» = درب/مخزن/نشتی مویی – تست ارزان اول.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

رادیاتور شست‌وشو یا نو؟ به سن و نتیجه اختلاف دما بستگی دارد؛ شست‌وشویی که اختلاف را رفع نکرد، تعویض منطقی است. **P0128 داریم؛ چیست؟** ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22) – مصرف بالا همراهش می‌آید.

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 22، SK-05 | مرتبط: P1-405-ELE، P1-405-ENG | هاب: vehicles/ikco/peugeot-405/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.