

## سیستم برق پژو پارس – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدارهای بدنه

شناسه فایل: P1-PRS-ELE | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-pars/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-29

### مقدمه

برق پارس، معماری کلاسیک خانواده ۴۰۵ را دارد – بدون ماژول بدنه مرکزی مثل BSI سمند – و همین آن را ردیابی‌پذیر می‌کند: مسیر فیوز ← رله ← کلید ← بار با مولتی‌متر قابل بررسی است. الگوی مرجع سمند (P1-SMN-ELE) برای مدارهای پاورترین معتبر است؛ تفاوت‌های پارس اینجاست.

**نیازمند راستی‌آزمایی:** نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام/استارت، رفتار ایموپلایزر هر نسخه، رویه یادگیری‌های پس از قطع باتری.

### مدار شارژ و استارت

مسیر SK-07/SK-08 کامل معتبر است: باتری و تست بار ← کلیمت‌ها ← ولتاژ شارژ (بازه عمومی ۱۳/۵–۱۴/۵؛ دقیق هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی) ← ریلپل برای دیودها ← مدار تحریک چراغ باتری. استارت: سه حالت تفکیک (کلید/چرخش کند/چرخش سالم بدون روشن‌شدن – آن سوم، مسیر SK-19).

نکته پارس: در ناوگان پیرکارکرد، افت ولتاژ اتصالات (کلیمت، ارت بدنه، وایر باتری-بدنه) پیش از تعویض دینام/استارت تست شود – «دینام ضعیف» تشخیصی‌شده، بارها ارت خورده است (SK-29).

### مدارهای بدنه مرسوم

| مسیر                                          | شکایت                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| ارت درب، کلید، موتور – به ترتیب ارزان‌به‌گران | پنجره برقی گُند/گیر       |
| رله، کلید فرمان، موتور – رله اول              | برف‌پاک‌کن دو سرعت ناقص   |
| سوئیچ درب، مدار روشنایی، ارت                  | چراغ‌های داخلی رفتار عجیب |
| سوئیچ فرسوده – پرمرجه و ارزان                 | دنده عقب/ترمز کار نمی‌کند |
| فیوز مشترک یا ارت مشترک (SK-29)               | چند تجهیز هم‌زمان         |

### مصرف پنهان و باتری خواب

آمپرمتتر سری پس از وقفه خواب (خودروهای با مدارهای تأخیری، چند دقیقه زمان می‌خواهند) ← قطع فیوزها به‌ترتیب ← ایزوله مدار. مظنون‌های مرسوم این ناوگان: روشنایی جعبه‌دست‌دنده، رادیو/آمپلی‌فایرهای اضافه‌شده، رله‌های گیرکرده، و مدارهای ابزار aftermarket نصب‌شده غیراستاندارد.

### تجربه عملی مرسوم

- پیش از قطع باتری، رادیو/تنظیمات ثبت شود؛ رویه یادگیری هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی.
- کلید فرمان (کموتاتور) چند مدار را در خود دارد؛ خرابی تدریجی‌اش چند «خرابی جدا» جعل می‌کند.
- در خودروهای ابزارافزوده‌شده، هر علامت برقی مبهم را اول بدون ابزار اضافه تست کنید – زمین‌گذاری نادرست ابزار، ارت کل خودرو را آلوده می‌کند.

### هشدارهای ایمنی

- منفی باتری جدا قبل از کار مدار.
- مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ فاصله ایمنی از ستون فرمان.
- تست مسیر جرقه با ابزار عایق‌دار.

---

## سوالات متداول

چراغ باتری گاهی روشن می‌شود؛ دینام در حال مرگ است؟ اول مدار تحریک و اتصالات (SK-07) – روشن‌شدن متناوب، بارها از وایر/سوکت است نه دینام.

پنجره برقی از درب راننده کند است؛ موتور؟ اول ارت و کلید – کندی تدریجی با خوردگی اتصال حل می‌شود.

بعد از تعویض باتری چند چیز تنظیم نشده؛ خراب است؟ معمولاً نیاز به یادگیری دارد؛ رویه هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی.

---

## اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29 | صفحات مرتبط: P1-PRS-DIAG، P1-PRS-ENG | هاب مدل: -vehicles/ikco/peugeot/  
pars

---

## فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله، دینام/استارت هر نسخه، ایموبلایزر، رویه‌های یادگیری.