

عیب‌یابی تخصصی تیا – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P1-TBA-DIAG | مسیر: vehicles/saipa/tiba/diagnostic/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه

تیا اولین نسل پلتفرم مدرن سایپا است با موتور ۱/۳ SOHC – الگوی عیب‌یابی آن میان پراید (سادگی) و خودروهای جدیدتر (الکترونیک) است. سه‌گانه کلاسیک سایپا (فیلر/جرقه/دریچه گاز) در صدر مسیر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد ECU هر نسخه، نوع توزیع قدرت (تسمه/زنجر)، مقادیر فیلر، حدود تراکم.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	فیلر ← دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تپق زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← فیلر/مکانیک

نکته اختصاصی: در خانواده تیا، فیلر سوپاپ پیش از سنسورها مظنون است – ترتیب را با موتورهای مدرن جابه‌جا نکنید.

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر تعمیر سرسیلندر، فیلر دوباره تنظیم شود – فراموش‌شدنش، لرزش «تازه» می‌سازد.
- در رطوبت و شست‌وشو، وایرها misfire می‌سازند – تست تاریکی.
- قبل از تعویض سنسور، تغذیه و ارت مدار (SK-29).

هشدارهای ایمنی

تنظیم فیلر فقط با موتور سرد و ترتیب کارخانه؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

- تیا من دور آرام می‌لرزد بدون چراغ چک؛ چیست؟ فیلر و دریچه گاز/نشت هوا – پیش از هر تعویضی (SK-03).
- چراغ چک روشن با کارکرد عادی؛ جدی؟ کدها خوانده شود – رفع‌نشدن هزینه‌ساز است (SK-26).

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 03، 04، 15، 19 | مرتبط: P1-TBA-ENG، P1-SNA-DIAG | هاب: vehicles/saipa/tiba/

فیلدهای باز

کد ECU، نوع توزیع، مقادیر فیلر، حدود تراکم.