

سامانه خنک‌کاری Peugeot 508 – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P5-PGT-508-CLG | مسیر: vehicles/peugeot/508/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05, SK-22

مقدمه

خنک‌کاری 508 با موتور توربو + جرم سدان + کولر، بار حرارتی سنگینی دارد – سلامت این سامانه، پیش‌نیاز مطلق عمر واشر و توربو است. نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات هر نسل، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فن، مدار فن کمکی/کندانسور، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده با بار/بوست	هسته / واترپمپ	رسوب
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست مستقیم، رله، سنسور؛ هر مرحله) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری.

نکته توربو و سفر

سردکردن ملایم پس از بار سنگین؛ پیش از سفر، چهارگانه سطح/درب/فن/شیلنگ بازبینی شود.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

با بار در سربالایی گرم می‌کند؛ چیست؟ بار حرارتی توربو + مظنون‌های جدول – فن (هر مرحله)، سطح، هسته (SK-05).
P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-05، 22، 29 | مرتبط: P5-PGT-508-ENG، P5-PGT-508-ELE | هاب: vehicles/peugeot/508/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.