
RiSCAN PRO Workflow

In den nachfolgenden Abschnitten werden die wichtigsten Befehle des Workflows der Software RiSCAN PRO angeführt. Dieses Dokument ist nicht vollständig. Der tatsächliche Workflow zur Auswertung des Übungsprojektes kann vom hier beschriebenen aufgrund unterschiedlicher Aufnahmekonfigurationen und Einstellungen bei der Datenaufzeichnung abweichen. Detaillierte Beschreibungen können über die Help-Funktion der Software abgerufen werden.

Projekt in RiSCAN PRO 32 bit v2.1.2

Das Originalprojekt von der Datenaufzeichnung sollte unverändert bleiben und mit einer Kopie gearbeitet werden, da Fortschritte automatisch gespeichert werden.



Abkürzungen:

CMCS ... CaMera Coordiante System

COP ... Camera Orientation and Position

GLCS ... Global own Coordinate System

POP ... Project Orientation and Position

PRCS ... PRoject Coordinate System

SOCS ... Scanner's Own Coordinate System

TP ... TiePoint

TPL ... TiePointList

Registrierung der Scans

Passpunkte importieren:

- Project manager → project.rsp → Rechter Mausklick auf TPL (GLCS) → Import... → Passpunktdatei (ASCII) öffnen → Column Seperator auswählen (Auto detect), Spalten durch Drag&Drop zuweisen und Global coordinate system wählen → OK
- Project manager → project.rsp → Rechter Mausklick auf TPL (PRCS) → Import... → Passpunktdatei (ASCII) öffnen → Column Seperator auswählen (Auto detect), Spalten durch Drag&Drop zuweisen und Global coordinate system wählen → OK → Are the imported tiepoints controlpoints? → Yes
- Project manager → project.rsp → Doppelter rechter Mausklick auf TPL (GLCS) → Calculate translation for POP Please select the correct coordinate type for these values: NEU coordinate in a local frame → OK
- Project manager → project.rsp → Doppelter rechter Mausklick auf TPL (PRCS) → Alle Punkte markieren → Rechter Mausklick → Set refelector type...: RIEGL Flat 5cm → OK → Find corresponding points...
 Tab Settings: MODE: by name → Start → Tab Results: State of calculation: Running... → OK

Passpunkte in den Tiepointscans messen:

- Project manager → project.rsp → SCANS → ScanPosXXX → Doppelter rechter Mausklick auf TPL (SOCS) → Alle Tiepoints in ScanPosXXX/TPL (SOCS) löschen Tiepoint scan → Recalculate tiepoint positions → from finescans (not listed TPs) Ctrl+C
- Project manager → project.rsp → SCANS → ScanPosXXX → Doppelter rechter Mausklick auf BeamWidening_ScanPosXXX Scan001 → View Type: 2D → Amplitude oder Reflectance: Linear scaled → Calculate minimum/maximum → OK → Show TPL SOCS Ctrl+2 (Button-Down Menü)
 Lage der Tiepoints kontrollieren

Fehlerhafte Tiepoints SOCS_XXX löschen und einzeln detektieren:

- Scan View \rightarrow Rechter Mausklick auf SOCS_XXX \rightarrow Delete Tiepoint \rightarrow Yes
- Project manager → project.rsp → TIEPOINTSCANS → Rechter Mausklick auf SOCS_XXX → Find Reflectors... → OK
- TPL (SOCS) → Tiepoint mit Size=0 löschen → Name des anderen Tiepoint korrigieren

Punktkorrespondenzen bestimmen:

Project manager → project.rsp → SCANS → ScanPosXXX → Doppelter rechter Mausklick auf TPL (SOCS) → Find corresponding points... Tab Settings: MODE: minimize errors → Start → Tab Results: State of calculation: Running... → OK

Freestation, falls keine Punktkorrespondenzen bestimmt werden kann (mind. 3 Tiepoints):


Project manager → project.rsp → SCANS → ScanPosXXX → Freestation... (Button-Down Menü)
 OK → Fenster schließen → Punktorrespondenzen bestimmen (siehe oben)

Mit diesem Schritt sollte die Scan-Position XXX registriert sein:


Project manager → project.rsp → SCANS → ScanPosXXX

Multistation Adjustment


• Registration → Multistation Adjustment... → Prepare Data → Tab Data: 360°-Scans der Standpunkte auswählen (nicht Overview-Scans) → Tab Settings: Plane patch filter auswählen → Einstellungen:



Registration → Multistation Adjustment... → Start adjustment... → Tab Input: SCANPOSITIONS TO
ADJUST → Standpunkte und Parameter (3 Translationen, 3 Rotationen und keine Maßstabsanpassung)
auswählen → Andere Tabs: Einstellungen:



 \rightarrow Close



Mounting readjustment und Recolorize Scans

Passpunkte in den Bilddaten detektieren (funktioniert nur wenn der Blitz bei der Aufnahme verwendet wurde):

- Project manager → project.rsp → SCANS → ScanPosXXX → SCANPOSIMAGES → Alle Aufnahmen markieren → rechter Mausklick → Camera... → Calibration_Nikon_D300_20mm → OK
- Project manager → project.rsp → SCANS → ScanPosXXX → SCANPOSIMAGES → Alle Aufnahmen markieren → rechter Mausklick → Mounting... → Mounting Nikon D300 20mm → OK
- Project manager → project.rsp → SCANS → ScanPosXXX → SCANPOSIMAGES → Alle Aufnahmen markieren → rechter Mausklick → Find reflectors... → OK → OK

Passpunkte einzeln in den Bilddaten detektieren (funktioniert nur wenn der Blitz bei der Aufnahme verwendet wurde):

Project manager → project.rsp → SCANS → ScanPosXXX → SCANPOSIMAGES → rechter Mausklick auf ein Bild mit einem Reflektor → Find reflectors... → EXTRACTION RANGE: Select from Image... → mit gedrückter ALT-Taste und gedrückter linker Maustaste ein Fenster als Suchbereich definieren → rechter Mausklick → Delete existing tiepoints of tiepointlist deaktivieren → OK

Manuelle Messung von zusätzlichen Verknüpfungspunkten:

Im Bild:

Project manager → project.rsp → SCANS → ScanPosXXX → rechter Mausklick auf einen 360°-Scans → View... → VIEW TYPE: 2D, Amplitude oder Reflectance Linear Scaled → Calculate minimum/maximum → Color Table wählen → linker Mausklick auf einen gut definierten markanten Punkt → rechter Mausklick auf den Marker (+) → Add point to TPL → OK

Im Scan:

Project manager → project.rsp → SCANS → ScanPosXXX → SCANPOSIMAGES → rechter
 Mausklick auf ein Bild mit einem Verknüpfungspunkt → View... → linker Mausklick auf einen gut
 definierten markanten Punkt → rechter Mausklick auf den Marker (+) → Add point to TPL → OK

Verknüpfung (Link) herstellen:

- Project manager → project.rsp → SCANS → ScanPosXXX → SCANPOSIMAGES → doppelter
 Mausklick auf TPL (IMAGE) → Arrange windows vertically → Link der Verknüpfungspunkte durch
 Drag&Drop eines Verknüpfungspunktes von TPL ScanPosXXX nach TPL ScanPosXXX ImageXXX
 herstellen

Mounting readjustment:

Project manager → Project.rsp → CALIBRATIONS → MOUNTING → rechter Mausklick auf Mounting_NikonD300_20mm → Clone... → Zuweisung des Mountings zu den Bildern entsprechend wählen → OK → doppleter linker Mausklick auf das neu erstellte Mounting Mounting_NikonD300_20mm (2) → Tab Re-adjustment of camera mounting → CORRESPONDING TIEPOINTS: Verknüpfungspunkte auswählen → SETTINGS: Calculation mode: modify rotation only (default) → Start re-adjustment → OK

Recolorize Scans:

Project manager → project.rsp → SCANS → ScanPosXXX → rechter Mausklick auf einen Scan → Color from images → Tab Images: distorted images → Aufnahmen von ScanPosXXX markieren → OK

Export einer Teilmenge von Punkten

- Project manager → project.rsp → SCANS → ScanPosXXX → Rechter Mausklick auf POLYDATA → Create new polydata... → Tab Data → Scan auswählen → Tab: Settings → FILTER MODE: All data → ADDITIONAL SETTINGS: Output name vergeben → OK
- Project manager →

 project.rsp → SCANS → POLYDATA → Doppelter linker Mausklick auf das erzeugte Polydata-Objekt → VIEW TYPE: 3D → OK → Teilmenge der Punkte mit selektieren → Auswahl mit invertieren → mit Entf-Taste entfernen
- Project manager → Images project.rsp → SCANS → POLYDATA → rechter Mausklick auf das Polydata-Objekt → Export... → Dateityp: ASCII (*txt) → Speichern → GENERAL SETTINGS: Global coordinate system (GLCS) → EXPORT FORMAT: X, Y und Z → SEPARATOR: comma, → OK