

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

會議記錄表

會議日期：2026 年 06 月 22 日

頁數/總頁數：1 / 4

會議主旨：鴻揚 丁山 黏結按鈕 92XXAD0 品質問題												M260604			
時間		13 時 53 分至 15 時 00 分						主持人		謝華賢					
地點		泛源走廊會議室						記錄		楊子賢					
出席者簽名	品保處	資材處						會簽	總經理	技術長					
	 06/26/26	 06/26/26							 7/03/26	 06/26/26					
No.	內容說明														
1.	此批進料 3392pcs(良品數:2902pcs),有以下問題(鴻揚進料時不良品已分類):														
	廠內庫存:2759pcs(此為良品)														
2.	VQE 已確認問題點.														
	以下為鴻揚問題分析:														
3.	上方漏鐵(內側)問題: - 成品上方出現漏鐵。 - 問題主要集中於 1、3、4 號穴。 2 號穴幾乎沒有發生相同問題。														
3.1	原因分析: - 先前 2 號穴曾因相同問題進行模具修模(加肉厚)修正。 - 修正後 2 號穴已明顯改善。 - 推測 1、3、4 號穴可能存在相同結構問題。														
3.2	改善對策: - 鴻揚回廠確認當初 2 號穴進行模具修模(加肉厚)尺寸與修模方式。 - 評估是否以相同方式改善 1、3、4 號穴。 - 若可行,可改善上方漏鐵(內側)問題。														
3.3	不良比例:49/3392pcs(1.44%).														
4.	試模階段產生之漏鐵/包覆不足及用透明料件試模問題: - 試模過程中約產生漏鐵/包覆不足 67 件不良品/透明料件 55 件。 - 多數屬於條件尚未穩定時產生。														

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

	原因分析： 頁數/總頁數：2/4
4.1	- 每日開機後需重新調整射出條件。 - 無法保證第一模即完全正常。 - 試模不良屬製程必要損耗。
4.2	改善對策： - 試模不良與量產不良應分開評估。 - 後續由射出廠自行過濾，不列入正式交貨品。
4.3	- 漏鐵/包覆不足不良比例:67/3392pcs(1.97%)。 - 透明料件試模不良比例:55/3392pcs(1.62%)。
5.	側邊裂痕問題： - 發現部分產品側邊出現裂痕。 - 問題集中於3號穴，1號與4號穴亦有發生。 2號穴相對較少。
5.1	原因分析： 可能原因包含： - 鐵件定位偏移。 - 舊版鐵件與新版鐵件混用。 - 模具定位結構差異。 - 鐵件鬆動造成射出時偏位。
5.2	改善對策： - 先觀察1、3、4號穴修模後是否同步改善。 - 若仍存在，再進一步確認鐵件定位與尺寸問題。
5.3	不良比例:46/3392pcs(1.35%)
6.	流痕問題： 表面局部出現流痕。
6.1	原因分析： - 射出冷料流動造成。 - 溫度不足導致熔膠結合不完全。
6.2	改善對策： - 屬於射出條件問題。 - 鴻揚後續調整射出條件及參數改善。 - 發現時直接挑除，不納入交貨品。
6.3	不良比例:9/3392pcs(0.26%)
7.	外觀黑點、異色點（紅點、藍點）問題： - 為目前最大宗不良來源。 - 不良數量:253pcs。

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

7.1	原因分析: 黑點: - 原料污染. - 模具表面污染. - 環境落塵. - 原料於料管內停留過久碳化. 異色點(紅點、藍點): - 換料不完全. - 色粉殘留. - 配色料污染.	頁數/總頁數: 3/4
7.2	討論改善方案: - 評估是否導入抽色(抽料)作業。 - 直接由原料端控制顏色純度。 - 減少現場配色造成之色點問題。 - 鴻揚確認抽料廠最低生產量(MOQ)。 - 後續試產驗證改善效果。	
7.3	● 黑點不良比例:約 253/3392pcs(7.45%).。 異色點(紅點、藍點)不良比例:7/3392pcs(0.20%).。	
8.	亮痕問題:因是模具本身問題,目前判定允收.	
	以下為丁山問題分析:	
A	鐵件變形問題: - 射出後有出現漏鐵現象. - 部分產品背面包覆不完整,造成局部漏鐵。	
A.1	原因分析: 目前判斷問題可能與熱處理變形有較大關係。	
A.2	改善對策: - 將透過投影量測與數據分析確認實際偏差來源。 - 評估是否用外型檢具全檢。	
A.3	檢具(治具)開發評估: - 討論增加外型檢具。 - 目前已有檢具檢查直角部分尺寸。 - 若新增外型檢具,需額外投入成本。 - 丁山先完成數據蒐集與公差分析。 - 丁山檢具圖面完成後會先請 RD 先評估是否需要修正公差確認合理公差範圍後再決定是否開發新檢具。	

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

頁數/總頁數：4/4

三、待辦事項 (Action Items)

任務內容	負責人	預計完成時間
查詢 2 號穴過去加肉厚修模資料及尺寸	鴻揚	預計 6/30 前
評估 1、3、4 號穴是否可比照 2 號穴進行加肉厚修模	鴻揚	預計 7/10 前
調整射出條件改善流痕及壓痕問題	鴻揚	下批生產前
確認抽料 (抽色) 最低生產量 MOQ	鴻揚	預計 6/30 前
不良品待判定:260pcs 挑出允收品.	泛源	預計 7/10 前
已分類如下:		
黑痕允收數量:114pcs, 7pcs 留樣, 其餘不良品需去除外層塑膠.		
不良品數量:93pcs.		
上方露鐵:46pcs 評估是否有允收機會	泛源	預計 7/10 前
上方露鐵允收數量:46pcs		
不良品(漏鐵:67pcs/, 側邊裂痕:46pcs/流痕:9pcs/試模:55pcs/異色點 (紅點、藍點):7pcs, 不良品去除外層塑膠.	鴻揚	預計 7/10 前
保留不良與允收樣品供後續比對分析	泛源/鴻揚	持續執行
評估新增外型檢具先評估是否需要修正公差確認合理公差範圍後再決定是否開發新檢具。	泛源研發處	丁山數據完成後決定,預計 7/3 前