

泛源股份有限公司
供應商訪廠報告(一)

供應商	威逞齒輪事業有限公司	訪廠目的	☐ 新供應商開發 ☐ 例行拜訪 ☒ 其他 品質討論		
議題	92XX010 退帶軸 氧化問題討論		日期	2026/07/07	
泛源訪廠人員(職務/姓名)	資材處採購課長/蕭良如 品保處/陳赫騰 資材處 VQE/楊子賢				
廠商參加人員(職務/姓名)	威逞老闆/洪聖閔				
討論事項與重點： 92XX010 退帶軸-品質問題討論					
觀察事項說明：					
1. 92XX010 退帶軸: 外觀氧化/生鏽問題：					
1.1 此批進料數量:2210pcs。					
1.2 品保進料檢驗時發現外觀及齒間氧化，不良比例:32/32pcs(100%)。					
2. 外觀氧化/生鏽問題分析，此次原因說明：					
原因	其他說明		對策		
威逞外包研磨廠因趕工，兩批產品同時生產，第二批停留於研磨廠時間過久。	連日下雨 環境潮濕 倉儲條件不佳		改善供應鏈停放時間，避免研磨廠久放造成氧化/生鏽		
研磨完成後，流程控制不足導致。	清潔度不足 防鏽效果下降		新增檢驗重點以完善氧化、生鏽、毛邊及清潔度之檢驗標準		
外觀檢驗方式不完全。	威逞廠內出貨檢驗時只看單面 未旋轉各方向檢查 外觀檢驗效果下降		新增檢驗重點避免遺漏： 使用放大照明鏡 強化光源檢查 每件旋轉 360°檢查 不可只檢查單一面		
3. 廠內庫存 493pcs(2026/05/11 進料)：有輕微氧化問題，後續會再上油且用塑膠袋封裝，防止氧化繼續惡化。					
4. 供應商提出改善新流程：					
原流程：熱處理->研磨->去毛邊->包裝					
改善後：熱處理->去毛邊->研磨->防鏽->100%全檢->包裝					
5. 出貨前檢驗：威逞同意所有產品出貨前納入標準流程					
全數外觀確認					
放大鏡檢查					
強化光源檢查					

確認無氧化、生鏽、毛邊

6. 包裝與保存改善，針對威逞廠內所有泛源的庫存，提出改善方案：

新包裝方式：紙箱->箱內增加塑膠袋->放置泡殼->每層噴防油->封袋->封箱。

目的：降低空氣接觸

防止紙箱吸附防鏽油

提高長期保存能力

註：此方式威逞亦參考現有出口美國產品包裝方式

7. 待辦事項 (Action Items):

任務內容	負責人	預計完成時間
製程修改為「熱處理→去毛邊→研磨→防鏽→100%全檢→包裝」	威逞	下一批生產前
針對威逞廠內所有泛源的庫存，導入新防鏽包裝（塑膠袋+防鏽油+封袋），已請威逞評估是否也將立即出貨之料件納入	威逞	下一批出貨前
建立出貨前 100%目視外觀與放大鏡檢驗	威逞品保	即日起執行
新增檢驗重點以完善氧化、生鏽、毛邊及清潔度之檢驗標準	威逞品保	即日起執行
改善供應鏈停放時間，避免研磨廠久放造成氧化	威逞	後續所有批次
建立庫存期間防鏽保存管理機制	威逞	即日起執行
抽查威逞廠內防鏽保存管理機制是否確實執行	VQE	不定期執行

8. 會議結論：

8.1 針對本次生鏽問題，供應商已確認原因並提出製程、包裝、防鏽及檢驗等改善措施，後續將全面導入泛源所有料件，以降低氧化及品質異常風險。

8.2 雙方同意建立更完整的品質驗證流程，包含製程改善、出貨前 100%目視檢驗、放大鏡外觀檢查及防鏽保存管理，作為後續量產的品質保證。

其他部門訪廠報告：

料需有階段性臨時抽查驗證，以確保廠商OQC非假象。
楊

總經理	技術長	研發處	品保處	資材處	VQE
楊 07/09/26	朱 07/08/26	楊 07/09/26	Leo 07/08/26	王 07/08/26	李 07/08/26

簽核完成後掃描 E-mail 給相關單位

