

泛源股份有限公司
供應商訪廠報告(一)

供應商	宥星塑膠製品廠有限公司		訪廠目的	☐ 新供應商開發 ☐ 例行拜訪 ☒ 其他 修模後確認	
議題	右殼 93XXBR1 修模後確認			日期	2026/05/19
泛源訪廠人員(職務/姓名)	資材處長/謝華賢 品保處長/林文仲 資材處 VQE/楊子賢				
廠商參加人員(職務/姓名)	宥星 廠長/林建良 品管/許俊智				
討論事項與重點：					
1. 右殼包封問題與對策-修模後確認與簽樣					
觀察事項說明：					
1. 右殼因包封產生外觀亮痕問題:					
1.1 宥星昨天 5/18 下午收到模具,當天 5/18 晚上宥星自行試模調整生產條件,測試後還是有些微亮痕。					
1.2 宥星廠自行內部討論後決定由兩個灌點(如圖所示) 調整,用灌點料頭先塞住一邊,使其包封處移位,經測試後,包封處不在原來的位置上,確實移位了(如圖所示)。					
1.3 亮痕問題解決後,也出現新問題,D 項(如圖所示)處用膠條實配後發現尺寸過大,經廠長調整射出條件後(公母模模溫調整至 90 度),圖面尺寸 2.3mm,實測尺寸 2.20-2.26mm,膠條實配 OK。					
1.4 因包封位移至控制面板處,宥星廠長告知控制面板組裝處會有組裝風險,所以我們也帶控制面板實配,實配後組裝 OK。					
1.5 外觀及組裝處確認及測試完畢後,取 4pcs 樣品簽樣,簽樣完成後再給宥星回簽 2pcs 即可。					
1.6 右殼宥星修模前庫存數:1476pcs,泛源修模前庫存數:1747pcs,合計:3223pcs,約可生產四個月。修模後,生產一批觀察後續外觀見狀況。					
其他部門訪廠報告：					
今日已完成試模;報告轉 RD 審核中. Leo 05/19/26 請宥星重新提供右殼胚"射出成型條件表"供 RD 留存備查 hcy 5/20/26					
總經理	技術長	研發處	品保處	資材處	VQE
楊 05/19/26	朱 05/19/26	楊 05/21/26	Leo 05/19/26	05.19.26	楊 05/19/26

簽核完成後掃描 E-mail 給相關單位



