

泛源股份有限公司
供應商訪廠報告(格式二)

供應商	承化實業股份有限公司	訪廠目的	☒ 品質討論 ☐ 出貨檢驗 ☐ 其他_____		
議題	92XX098 後置帶擋板連桿與 92XX048 齒板左護腳 重工討論		日期	2025/02/20	
泛源訪廠人員(職務/姓名)		供應商品質工程師/許哲睿			
廠商參加人員(職務/姓名)		業務部主任/范嘉恒 品保組長/謝淑慧			
討論事項/輔導重點：(異常料件的表達須包含料號/品名/不良率/絕對值/異常描述) 2025/02/10 進料之 92XX098 2905pcs 與經進料檢驗發現，平面度 0.3 處 NG，不良率為 6.25%、92XX048 2000pcs 硬度 NG，不良率為 20%。 - 本批物料經決議不可使用，退承化全檢，並於 02/20 赴承化了解全檢進度。					
觀察事項/在製品與庫存：(事實記錄與製程的確認/生產機台與檢驗有效性) 02/17 承化業務至本公司了解檢驗方式，並要求其將本公司檢驗方式告知承化品保，且雙方檢驗手法必須一致。 02/20 至承化品保室確認，全檢進行中，92XX098 平面度確實按照本公司按壓位置量測間隙，92XX048 亦依本公司要求位置量測硬度，然承化雖有兩台硬度計，但僅有一台可固定供全檢使用。 - 全檢工作預計可於 02/27 前執行完畢，不影響本公司後續物料上線。					
矯正措施建議與執行：(管理異常/料件異常/製程異常的矯正措施及完成日期) 92XX098 本次異常原因係承化人員檢驗方式錯誤，平面度檢驗未按壓於正確位置，導致無法驗出變形產品，02/20 已再次教育承化品保正確方式，並要求納入 SIP 中。(3/7) 92XX048 硬度異常疑似熱處理廠將未熱處理料件混如其中所致，因熱處理後產品會先回到承化廠內檢驗，故要求承化針對該熱處理廠處理之料件於進料檢驗增加外觀色澤檢驗項目，避免混料產生。(3/7)					
議定改善對策與追蹤事項：(著重再發防止對策與可完成或結案日期) 92XX098 目前暫無後續訂單，故將於下張訂單交貨時驗證其檢驗方式是否依規。 92XX048 下張訂單交期為 2025/07，故將於 7 月份確認改善成效。(2025/07)					
其他部門意見：					
總經理	技術長	研發	品保	資材	VQE
					