

泛源股份有限公司
進料檢驗/製程檢驗異常 5C 報告

文件編號：VQE-2025-010

頁次：01/02

料 號	92XX072	品 名	黏結頭墊塊		
供應商	承化	進料數	4675	日 期	2025/12/05
檢驗數	30	不良數	3	不良率	10%

問題描述：

- 泛源發現庫存(10/03 進料 5000pcs)黏結頭墊塊在生產製程中有裂開現象-11/26 LINE 通知承化
 - 鎖螺絲後斷開
 - 零件本身有裂
- 異常斷裂零件寄回承化分析*2pcs-11/27 寄出

庫存處理(倉庫+進料批)圍堵措施：

- 泛源庫存品取 1200pcs 鎖螺絲，鎖附扭力 7~8kg
- 鎖螺絲後以 2.5D 目視全檢零件是否有裂痕。
- 同時要求承化提供對策後零件-12/04

產生原因(根本原因)：

- 承化收到斷裂品後做金相確認 1.成型 2.燒結 3.組裝確認分析問題原因，不良品切片
- 承化徐顧問回覆此問題是回火除氫的熱風時間與溫度不足
- 承化先將廠內的 4675pcs 庫存送回火後，並於 12/4 出貨泛源更換
 - 3.1 角度 90 ± 3 度偏大到 98 度-請承化提供模具角度-12/05 回覆此角度為加工尺寸)

矯正措施：

- 承化回火重工批尺寸及角度有異常，無法使用-12/05 退回 1000pcs
- 承化全檢 1000pcs，6.0mm 尺寸 105pcs 過大，不良率 10.5%-12/10 已回覆
- 12/17 承化全檢入料 4047pcs(已回火)供泛源生產
- 承化提供對策

製程	問題	對策
毛胚	承化收到斷裂品做金相確認 1.成型/燒結 OK	
加工	93±3 度：NG 品是 98 度 Ø 6.0±0.10mm 過大 Ø 0.3±0.10mm	製作 90±3 度的專用刀具 Ø6±0.1 使用投影量測 Ø6 處的厚度 0.3±0.1 的尺寸使用剖開對半方式量測
熱處理及 染黑	不良品做切片 此問題是回火除氫(氫脆)的 溫度與時間不足	退回的產品完成回火+全檢(數量 2710pcs-承化庫存) 鑫將熱處理廠增加回火時間來改善此問題 01/20 前提供回火溫度與時間(箱型爐)

2025/12/19/26