


泛源股份有限公司

供應商訪廠報告(二)

供應商	王派精密企業股份有限公司	訪廠目的	■品質討論 □出貨檢驗 □其他_____			
議題	32XXCD2 左機體品質問題討論		日期	2025/08/18		
泛源訪廠人員(職務/姓名)	供應商品質工程師/許哲睿 品保處工程師/陳赫騰 品保處長/林文仲					
廠商參加人員(職務/姓名)	王派業務/謝學謙 王派加工/劉育昕 王派品保/黃建碩(08/14)					
討論事項/輔導重點：(異常料件的表達須包含料號/品名/不良率/絕對值/異常描述) 32XXCD2 左機體於 2025/08/08 進料 12pcs，經品保以檢具檢驗發現有 7pcs 左右機體組裝結合處之平面度大於 0.1，且其中 2pcs pitch NG，遂退王派重工並檢討與改善。						
觀察事項/在製品與庫存：(事實記錄與製程的確認/生產機台與檢驗有效性) 08/14 VQE 攜檢具至王派檢驗已加工完成品，並與王派品保及產線工作人員說明檢具使用方式及允收標準，王派人員清楚了解使用方式與允收標準。(08/14) 08/18 與本公司品保處人員再次至王派了解檢驗狀況，已生產完成產品 76pcs 檢具檢驗有 70pcs 合格，6pcs pitch 與平面度 NG。 - 王派表示，因圖面未標示平面度，故無從針對平面度進行控管，pitch 部分，王派以三次元量測發現，#C 尺寸 5.10 ± 0.05 處若控制於中值(5.089~5.119)，則 pitch 檢具皆無法通過，而控制於下限(5.056~5.067)，則檢具可輕易通過。 - 左機體加工分為三個工程，因機台刀具庫數量關係，先加工第一工程，時間約需 60 分鐘，待第一工程加工完畢後，再更換刀具進行第二與第三工程，合計約需 30 分鐘，使用機台為益全機械 L1060 四軸加工機。						
矯正措施建議與執行：(管理異常/料件異常/製程異常的矯正措施及完成日期) 32XX 左、右機體檢驗檢具僅有一套，日後生產時將借出至王派供其製程與出貨檢驗，以杜絕不良品流出(已執行)。						
議定改善對策與追蹤事項：(著重再發防止對策與可完成或結案日期) - 本次攜回 7pcs 平面度 NG 樣品試組裝，待組裝後確認尺寸超差可接受範圍，再決定是否於圖面標示平面度。(產線預計 08/21 組裝) 回報+D/CEO. #C 尺寸王派生產將控制於尺寸下限。(08/18 起)						
總經理	技術長	研發	品保	資材	VQE	
 08/20/25	 08/20/25	 08/20/25	 08/20/25	 08/20/25	 08/20/25	