

泛源股份有限公司

供應商訪廠報告(二)

供應商	王派精密企業股份有限公司 金源機械股份有限公司		訪廠目的	■品質討論 □出貨檢驗 □其他_____	
議題	93XXAB1 馬達固定牆 M2 螺孔滑牙品質討論			日期	2025/06/25
泛源訪廠人員(職務/姓名)	供應商品質工程師/許哲睿 資材處長/謝華賢 品保處長/林文仲				
廠商參加人員(職務/姓名)	王派品保經理/黃建碩 金源機械/陳老闆				
討論事項/輔導重點：(異常料件的表達須包含料號/品名/不良率/絕對值/異常描述) 93XXAB1 馬達固定牆於 2025/06/19 現場組裝時發現 M2 螺絲於鎖付時 52pcs 有 25pcs 滑牙現象，不良率約 50%。 觀察事項/在製品與庫存：(事實記錄與製程的確認/生產機台與檢驗有效性) - 產線以 M2 螺絲全檢 M2 牙孔，發現不良率近 1/3，庫存品遂全數退王派重工。 6/25 至金源機械了解，金源並無變更製程，始終以無削攻牙方式加工，下孔徑皆控制於 1.8mm，本項於現場以 Ø1.8 pin 確認無誤，加工完成後以牙規全檢確認，本項於現場抽驗 10pcs，牙規檢驗合格。 - 金源牙刀更換時機：每批量(1000pcs)皆以新牙刀生產，製程中若牙刀斷裂，斷裂前生產的 10pcs 亦將再次以牙規檢驗。 - 金源加工馬達固定牆使用機台為：晶禧 JHV-1020 四軸加工機，年份 2016/11，與今年 2 月前去拜訪時，生產機台為同一機。 矯正措施建議與執行：(管理異常/料件異常/製程異常的矯正措施及完成日期) - 本批廠內在製品與庫存品 944pcs 全數退王派重工，王派以加裝牙套方式重工。(06/30) - 馬達固定牆 M2 螺孔常發生滑牙現象，四處牙孔是否設變為加裝牙套以杜絕不良，轉研發研議，牙套費用：4 元/孔，共有四孔。 議定改善對策與追蹤事項：(著重再發防止對策與可完成或結案日期) M2 牙孔金源、王派與泛源三方皆以牙規為檢驗與驗收標準，此次三方檢驗結果一致但依然發生滑牙事件，疑似因螺牙飽和度不足所致，現依王派與金源建議，除以牙規檢驗外，於攻牙完成後以 Ø1.7 pin NOGO 為驗收標準，並於本批(07/15)進料時驗證，且至少追蹤三批進貨。					
總經理	技術長	研發	品保	資材	VQE
 07/07/25	 07/04/25	 07/04/25	 07/04/25	 07/04/25	 07/04/25

112936114 Ø1.70 mm
零規套合檢測，帶
頭尾孔均量測！