

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

會議記錄表

會議日期：2026 年 06 月 25 日

頁數/總頁數：1 / 5

會議主旨：黏結下齒板 93XXAO0 & 黏結按鈕 92XXAD0-外觀限度討論														M260603	
時間		15 時 00 分至 15 時 30 分						主持人		楊子賢					
地點		泛源會議室						記錄		楊子賢					
出席者簽名	總經理	技術長	品保處	生產處	製造課	行銷處		會簽	資材處	倉管課					
	楊 06/26/26	朱 06/26/26	Lea 06/26/26	王 06/26/26	David 06/26/26	J 06/26/26			[Signature] 06/26/26	[Signature] 06/26/26					
No.	內容說明														
	異色點、黑痕外觀限度/不良品處理方式、生產品質改善及後續管控機制討論														
	議題：黏結按鈕黑痕/上方漏鐵/側邊下方流痕/異色點產品判定標準討論 討論內容 - 生產過程中陸續出現紅色、藍色、黑色等異色點問題。 - 已由鴻揚挑選出約 200 多件異常品。 - 部分產品經初步篩選後，認為仍有放行空間。 - 目前對於允收標準，各部門認知仍有落差。✓ 1. 結論 - 明顯異色（紅、藍、黑等）產品原則上直接淘汰 ✓ - 部分輕微瑕疵產品可再討論是否放寬標準。 - 行銷端認為外觀標準應維持較高要求，不接受明顯異色產品 ✓ - 輕微黑痕不明顯，故放寬標準-可允收。 - 上方漏鐵因在溝槽底部，故放寬標準-可允收。 - 側邊下方流痕因位置在下方，組裝後不會直接被看見，故放寬標準-可允收。														

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

1.1	議題：射出製程異色點來源分析 討論內容 • 研判異色點主要來自射出製程。 • 因廠商只有做日班,每天都需要開機，每次開機都需要把模溫提升至工作溫度。 • 開機熱機模溫提升期間容易產生異色點及黑點及試模耗損產生不良品。 結論 • 要求供應商檢討： ○ 開關機管理方式 ○ 射出條件穩定性 ○ 原料管理方式 ○ 現場環境評估是否還有改善空間 • 評估改用抽料方式取代色母調色。	2/5
2.	議題：黏結下齒板黑痕問題改善成果確認 討論內容 • 第一階段以正常製程測試 40pcs，效果不佳。 • 第二階段調整掛具位置至 Ø5 孔內位置，並提高電流進行測試。 • 後續 200pcs 測試結果已有改善，但仍存在部分黑痕問題。 結論 • 調整掛具位置及提高電流確實有改善效果。 • 目前不接受上方有黑痕。 • 嚴重黑痕產品仍需噴銀漆補救處理。	
2.1	議題：上下方黑痕與搶電流影響分析 討論內容 • 發現正面黑痕與底部黑痕具高度相關性。 • 原因可能為上方黑痕與底部黑痕,造成導電不均形成搶電流的現象。 • 黑痕越嚴重，對應上方 R 角及底部直角區域電鍍品質越差。 結論 • 將持續以調整電流與掛點變更方式改善。 • 建立快速判定方式： ○ 正面有明顯黑痕或輕微黑痕 → 判定不良。 ○ 正面無黑痕 → 可列入可用品。	

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

2.2	議題：表面處理與鍍層改善方案 討論內容 - 討論金色/黑色..等電鍍、鈦鍍層等改善方案。 - 不確定鈦鍍層是否足以遮蔽現有缺陷。 - 建議先進行少量試驗驗證。 結論 - 挑選樣品進行鈦鍍層測試。 - 評估遮蔽效果及成本效益後再決定是否導入量產。	3/5
2.3	議題：與日文廠商共同尋求解決方案 討論內容 - 日文廠商表示其產品普遍存在類似現象。 - 目前已測試拋光、噴砂等方式，但仍無法完全消除問題。 - 希望由日文廠商提供更具體改善建議。 結論 - 由 VQE 向日文廠商請教是否還有其他改善建議。 - 要求提供： - 根本原因分析 - 建議改善方案 - 其他客戶處理經驗	
3.	議題：特殊料件管控機制建立 討論內容 - 現場反映問題料流入產線後辨識不易。 - 倉庫與現場領料人員缺乏一致性的警示機制。 - 僅以口頭通知容易遺漏。 結論 建立特殊料件管制機制： - 特殊料箱加貼明顯標示。 - 現場看到標示必須通知製造課長確認。 - 特殊料未經確認不得直接投入生產。 - 建立特殊料公告板追蹤狀態。	

待辦事項:

任務內容	負責人	預計完成時間
重新確認異色點允收標準並形成正式規範	VQE	7/10
針對 200 多件異常品再次分類篩選可用件	VQE	6/6
持續驗證調整掛具位置與提高電流效果-已通知華亮持續執行	VQE	持續執行
向日文廠商提出正式改善需求並取得回覆	VQE	7/10
蒐集日文廠商其他客戶改善案例	VQE	7/10
選取樣品進行鈦鍍層測試	VQE	下批切帶刀鍍鈦時
與射出供應商討論抽料方案及成本	資材處/採購	7/10
建立 特採 料標示管理制度	倉庫主管	7/10
建立 特採 料公告板與追蹤機制	倉庫/製造課	7/10
特採 料件發現後須通知生產課長確認流程	倉庫/製造課	7/10
向華亮詢問是否有其他顏色選擇,效果如何	VQE	6/26
華亮回覆目前有黑色的鉻可選擇,但因很少人做,價格不划算,且硬度比目前的硬鉻低,故目前先不考慮改鍍鉻的顏色.		
華亮建議因其他客戶也有這個問題發生,其他客戶是用銀色噴漆補色,目前廠內也是用這個方式補救.		



