00817_M458_Ratitovec - Hrošč #1365 Izpad podatkov iz WMT702 na 00817 M458 Ratitovec

2018-06-01 15:00 - Marko Mlakar

Status: Zaključen Začetek: 2018-06-01 Prioriteta: Do datuma: Običajna Dodeljen: Marko Mlakar % Narejeno: 100% 0.00 ura Kategorija: Ocenjen čas: Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG:

Opis

Od 30.5.2018 ni podatkov iz senzorja WMT702. Reset senzorskega modula in postaje ne pomaga – senzor se ne javlja na povpraševanje. Naročamo servis na postaji in vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.

Predlagamo, da imate s seboj vsaj naslednje rezervne dele: nov senzor WMT702 s pripadajočim kablom, UC-8410, prenapetostne zaščite.

Senzor WMT702 je nameščen cca 50m stran od postaje na drogu ob hiški. Drog ni pregiben, zato je dostop do senzorja otežen (dostop je mogoč s plezanjem na streho hiške).

Predlagamo, da se ob obisku lokacije s trenutno podrtega droga demontirajo tudi kamere in se po namestitvi novega droga ponovno namestijo (dva obiska lokacije). Druga možnost bi bila, da se uskladite z dobaviteljem droga, odidete na lokacijo skupaj in hkrati vzpostavite še delovanje kamer (en obisk lokacije).

V omaro EO bi bilo potrebno namestiti še prenapetostno zaščito za WMT702 (nedokončano opravilo s prejšnjega obiska na lokaciji z dne 6.9.2017).

Zgodovina

#1 - 2018-07-03 10:14 - Marko Mlakar

- Datoteka DSC_0293.JPG dodan
- Datoteka DSC_0292.JPG dodan
- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Kamere so bile izklopljene v RO omari. Priklop kamer v eth stikalo in nastavitev pozicij.

Vgraditev prenapetostne zaščite v EO omaro za WMT702.

Zamenjava moxe UC-8410, ker PORT1 ni deloval (narejen loopback test).

serijska številka vgrajene moxe:TAEGC1006034

2018-07-23 1/4



2018-07-23 2/4



2018-07-23 3/4

Datoteke

DSC_0292.JPG	874,508 KB	2018-07-03	Marko Mlakar
DSC_0293.JPG	1,253 MB	2018-07-03	Marko Mlakar

2018-07-23 4/4