# xober\_op\_location - Hrošč #1155 Servis postaje M440 Mackovci

2017-09-04 11:26 - Nikola Kostić

Status: Rešen Začetek: 2017-09-04 Prioriteta: Do datuma: Običajna Dodeljen: % Narejeno: 100% Kategorija: Ocenjen čas: 0.00 ura Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG: Opis

### Zgodovina

#### #1 - 2017-09-05 11:11 - Nikola Kostić

5.9.2017 Zamenjano ETH stiklao v RO omari (po tem so indikacijske lučke kazale da komunikacija deluje)

Postaja je na kratko komunicirala (info Žunič/Mlakar). Zamenjan je tudi IMC ločilnik.

Na poziciji RO ETH stikalo je bilo možno videti krmilnik, in GW 172.19.0.1. !?

Iz arso lab pa je možno videti samo GW 172.19.130.241

#### #2 - 2017-09-26 10:24 - Nikola Kostić

- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 50

Čaka se na posodobljeno informacijo s strani telekoma.

## #3 - 2017-10-02 09:03 - Nikola Kostić

Telekom: konfiguracija adsl modema

Žunič: Zamenjal že zamenjano (predhodno vrnjeno s servisa) stikalo v RO omari.

Postaja deluje normalno.

## #4 - 2017-10-02 09:03 - Nikola Kostić

- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen
- % Narejeno se je spremenilo iz 50 v 100

## #5 - 2017-10-02 09:49 - Gregor Žunič

- Status se je spremenilo iz Rešen v Povratna informacija
- % Narejeno se je spremenilo iz 100 v 80

Na lokaciji sem odstranil optični pretvornik in ethernet stikalo, ker se drugače komunikacija s postajo ni vzpostavila. Najverjetneje je težava z ethernet stikalom, ki je bilo reklamirano (TACHD1051649 - nameščeno prej na Šebreljskem vrhu), poslano na servis in je bilo nameščeno na lokaciji - stikalo naj bi delovalo brezhibno, vendar se je na lokaciji izkazalo, da ni tako. Stikalo je potrebno zamenjati z novim ali ga popraviti.

### #6 - 2017-10-06 13:49 - Nikola Kostić

- % Narejeno se je spremenilo iz 80 v 50

2017-10-30 1/2

g. Žunič povezal postajo direktno na modem (ni optike vmes).
Stikalo EDS206 je prevzel g.Mlakar in pošlje ponovno na servis.
Na postajo bo treba ponovno vgraditi stikalo EDS206 (imc je nov).

## #7 - 2017-10-30 09:18 - Nikola Kostić

- Status se je spremenilo iz Povratna informacija v Rešen
- % Narejeno se je spremenilo iz 50 v 100

M.Mlakar zamenjal stikalo EDS206.

## **Datoteke**

Prijava probl, reklamacija - izpad postaje 00357\_M440\_Mackovci.doc 95,5 KB 2017-09-04

Nikola Kostić

2017-10-30 2/2