AUTAZA

INSPECTION ANALYTICS

GUIA RÁPIDO

Do zero ao relatório em poucos passos

AIA.V1.2.0 Oficial - 10/09/2026

Baseline oficial do ciclo V1.2.0. Alterações futuras devem partir desta versão e passar por validação de regressão.

1. Primeira execução

Passo	O que fazer
1	Extraia a pasta completa do ZIP.
2	Execute INSTALAR_DEPENDENCIAS_AIA.bat.
3	Execute VALIDAR_AIA.bat.
4	Execute CRIAR_ATALHO_DESKTOP.bat.
5	Abra pelo atalho AIA V1.2.0 Oficial.

2. Criar uma coleta

- Abra COLETA.
- Preencha cliente, planta, projeto, linha, técnico, data, Threshold e referência.
- Use COLETA RÁPIDA para registrar Identificação, Vision AI, Referência, Real e Detectado.
- Use DETALHAR DEFEITOS somente quando precisar separar tipos.
- Use RECALCULAR após correções manuais.

3. Ordem de leitura

Prioridade	Pergunta
D-I	A inspeção tinha defeito e o sistema detectou?
D-O	Quantos defeitos/ocorrências foram encontrados ou perdidos?
C	A decisão final OK/NOK da inspeção estava correta?

4. Interpretar rápido

Indicador	Regra prática
FN-DI	Escape: havia defeito e não houve detecção.
FP-DI	Falso alarme: não havia defeito e houve detecção.
Recall D-I	Quanto dos casos com defeito o sistema encontrou.
Precision D-I	Quanto dos alarmes realmente correspondia a caso com defeito.
FP-D/FN-D	Contagem de ocorrências extras/perdidas.

5. Meta padrão

Perfil	Accuracy	Precision	Recall	F1	FP/100	FN/100
BOM	90%	90%	95%	92%	<=5	<=3
EXCELENTE	95%	95%	98%	96%	<=3	<=1

6. Comparar e calibrar

- Use NOVA COLETA para arquivar o conjunto anterior.
- Em COMPARAÇÃO selecione duas ou mais coletas e observe deltas.
- Defina a META antes de usar CALIBRAÇÃO.
- Trate sugestões de Threshold como hipótese de teste e sempre monitore o indicador oposto.

7. Antes de exportar

- Abra AUDITORIA e confira se os controles de integridade estão aprovados.
- Confirme Threshold, data e método de referência.
- Exporte Excel e, quando necessário, o relatório PDF.
- Preserve o arquivo de origem e a exportação final.