Normas

Son:

ACUERDOS VOLUNTARIOS

Entre:

las partes interesados en un tema (gobierno, consumidores, empresas, institutos de investigación, etc.).

Se redactan en:

nacionales (IRAM, BS, VDE, UNE, etc.) o internacionales (IEC, ISO) que reúnen a las partes, coordinan los esfuerzos/voluntades y las generan/publican.

Definen:

términos: los que se utilizan en las mismas normas

limites: a los que se deben ajustar los parámetros definidos

procedimientos para verificar todo lo anterior

Leyes, decretos resoluciones o disposiciones pueden hacer OBLIGATORIOS los acuerdos voluntarios alcanzados en las normas

Incertidumbre

Definición según norma IRAM 35050

Incertidumbre: Parámetro asociado al resultado de una medición que <u>caracteriza</u> la dispersión de los valores que razonablemente puede tener el mensurando.

No usamos la definición de error (e= valor real - valor medido) porque no conocemos el valor real. En cambio con la definición de incertidumbre no es necesario conocer el valor real.

La incertidumbre nos da una referencia de las mediciones que realizamos.

Las normas son documentos de consulta, lo que se paga son los ejemplares de la misma.

Normativa en Incertidumbre

- Ante la necesidad de uniformar critérios en la evaluación de la incertidumbre el BIFM aprobó en 1981 una recomendación del grupo de trabajo de 1980.
- ▶ En 1998 diferentes organismos internacionales (BIPM, ISO, IEC,OIML, etc.) generaron conjuntamente la "Guia para la Espera de Incertidumbre en las Medicionas" (GUM: uideiines for evaluating and expressing the ncertainty of easurements)
- En nuestro país la norma 2008 (Procedimientos para la evaluación de la incertidumbre de la medición) sigue exactamente esa guía.

Definición de términos, IRAM 35050

Magnitud:

Alributo de un fenómeno o cosa que puede ser definido cualitativa y cuantitativamente. (Ejemplos: longitud, longitud de una mesa)

Valor:

Expresión cuantitativa de una magnitud.

Valor verdadero:

Es el resultado de una medición perfecta de una magnitud.

Medición:

Conjunto de aperaciones a efectuar para obtener el valor de una magnitud.

Principio de medición:

Bases científicas de lo anterior.

Método de medición:

Secuencia lógica de las operaciones realizadas en una medición.

Definición de términos. IRAM 35050

▶ Mensurando:

Magnitud que se va a medir.

Se requiere una descripción con la mayor cantidad de detalles posibles.

Cuanto menos incertidumbre se quiera que tenga la magnitud del mensurando más información será requerida, la mana delalles <u>aumentará</u> la

incertidumbre.

Ejemplo:

- la velocidad del sonido en el aire.
- La velocidad del sonido en el aire a 1 atmósfera de presión.
- La velocidad del sonido en al aire a 1 atmósfera y a 0 grados de temperatura.
- IV. La velocidad del sonido en una mezcla de N2 (0.7808) y O2 (0.2095) CO2 (0.00035) Ar (0.00935) Con P=101325 Pa y T=273.16K.

Definición de términos. IRAM 35050

Resultado de una medición:

Valor del mensurando obtenido por la medición.

Exactitud de la medición.

Proximidad entre el resultado de la medición y el valor verdadero del mensurando. (Es una cualidad de la medición: no es precisión)

Repetitibilidad de la medición:

Proximidad entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando. (realizadas en las mismas condiciones)

Alguna definición adicional

▶ Resolución:

Mínima diferencia entre valores indicados por un instrumento.

NOTA: Una buena resolución es condición necesaria pero no suficiente para obtener exactitud en una medición.

▶ Sensibilidad: ———

El valor más pequeño distinto de cero que un instrumento puede indicar.

Definición de términos. IRAM 35050

- Incertidumbre: Parámetro asociado al resultado de una medición que <u>caracteriza</u> la dispersión de los valores que razonablemente puede tener el mensurando.
- Puede asociarse, por ejemplo, al desvío estándar en cuyo caso hablamos de incertidumbre estándar.
- Si se la multiplica por un número (que llamantos fáctos de cobertura) (usualmente entre 2 y 3) para que cubra mayor número de muestras se la llama incertidumbre expandida o total.
- La incertidumbre estándar de una magnitud que se obtiene operando sobre cierto número de otras magnitudes se denomina <u>incertidumbre combinada.</u>

Más definiciones. IRAM 35050

Si hay una influencia repetitiva sobre el resultado de la medición que puede ser evaluada cuantitativamente llamaremos a esa influencia efecto sistemático.

Si ese efecto es significativo comparado con el resultado de la medición y su incertidumbre, podremos aplicar una corrección en el valor medido eliminando su influencia.

Definición de términos. IRAM 35050

- Error (absoluto)(de medición) Diferencia entre el resultado de la medición y el valor verdadero del mensurando.
- Error relativo: Cociente entre el anterior y el valor verdadero del mensurando.
- Error sistemálico: Diferencia entre el valor verdadero y la media de un número infinito de mediciones de un mensurando.
- Error alestorio Diferencia entre la media de un número infinito de mediciones de un mensurando y el valor resultante de una medición.

La norma recomienda NO USAR ninguno de estos términos.

Origen de las incertidumbres. Diagrama de Ishikawa Estabilidad -Construcción-PATRÓN Estabilidad Características. Robustez. Trazabilidae Calibración Estabilidad Representatividad NCERTIDUMBRE Temperatura. cuencia operativa Humedad relativa-Principio de medición Formación P. atmosférica. Experiencia Recetibilidad-Vibración Illuminación Entrenamiento edicado a la Polvo o polución Ruido -Habilidades físicas Viento PROCEDIMIENTO OPERADOR

Origen de las incertidumbres. IRAM 35050

- Definición incompleta del mensurando.
- Realización imperfecta de la definición del mensurando.
- Muestreo no representativo.
- Inadecuado conocimiento de las condiciones ambientales.
- Desvíos personales en las lecturas (analógicas).
- Resolución finita del instrumental y sensibilidad.
- Valores inexactos de los patrones.
- Valores inexactos en constantes usadas en cálculos.
- Aproximaciones y suposiciones en el método de medición.
- Variaciones en observaciones repetidas bajo condiciones aparentemente idénticas que no lo son en realidad.

Incertidumbre y tolerancia

No debemos confundir incertidumbre de una magnitud con tolerancia.

En términos generales la incertidumbre tiene que ver con la "calidad" con que obtenemos la magnitud de un mensurando mientras que se entiende que la tolerancia tiene que ver con los valores que constituios (según nuestras necesidades) pueda tener ese mensurando.

Existen normas internacionales que refieren a la relación que debe habemento en en distintas aplicaciones.

En sistemas mecánicos, por ejemplo, usualmente se pide que las incertidumbres sean entre 3 y 10 veces menores que la tolerancia. En algunos campos esos valores no son alcanzables.

Clasificación de las incertidumbres

Según como se la evalúe, las incertidumbres pueden agruparse en dos cotegorios o TIPOS:

- A: La que se evalúa por medio de métodos estadísticos. La caracteriza la varianza (o su raíz el desvío estándar) que se estima a partir de una función distribución que depende de la distribución de frecuencias estadística y el número de grados de libertad.
- B. La que se evalúa por "otros medios". La caracteriza un número que será una aproximación a la varianza indicada por esos medios. La función distribución es supuesta o informada por esos otros medios.

Ejemplos de "otros medios":

- -Datos de mediciones previas.
- Experiencia, conocimiento de materiales o instrumentos.
- Especificaciones del fabricante del instrumental.
- Datos obtenidos de reportes de calibración.

Evaluación de Tipo B de la incertidumbre estándar

-En su evaluación se utiliza:

Especificaciones del tabricante.

-Resultado de calibraciones.

Experiencia, conocimiento de materiales de referencia o instrumentos.

Datos obtenidos de reportes de calibración.

Veamos un ejemplo:

Supongamos que el fabricante nos indica que de acuerdo a la lectura obtenida el máximo valor posible del mensurando es B y el mínimo es A.

Nos está indicando con esos valores la "incertidumbre expandida" y si no se explicita lo contrario se asume implícitamente que declara una función de distribución rectangular.

El resultado de la calibración me dice cuanta incertidumbre tiene mi instrumento con respecto a un valor patron de referencia. Me sirve para poder corregir mis mediciones y conocer el valor verdadero aunque no se use.

El fabricante pone una incertidumbre mejor al verdadero valor de incertidumbre de medicion, se puede corregir el valor con esta incertidumbre

Con la incertidumbre expandida conocemos que el valor verdadero esta dentro de ese entorno: función prob uniforma Evaluación de Tipo B de la incertidumbre estándar

Recordemos que la esperanza matemática y la varianza para una función distribución f(x) son:

$$E(x) = \int x f(x) dx$$
$$V(x) = \int x^2 f(x) dx$$

Si normalmente la función distribución f(x) es "rectangular" significa que:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B - A} & A \le x \le B \\ 0 & \end{cases}$$

Aplicando las anteriores:

 $E(x) = \int_A^B x f(x) dx = \frac{B+A}{2}$ que será el valor que asignaremos al mensurando

 $V(x) = \int_A^B x^2 f(x) dx = \frac{(B-A)^2}{12} y$ la incortidumbre estándar será la raíz de la varianza:

$$U(x) = \sqrt{\frac{(B-A)^2}{12}} = \frac{B-A}{\sqrt{12}} = \frac{B-A}{2\sqrt{3}}$$

Evaluación de Tipo B de la incertidumbre estándar

Normalmente especifica un entorno Δ en donde estará el valor del mensurando con "seguridad" (\approx incertidumbre expandida).

Usando la nomenclatura anterior resulta que:

Y siendo la incertidumbre será la raíz de la varianza:

La incertidumbre estándar queda definida por esa "especificación" dividida por un número que depende de la función de distribución asumida:

Distribución	divisor	
Rectangular	√3	(La más usual
Triangular	√6	
	T-70	


Incertidumbre expandida B

Si la especificación fuera la incertidumbre estándar se proceder al revés multiplicando por el factor de cobertura.

Si la distribución es rectangular los valores serán:

K	Probabilidad de caer en el intervalo
1	57,7%
1,65	95%
1.71	99%)

Habitualmente la incertidumbre expandida indicada en la norma ES el valor especificado directa o indirectamente por el fabricante.



Evaluación de Tipo B de la incertidumbre
Si se midió I = 11.342 mA y se especifica± (0.2% + 2 conteos)
2 conteos = 0,002mA 0.2% de lectura=0,0227 mA
La incertidumbre expandida será la suma de ambos:
Δ =A≈ ± (1025 mA) La incertidumbre estandar se calculará:
$V(x) = \frac{(2A)^2}{12}$ $V(x) = \frac{A^2}{3}$ Varianza
$u_j = s_j = \sqrt{V(x)} = \sqrt{\frac{A^2}{3}} = \frac{A}{\sqrt{3}}$ Incertidumbre estándar, Reemplazando A por su valor 0,025mA:

Medición combinada

En muchos casos el mensurando Y no se mide directamente, sino que se determina a partir de otras N magnitudes de entrada X₁, X₂, X₃.... X_N

$$Y = f(X_1, X_2, X_3.... X_N)$$
 (1)

X₁, X₂, X₃.... X_N pueden a su vez depender de otras magnitudes, incluyendo factores de corrección por efectos sistemáticos, etc..

f puede ser una ley física o podría determinarse experimentalmente.

Medición combinada

Una estimación del mensurando Y denominado y se obtiene de (1) usando como magnitudes de entrada x_1 , x_2 , x_3 x_n para los valores de las N magnitudes X_1 , X_2 , X_3 X_N

$$y = Y = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{h_n} Y_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f(X_{1, k}, X_{2, k}, X_{3, k}, \dots X_{N, k})$$

y se toma como media aritmética de n determinaciones de independientes de Y

$$y = f(\overline{X_1}, \overline{X_2}, \overline{X_3}, \dots, \overline{X_N},)$$

Medición combinada

La desviación estándar estimada, asociada con la estimación del resultado de la medición se denomina INCERTIDUMBRE ESTANDAR COMBINADA $u_c(y)$.

$$u_{\mathbf{c}}^{2}(y) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_{i}}\right)^{2} \underline{u^{2}(x_{i})} + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} \frac{\partial f}{\partial x_{j}} u(x_{i}, x_{j}).$$

Cuando hay dos variables correlacionadas.