

Auditoría empresa laptop

Mantenimiento

Auditor: Roger Rofes Garrido

Fecha: 03/06/2026

ÍNDICE

1.- Datos Generales.....	1
2.- Resumen ejecutivo.....	1
3. – Entorno Auditado.....	2
4. – Hallazgos.....	2
[CRÍTICO] Hallazgo 1 – Error Crítico de Sistema (Kernel-Power).....	2
[MEDIO] Hallazgo 2 – Integridad de Componentes.....	2
5. Causa Raíz (Root Cause Analysis).....	2
6. Medidas Correctivas y Recomendaciones.....	2

1.- Datos Generales

Campo	Valor
Periodo Auditado	03/06/2026 de 08:00 a 15:00
Sistema auditado	Windows 11 Enterprise (Enrolado en Microsoft Intune / Azure)
Total de eventos analizados	500 eventos analizados
Herramientas utilizadas	Visor de Eventos (Event Viewer), Diagnóstico de memoria (mdsched.exe), Inspección Física.

2.- Resumen ejecutivo

Se ha realizado un análisis forense y de hardware tras el reporte de un **apagado crítico inesperado** en el equipo del departamento de mantenimiento. Inicialmente, la naturaleza del fallo sugería una posible intrusión por software malicioso (troyano); sin embargo, tras la

inspección física y el análisis de logs de sistema, se confirma que el origen es un **fallo por estrés térmico** derivado de una gestión ineficiente de la energía y el estado de la batería.

3. – Entorno Auditado

Elemento	Configuración
Dominio	empresa.local / tenant.onmicrosoft.com
Usuarios auditados	user@empresa.com

4. – Hallazgos

[CRÍTICO] Hallazgo 1 – Error Crítico de Sistema (Kernel-Power)

- **ID de Evento:** 41 y 6008
- **timeline:** 14:01
- **Descripción:** El sistema registró un apagado inesperado previo a un BSOD (Blue Screen of Death).
- **Análisis inicial:** Se sospechó de actividad maliciosa que forzaba el cierre del sistema.
- **Análisis final:** Los códigos de error coinciden con una interrupción súbita de energía. La inspección física reveló una **temperatura anómala en la batería**, la cual presentaba signos de sobrecalentamiento extremo.

[MEDIO] Hallazgo 2 – Integridad de Componentes

- **Acción:** Ejecución de mdsched.exe (Herramienta de diagnóstico de memoria de Windows).
- **Timeline:** 16:00
- **Resultado:** No se detectaron errores en los módulos de RAM.
- **Conclusión:** Se descarta el fallo de memoria física. El problema se localiza exclusivamente en el **módulo de gestión de carga y batería**.

5. Causa Raíz (Root Cause Analysis)

El equipo ha estado sometido a ciclos de carga ininterrumpidos. El hecho de mantener el portátil conectado a la red eléctrica de forma permanente, sumado a la carga de trabajo, ha provocado que la batería alcance temperaturas fuera del rango de seguridad. Los sensores de la placa base forzaron el apagado (Evento 41) para prevenir daños permanentes en el hardware o riesgo de ignición.

6. Medidas Correctivas y Recomendaciones

Ref.	Acción Correctiva	Estado
6.1	Inspección Física: Apertura del chasis y limpieza de ventilación (descarte de obstrucción).	Finalizado
6.2	Sustitución de Batería: Se recomienda el reemplazo de la unidad por haber sufrido estrés térmico severo.	Pendiente
6.3	Políticas de Energía: Configurar a través de Intune perfiles de ahorro de energía y límites de carga (Battery Threshold) al 80% si el equipo se usa como estación fija.	Pendiente
6.4	Formación: Notificar al usuario sobre la importancia de desconectar el equipo de la red eléctrica una vez completada la carga o utilizar bases refrigeradoras.	Finalizado

Firma:

Roger Rofes Garrido Departamento de IT / Auditoría