
Model matematyczny silnika prądu stałego

Na rysunku 1 przedstawiony jest silnik obcowzbudny (z magnesami trwałymi) sterowany od strony twornika. W takich silnikach strumień wzbudzenia, wytworzony przez magnesy trwałe, ma stałą wartość. Na uzwojenie twornika, zwane uzwojeniem sterującym podawane jest napięcie sterowania u(t).



Rys. 1. Schemat silnika prądu stałego sterowanego od strony twornika

Równania opisujące stan nieustalony silnika nieobciążonego.

Równanie elektryczne: $u(t) = R \cdot i(t) + L \frac{d}{dt}i(t) + e_{rot}$

gdzie: $e_{rot} = k_E \cdot \phi \cdot \omega(t)$

Równanie mechaniczne: $J \frac{d}{dt} \omega(t) = M_{em}(t)$

gdzie: $M_{em}(t) = k_E \cdot \phi \cdot i(t)$

Oznaczenia:

J – moment bezwładności silnika [$kg m^2$]

 e_{rot} – siła elektromotoryczna indukowana w tworniku [V]

L – indukcyjność uzwojeń twornika [H]

i(t) – prąd twornika [A]

R – rezystancja uzwojeń twornika [Ω]

 ϕ – strumień wzbudzenia od magnesów trwałych [Wb]

σ – prędkość kątowa wału silnika [rad/s]

 k_E – współczynnik proporcjonalności wiążący napięcie rotacji z prędkością kątową oraz moment elektromagnetyczny z prądem twornika (parametr konstrukcyjny)

 M_{em} – moment elektromagnetyczny rozwijany przez silnik

Jeżeli przyjąć, że obwód magnetyczny silnika jest nienasycony (L=const) oraz że strumień wzbudzenia jest stały ($\phi=const$), to powyższe równania są liniowe i można zastosować transformatę Laplace'a .

Równania silnika w postaci operatorowej przyjmują formę:

$$U(s) = R \cdot I(s) + L \cdot I(s) \cdot s + k_E \cdot \phi \cdot \Omega(s)$$
$$J \cdot \Omega(s) \cdot s = k_E \cdot \phi \cdot I(s)$$

Po prostych przekształceniach otrzymujemy transmitancję silnika opisaną zależnością:

$$G(s) = \frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{\frac{1}{k_E \phi}}{\frac{JL}{(k_E \phi)^2} s^2 + \frac{JR}{(k_E \phi)^2} s + 1} = \frac{K}{T_{em} s (T_e s + 1) + 1}$$

gdzie:

$$T_{em} = \frac{JR}{(k_E \phi)^2}$$
 – stała czasowa silnika

$$T_e = \frac{L}{R}$$
 – stała czasowa elektromagnetyczna

Zakładając że stała $T_e \ll T_{em}$ i można ją pominąć. Co za tym idzie model silnika jest ostatecznie opisany transmitancją układu I rzędu postaci:

$$G(s) = \frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{K}{Ts+1}$$

To jest oczywiście transmitancja opisująca zależność obrotów od napięcia twornika. Natomiast transmitancja

$$\frac{\alpha(s)}{U(s)} = \frac{1}{s}G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$$

opisuje zależność kąta wału silnika od napięcia sterującego.