

Activité pédagogique **RESI**

PROCEDES DE FABRICATION **MECANIQUE SECONDAIRES**

(INTERMEDIAIRE) Arts Sciences et et Métiers



Chapitre IV : Choix des outils de coupe en Tournage (cas du tournage extérieur)



Dans ce chapitre, pour le choix des porte-plaquettes, nous allons focaliser sur le **tournage extérieur**.

De plus, vu la multitude des solutions disponibles, nous avons choisi les porte-outils optimisés pour le tournage extérieur, **T-MAX P**, étant donné qu'il couvre toutes les opérations d'usinage et tous les matériaux

Application

- Chariotage
- Dressage
- Profilage
- Ebauche à finition
- Tournage intérieur dans des alésages de grand diamètre, à partir de 50 mm
- Usinage extérieur de pièces moyennes à grandes, à partir de 30 mm

Matériaux usinables :

















Caractéristiques et avantages:

- Outils dotés d'une adduction de liquide de coupe de précision pour une excellente fragmentation des copeaux
- Usinage fiable et sûr, même dans les opérations d'ébauche
- Plaquettes réversibles avec arêtes résistantes
- Bridage par levier pour l'usinage sous arrosage, bridage rigide RC pour l'usinage à sec et les matières à copeaux courts,

Plaquettes:

- Toutes formes et tailles de plaquettes
- Géométries et nuances pour tous les domaines d'application
- Nuances de plaquettes de haute technologie aussi disponibles : PCD, CBN et céramique
- Plaquettes spécifiques pour l'arrosage de précision

Outils:

- Unités de coupe Coromant Capto®
- Outils à manche
- Barres d'alésage



Méthode de choix:

Dans ce qui suit, nous allons focaliser sur le choix des paramètres majeurs des plaquettes et portes-plaquettes. L'organigramme qui suit présente les étapes de sélection des outils



1. Procédure générale de choix des outils de coupe

Notion d'entité d'usinage

Entité d'usinage : une entité d'usinage est une forme géométrique et un ensemble de spécifications pour lesquelles un processus d'usinage est connu ; ce processus est quasi indépendant des processus d'usinage des autres entités


Chaque entité d'usinage fait appel à des paramètres internes de description appelés caractéristiques intrinsèques. Ces caractéristiques peuvent être résumées comme suit : Le type de l'entité (cylindre, épaulement, évidement, rainure, ...), les paramètres dimensionnels et les paramètres technologiques.

- ☐ Le type : Il permet de distinguer chaque entité et de renseigner les processus d'usinage qui peuvent être attribués à l'entité. C'est un attribut qui permet de déduire la stratégie d'usinage envisagée.
- Les paramètres dimensionnels : L'entité est composée d'un ensemble de faces enrichies par des informations dimensionnelles (diamètre d'un trou, longueur d'un alésage...).
- ☐ Les paramètres technologiques : Ils regroupent toutes les propriétés technologiques intrinsèques à l'entité comme le matériau, l'état de surface, et les spécifications géométriques de forme (rectitude, planéité, cylindricité...).



Notion d'entité d'usinage


Quelques types d'entités d'usinage usuelles:






Notion d'entité d'usinage

Problème des entités interagissantes: Certaines surfaces d'entités sont perdues à cause des interactions, et par conséquent, il est difficile de trouver les dimensions de base des entités d'usinage



Méthode de génération des entités d'usinage par extrapolation des surfaces des entités (<u>lien</u>)









Notion d'entité d'usinage

Exemple:






Approche adoptée:






1. Procédure générale de choix des outils de coupe

Choix outils de coupe



Choisir un outil Coromant Capto® ou à manche, en fonction des possibilités de serrage disponibles sur la tourelle/la broche



A Unités de serrage à manche

- Outils à manche carré ou cylindrique et unités Coromant Capto, pour usinage extérieur ou intérieur

B Unités de serrage Coromant Capto® pour tourelles DIN 69880

- Unités de serrage droites ou angulaires pour usinage extérieur ou intérieur


C Unités de serrage hydrauliques

- Changement d'outil à commande manuelle (boutonpoussoir)
- Possibilité de changements d'outils entièrement automatisés




1.1 Choix du système de serrage et de la taille d'accouplement/manche

Exemple de support porte-outil à tige circulaire disponible dans la machine:



BMT65, support tournant statique, diamètre intérieur (DI) de **40 mm**


Exemple d'outil Coromant Capto, taille accouplement C4 (40mm)





1.2 Choix du type de tournage

Les opérations de tournage extérieur usinent le diamètre extérieur de la pièce. Comme le tournage extérieur est un des process les mieux connus et les plus courants, les exigences sur le contrôle des copeaux, la sécurité des process et la qualité des pièces sont élevées. Les opérations de base du tournage extérieur sont le chariotage (1), le profilage (2) et le dressage (3).



Exemple de codification pour tournage extérieur



D	C	L	N	R	25	25	M	12	_	2
2	3	4	5	6	7	8	10	11		13




1.3 Choix du système de bridage

Choisir le bridage par levier pour l'usinage sous arrosage, et le bridage rigide RC pour l'usinage à sec et les matières à copeaux courts,

Fixation par levier

Bridage rigide






Exemple de choix pour application avec arrosage : Par levier (ou par trou central)

C4	_	P							-		_	
1		2	3	4	5	6	9	10		11		12



Pour le tournage extérieur, il existe 3 classes d'opérations d'usinage:


Chariotage/dressage



Opérations de tournage les plus courantes

- On utilise souvent des plaquettes rhombiques de type C (80°).
- On utilise souvent des porte-outils avec un angle d'attaque de 95° ou 93° (complémentaires des angles d'attaque -5° et -3°).
- Les plaquettes type D (55°), W (80°) et T (60°) sont aussi souvent utilisées à la place du type C.


Profilage



Flexibilité d'utilisation et accessibilité sont des facteurs déterminants

- L'angle d'attaque effectif KAPR (ou son complémentaire PSIR) doit être pris en compte pour obtenir un usinage satisfaisant.
- L'angle d'attaque le plus souvent utilisé est de 93° (angle complémentaire de -3°) car il autorise des angles de copiage de 22 à 27°
- Les types de plaquettes les plus souvent utilisés sont les types D (55°) et V (35°)

Dressage




Avance de l'outil vers le centre

- Attention à la modification de la vitesse de coupe à l'approche du centre.
- Des angles d'attaque de **75° et 95°/91°** (angles complémentaires 15° et –5°/–1°) sont généralement utilisés.
- Les plaquettes les plus souvent utilisées sont les types C (80°) et S (90°).




Porte-plaquette candidats pour l'opération de chariotage (bridage par levier):






Porte-plaquette candidats pour l'opération de dressage (bridage par levier):






Porte-plaquette candidats polyvalents pour chariotage/dressage (bridage par levier):







Porte-plaquette candidats pour le **profilage** (bridage par levier):



1-Exemple d'un porte-plaquette candidat pour l'opération de chariotage et dressage (bridage par levier):




Si on continue le choix précédent, on a:






Exemple de portes-plaquette candidat:

Fixation par levier Coromant Capto® - Arrosage de précision



							Dimension	ons, mr	n				
		CZC _{MS}	DMIN ₁	DMIN ₂	CNSC_	Référence de commande	DCON _{MS}	LF	WF	BAR	NM	KG	MIID
	12	C4	110.0	140.0	3	C4-PCLNR/L-27050-12HP	40.0	50.0	27.0	150	5.0	0.47	CNMG 12 04 08
		C5	110.0	165.0	3	C5-PCLNR/L-35060-12HP	50.0	60.0	35.0	150	5.0	0.79	CNMG 12 04 08
		C6	110.0	195.0	3	C6-PCLNR/L-45065-12HP	63.0	65.0	45.0	150	5.0	1.36	CNMG 12 04 08
<u>~</u>		C8	110.0	250.0	3	C8-PCLNR/L-55080-12HP	80.0	80.0	55.0	150	5.0	2.67	CNMG 12 04 08
"	16	C5	125.0	165.0	3	C5-PCLNR/L-35060-16HP	50.0	60.0	35.0	150	5.0	0.85	CNMG 16 06 12
_		C6	110.0	195.0	3	C6-PCLNR/L-45065-16HP	63.0	65.0	45.0	150	5.0	1.36	CNMG 16 06 12
		C8	125.0	250.0	3	C8-PCLNR/L-55080-16HP	80.0	80.0	55.0	150	5.0	2.72	CNMG 16 06 12
	19	C6	110.0	195.0	3	C6-PCLNR/L-45065-19HP	63.0	65.0	45.0	150	10.0	1.38	CNMG 19 06 12
		C8	150.0	250.0	3	C8-PCLNR/L-55080-19HP	80.0	80.0	55.0	150	10.0	2.69	CNMG 19 06 12
		C10	220.0	315.0	3	C10-PCLNR/L-68110-19HP	100.0	110.0	68.0	150	10.0	6.60	CNMG 19 06 12




Option lubrifiant haute pression disponible




Page 182

2-Exemple d'un porte-plaquette candidat pour l'opération de **profilage** (bridage par levier):



Si on continue le choix précédent, on a:






1. Procédure générale de choix des outils de coupe

1.4 Choix du porte-plaquette en fonction de l'opération

Choix outils de coupe

Exemple de portes-plaquette candidat:

Fixation par levier Coromant Capto® - Arrosage de précision



C4	-	P	D	J	N	L	27	050	_	11	-	НР	
1		2	3	4	5	6	9	10		11		12	
						WF -		LF					
					1								

CZC_{MS} DMIN₁ DMIN₂ RMPX CNSC Référence de commande

11 C4 90.0 145.0 27° 3 C4-PDJNR/L-27050-11HP

15 C4 65.0 145.0 27° 3 C5-PDJNR/L-35060-11HP

16 C5 65.0 145.0 27° 3 C5-PDJNR/L-35060-15HP

17 C4 90.0 145.0 27° 3 C5-PDJNR/L-35060-15HP

18 C5 65.0 145.0 27° 3 C5-PDJNR/L-35060-15HP

19 C6 95.0 195.0 27° 3 C6-PDJNR/L-35060-15HP

10 C8 130.0 250.0 27° 3 C8-PDJNR/L-35080-15HP

10 C8 130.0 250.0 27° 3 C8-PDJNR/L-35080-15HP

10 C8 130.0 280.0 27° 3 C10-PDJNR/L-68110-15HP

10 C8 130.0 280.0 27° 3 C10-PDJNR/L-68110-15HP

10 C8 150 5.0 6.05 DNMG 15 06 08

10 DNMG 15 06 08


C4 impose les tailles WF et LF et la taille de la plaquette



Page 189

Condition clef en profilage:

La géométrie d'une entité d'usinage telle qu'un évidement est caractérisée par l'angle de plongée α représenté sur la Figure. Cet angle doit être inférieur à l'angle de direction d'arrête secondaire de la plaquette Kr' par un angle de dégagement β de 5 à 11° pour garantir un bon état de surface et augmenter la durée de vie de la plaquette. L'angle de direction d'arrête secondaire peut être déterminé en variant deux paramètres, l'angle de pointe de la plaquette Er, et l'angle de direction d'arrête (angle d'attaque) du porte-plaquette Kr, qui est donnée par l'équation :



$$Kr' = 180^{\circ} - \mathcal{E}r - Kr$$

Exemple: plaquette D et angle attaque 93°:


$$Kr'=180^{\circ}-55^{\circ}-93^{\circ}=32^{\circ}$$
 (incluant β)

L'angle maximal usiné étant 32-5° = 27°



Condition clef en profilage:

Si la pièce présente un angle supérieur à 27°, par exemple 30°, il faut choisir un autre porte-plaquette de **Kr'** plus grand ou une plaquette d'angle de pointe **Er** plus petit, ou les deux :




$$Kr' = 180^{\circ} - \mathcal{E}r - Kr$$

Exemple: plaquette V et angle attaque 93°:

: 93° ¬

$$Kr'=180^{\circ}-35^{\circ}-93^{\circ}=52^{\circ}$$
 (incluant β)


L'angle maximal usiné étant 52-11° = 41°






Condition clef en profilage:

Si la pièce présente un angle supérieur à 41°, par exemple 45°, il faut choisir un autre porte-plaquette de **Kr'** plus grand ou une plaquette d'angle de pointe **Er** plus petit, ou les deux :







1.5 Choix de l'application d'usinage, E, R, F

En fonctions des exigences dimensionnelles, géométriques et d'état de surface, le nombre d'applications d'usinage pour usiner une entité peut être déterminé.

	Interv	alle de tol	érance		Qualité			Rugosité	
caractéristiques	IT ≥ 0.3	IT > 0.05 et IT <0.3	IT ≤ 0.05	Sup 12	8, 9, 10, 11	6.7	Ra ≥ 6.3	Ra > 0.8 et Ra < 6.3	Ra ≤ 0.8
Applications D'usinage	E	E 1/2F	E 1/2F F	Е	E 1/2F	E 1/2F F	Е	E 1/2F	E 1/2F F

Relation entre les tolérances et le nombre d'ébauche et finition

Il est clair à partir du Tableau qu'il existe toujours une application d'usinage de d'ébauche. Pour la finition, selon les experts de Sandvik Coromant, en règle générale, la surépaisseur d'usinage laissée pour la finition doit être au moins égale à **2/3** du **rayon de bec** de la plaquette utilisée, afin de préserver la bonne durée de vie de la plaquette, et de garantir l'exigence d'état de surface en finition.

$$a_p \ge \frac{2}{3}\mathbf{r}$$



1. Procédure générale de choix des outils de coupe

1.6 Choix de la plaquette: forme, géométrie et nuance de plaquette et conditions de coupe

Choix outils de coupe

Cas de chariotage/dressage en <u>ébauche</u> (usinage de l'acier non allié P1.2.Z.AN)

Comme vu précédemment, le porte-outil impose la majorité des paramètres de la plaquette tel que la taille, la forme, l'angle de dépouille de la plaquette...:

																	Le	rayor	n de be	c peut ê	etre n	nodif	fié			
		CZC _{MS}	DMIN ₁ DMIN ₂	CNSC	Référence de commande	DCON _{MS}	LF	WF	BAR	NM	KG	MIID						ı		1	1		1	1		
	12	C4	110.0 140.0	3	C4-PCLNR/L-27050-12HP	40.0	50.0	27.0	150	5.0		CNMG 12 04 08			N.I	B 4		43	04	10		*	*			GC4335
		C5	110.0 165.0	3	C5-PCLNR/L-35060-12HP	50.0	60.0	35.0	150	5.0	0.79	CNMG 12 04 08			Ν	M	G	12	04	16	–		A	_	PR I	UC4333
		C6	110.0 195.0	3	C6-PCLNR/L-45065-12HP	63.0	65.0	45.0	150	5.0	1.36	CNMG 12 04 08														4
<u>~</u>		C8	110.0 250.0	3	C8-PCLNR/L-55080-12HP	80.0	80.0	55.0	150	5.0	2.67	CNMG 12 04 08					+				ł	-	1			
*	16	C5	125.0 165.0	3	C5-PCLNR/L-35060-16HP	50.0	60.0	35.0	150	5.0	0.85	CNMG 16 06 12		1	2	2	4	5	6	7		R	9		12	
_		C6	110.0 195.0	3	C6-PCLNR/L-45065-16HP	63.0	65.0	45.0	150	5.0	1.36	CNMG 16 06 12	'				7				J	0		J		

En cas d'ébauche et semi-finition, il faut privilégier le plus grand rayon de bec, soit un rayon de 1,6mm

T)		
		LE	S	RE	BS	CODE ISO	1525	4305	4315	4325	4335	5015
	12	12.1	4.76	0.79		CNMG 12 04 08-PR		ដ	☆	☆	*	
		11.7	4.76	1.19		CNMG 12 04 12-PR		ដ	☆	☆	*	
		11.3	4.76	1.59		CNMG 12 04 16-PR		$\stackrel{\vartriangle}{\bowtie}$	☆	$\overset{1}{\bowtie}$	*	

On peut déduire la géométrie de la plaquette qui est donc PR

La nuance recommandée de la plaquette est la GC4335



Choix outils de coupe

La =0.7 L (éb-1/2 F)

La = 0.3 L (F)

Cas de chariotage/dressage en ébauche (usinage de l'acier non allié P1.2.Z.AN)

Maintenant que la taille de plaquette CNMG 12 04 16- PR est imposée (12mm), Il faut calculer la profondeur de coupe maximale:

Plaqette C en ébauche :
$$L_{a max} = 0.7.L = 8.4mm$$

$$L_a = \frac{a_p}{\sin(K_r)} = a_p = L_a \cdot \sin(K_r) = a_{p max} = 8.31 \text{mm}$$

1.6 Choix de la plaquette: forme, géométrie et nuance de plaquette

Cette valeur maximale est à éviter et ne doit pas être dépassée en aucun cas, si non c'est la casse de la plaquette, ainsi, il faut toujours en ébauche vérifier si cette profondeur de passe n'induira pas une puissance consommée qui dépasse la capacité de la machine

$$P_C = \frac{V_c \cdot a_p \cdot f_n \cdot K_c}{60000}; \qquad M_c = \frac{P_C \times 30 \times 10^3}{\pi \times n}$$

 $P_{c} = \frac{V_{c} \cdot a_{p} \cdot f_{n} \cdot K_{c}}{60000}; \qquad M_{c} = \frac{P_{c} \times 30 \times 10^{3}}{\pi \times n} \qquad Rappelant de calculer n avec: V_{c} = \frac{\pi \cdot D_{m} \cdot n}{1000} (m/\min)$

Conditions de coupe recommandées (page 288, 159,282) :

Plaquette	Profond	eur de cou	ipe	Avance				
		$a_p = mm$	_		<i>f</i> _n = mm/tr			
	Recom.	Min.	max.	Recom.	Min.	max.		
CNMG120416-PR	4	1.5	7	0.5	0.32	0.75		

								ı	•		
	LE	S	RE	BS	CODE ISO	1525	4305	4315	4325	4335	5015
12	12.1	4.76	0.79		CNMG 12 04 08-PR		$^{\frac{1}{N}}$	☆	☆	*	
	11.7	4.76	1.19		CNMG 12 04 12-PR		ដ	☆	☆	*	
	11.3	4.76	1.59		CNMG 12 04 16-PR		효	☆	☆	*	

		Aciers	Force de	Dureté	<<< RESISTANCI	E A L'USURE		
			coupe	Brinell	CT5015	GC1525	GC4335	
			spécifique k _{c1}		h _{ex} , mm ≈ avance	f _n , mm/tr		
	CMC		AC1		0.05-0.1-0.2	0.05-0.1-0.2	0.1-0.4-0.8	
	No.	Matière	N/mm²	HB	Vitesse de coupe	(V _c), m/min		
Ī		Acier non allié						
	01.1	C = 0.1–0.25%	1500	125	650-540-440	560-465-380	425-275-200	



Choix outils de coupe

La =0.7 L (éb-1/2 F)

La = 0.3 L (F)

Cas de chariotage/dressage en finition (usinage de l'acier non allié P1.2.Z.AN)

Maintenant que la taille de plaquette CNMG 12 04 X? PF est imposée (12mm), Il faut calculer la profondeur de coupe maximale:


Plaqette C en finition:
$$L_{a max} = 0.3. L = 3.6mm$$

1.6 Choix de la plaquette: forme, géométrie et nuance de plaquette


$$L_a = \frac{a_p}{\sin(K_r)} ==> a_p = L_a. \sin(K_r) ==> a_{p max} = 3,56 \text{mm}$$

En finition, il faut choisir le rayon de bec et l'avance pour satisfaire l'exigence de rugosité:

$$R\max = \frac{f^2}{8r}1000$$



Rappel, en finition :
$$a_p \ge \frac{2}{3}\mathbf{r}$$




1. Procédure générale de choix des outils de coupe

1.6 Choix de la plaquette: forme, géométrie et nuance de plaquette

Choix outils de coupe

Cas de chariotage/dressage en <u>finition</u> (usinage de l'acier non allié P1.2.Z.AN)

$$R\max = \frac{f^2}{8r}1000$$



-										F)		
		<u>_</u>	LE	S	RE	BS	CODE ISO	1525	4305	4315	4325	4335	5015
		09	9.3	3.18	0.40		CNMG 09 03 04-PF	☆		*	☆		☆
			8.9	3.18	0.79		CNMG 09 03 08-PF	☆		*	☆		☆
	품	12	12.5	4.76	0.40		CNMG 12 04 04-PF	☆		*	☆		☆
			12.1	4.76	0.79		CNMG 12 04 08-PF	☆	$\stackrel{\Delta}{\bowtie}$	*	$\stackrel{\star}{\bowtie}$		☆
			11.7	4.76	1.19		CNMG 12 04 12-PF	☆	$^{\frac{1}{12}}$	*	☆		☆

 $Exemple: R_a = 5.5 \mu m, L=12 mm$

==> r=0,8 et F= 0,4 mm/tr

Conditions de coupe recommandées (page 288, 159,282) :

Plaquette	Profonde	eur de co	upe	Avance		
		a _p = mm	1		$f_n = mm/t$	r
	Recom.	Min.	max.	Recom.	Min.	max.
CNMG120404-PF	0.4	0.25	1.5	0.15	0.07	0.3
CNMG120408-PF	0.4	0.3	1.5	0.2	0.1	0.4
CNMG120412-PF	0.8	0.35	1.5	0.25	0.15	0.5

Ra	Rma	X											
μm	μπ						•			Co	urbes	théor	iques
25	100	T					-						
14,2	60				_			ATTE					
9,25	40						18 1	411111		/			
9,23	1	-						,8mm					
5,5	25						0	0.00					
				Į			(E	51111					
S 2,9	Rmax			-4				emm					
Rugosité moyenne Ra	té			/			(E)	× - 1					
2-	SO 10		1-1		-		16.73	·Z					
2 1,33 -] 🖺 ,		L/						/				
e)	Profondeur de rugosité	,	YΧ	//	//		التيعه	Orms	Γ.				
- se,o <u>;</u>	j		1//	\mathcal{T}	/		**	35m					
ğ	Ď	l 1/.	Y / X				18 5	3					.
0,53	18 ₃		///								_		
0,34 -	<u>a</u> 2		$V \Delta$					700					
0,34	-	1//			/		16=	2.777	ŀ	İ			
		///	<i>Y</i>	/)									.
0,16 -	,	- ///	14	_/						<u> </u>	<u> </u>		
		[[/	V)		/								
0,09 -	0.6	0,1 0	15 0.2		25 0	2 0	35 0	.4 0	45. 0	5 0,	.55 0	,6 0.	65 0.7
		0,1 0	13 0,2	. 0.	23 V	.5 0.	35 (0	4 5, t				
										А	vance	; iii (mm/tr)

ISO P		Aciers	Force de	Dureté	<<< RÉSISTANC	E À L'USURE		
			coupe	Brinell	CT5015	GC1525	GC4305	GC4315
			spécifique k₅₁		h _{ex} , mm = avance	f _n , mm/tr		
	СМС		No.		0.05-0.1-0.2	0.05-0.1-0.2	0.1-0.4-0.8	0.1-0.4-0.8
MC No.	No.	Matière	N/mm ²	HB	Vitesse de coupe	(V _c), m/min		
		Acier non allié						
P1.1.Z.AN	01.1	C = 0.1-0.25%	1500	125	650-540-440	560-465-380	620-450-330	570-405-300

Choix outils de coupe


Exemple: On souhaite usiner la pièce ci-dessous avec les plaquettes vues précédemment:

- 1)Ra= 5,5 µm, donc ébauche et semi-finition (ou finition)
- 2) Calcul des conditions de coupe en Finition

Ra= $5.5 \mu m donc r=0.8 et F= 0.4 mm/tr$

$$a_p \ge \frac{2}{3}$$
r ==> a_p =0,53mm

D usiné en finition est de : 40mm



Plaquette	Profonde	eur de co	upe	Avance					
		a _p = mm	ı		$f_n = mm/tr$				
	Recom.	Min.	max.	Recom.	Min.	max.			
CNMG120404-PF	0.4	0.25	1.5	0.15	0.07	0.3			
CNMG120408-PF	0.4	0.3	1.5	0.2	0.1	0.4			
CNMG120412-PF	0.8	0.35	1.5	0.25	0.15	0.5			

ISO P		Aciers	Force de	Dureté	<<<< RÉSISTANCE À L'USURE			
			coupe	Brinell	CT5015	GC1525	GC4305	GC4315
			spécifique k _{c1}		hex, mm = avance	f _n , mm/tr		
	СМС		MC1		0.05-0.1-0.2	0.05-0.1-0.2	0.1-0.4-0.8	0.1-0.4-0.8
MC No.	No.	Matière	N/mm ²	HB	Vitesse de coupe	(V _c), m/min		
		Acier non allié						
P1.1.Z.AN	01.1	C = 0.1-0.25%	1500	125	650-540-440	560-465-380	620-450-330	570-405-300

$$n = \frac{1000. V_c}{\pi D} (tr/min) = \frac{1000 * 405}{3.14.40} = 3324 tr/min < 4000 tr/min (HAAS ST15)$$

Vérification par intuition: $P_c = 2.8 \text{ Kw} < 10 \text{ Kw}$ $M_c = 8.3 \text{ Nm} < 40 \text{ Nm}$



3) Calcul des conditions de coupe en ébauche


 $a_{p \; totale} = ((60-40)/2)-0.53 = 9.47$ mm (à enlever par ébauche), soit une passe maximale de 7mm + une passe de 2.47mm

Plaquette	Profonde	Profondeur de coupe				Avance			
		a _p = mm					$f_n = mm/$	tr	
	Recom.	Recom. Min. max.			Reco	m.	Min.	max.	
CNMG120416-PR	4	4 1.5 7			0.5		0.32	0.75	

1		Aciers	Force de	Dureté	<<< RÉSISTANCI	À L'USURE	
			coupe	Brinell	CT5015	GC1525	GC4335
			spécifique k _{c1}		h _{ex} , mm ≈ avance	f _n , mm/tr	
	CMC		nc1		0.05-0.1-0.2	0.05-0.1-0.2	0.1-0.4-0.8
	No.	Matière	N/mm²	HB	Vitesse de coupe	(V _c), m/min	
•		Acier non allié					
	01.1	C = 0.1–0.25%	1500	125	650-540-440	560-465-380	425-275-200

Vérification de la puissance consommée avec une grande passe de 7mm:

$$h_m = f_n \cdot \sin(K_r) => h_m = 0.5 \cdot \sin(95) => h_m = 0.498 \text{mm}$$



$$k_c = k_{c1} \times \left(\frac{1}{h_m}\right)^{m_c} \times \left(1 - \frac{Y_0}{100}\right) = 1500. \left(\frac{1}{0.498}\right)^{0.25}. \left(1 - \frac{22}{100}\right) = 1392$$

$$P_c = \frac{V_c \cdot a_p \cdot f_n \cdot K_c}{60000} = P_c = \frac{275*7*0,5*1392}{60000}$$
 $P_c = 22,34 \text{ KW}$

$$M_C = \frac{P_C \times 30 \times 10^3}{\pi \times n} = 112,11 \text{ Nm}$$



Choix outils de coupe

1.6 Choix de la plaquette: forme, géométrie et nuance de plaquette

Sur la première ébauche, le diamètre usiné est de : 60 - 7*2 = 46mm


$$n = \frac{1000.V_c}{\pi.D} (tr/\min) = \frac{1000 * 275}{3,14.46} = 1903tr/min$$

$$P_c = 22,34 \text{ Kw} > 13,5 \text{ Kw}$$

$$M_c$$
 = 112, 11 Nm > 66 Nm



ST Series
4000-rpm, Belt-Drive Spindle
A2-6 – 14.9 kW
Standard: ST-15, ST-15Y, ST-20, ST-20Y
Optional: None





 $a_{p \ totale} = (60-40)/2-0.53 = 9.47$ mm (à enlever par ébauche), soit 3 passe de 3.156mm

Plaquette	Profond	Profondeur de coupe		Avance	Avance				Aciers	Force de coupe
	Recom.	a₀ = mm Min.	max.	Recom.	$f_n = mm/t$ Min.	r max.		СМС		spécifique k _{c1}
CNMG120416-PR	4	1.5	7	0.5	0.32	0.75	1		Matière	N/mm ²
	•	•	•	•		•			Acier non allié	

٦		Aciers	Force de	Dureté	<<< RÉSISTANCE		
١			coupe	Brinell	CT5015	GC1525	GC4335
			spécifique k _{c1}		h _{ex} , mm ≈ avance i	f _n , mm/tr	
	CMC		ACI		0.05-0.1-0.2	0.05-0.1-0.2	0.1-0.4-0.8
	No.	Matière	N/mm²	HB	Vitesse de coupe	(V _c), m/min	
·		Acier non allié					
	01.1	C = 0.1-0.25%	1500	125	650-540-440	560-465-380	425 <mark>-275-</mark> 200

Vérification de la puissance avec une passe de 3,156mm:

$$h_m = f_n \cdot \sin(K_r) => h_m = 0.5 \cdot \sin(95) => h_m = 0.498 \text{mm}$$

$$k_c = k_{c1} \times \left(\frac{1}{h_m}\right)^{m_c} \times \left(1 - \frac{Y_0}{100}\right) = 1500. \left(\frac{1}{0,498}\right)^{0,25}. \left(1 - \frac{22}{100}\right) = 1392$$

$$P_c = \frac{V_c . a_p . f_n . K_c}{60000} ==> P_c = \frac{275*3,156*0,5*1392}{60000}$$
 $P_c = 10 \text{ Kw}$

$$M_c = \frac{P_C \times 30 \times 10^3}{\pi \times n} = 58,98 \text{ Nm}$$



Sur la **première** ébauche, le diamètre usiné est de : 60 - 3,156*2 = 53,68mm


$$n = \frac{1000 \cdot V_c}{\pi \cdot D} (tr/\min) = \frac{1000 * 275}{3.14 * 53.68} = 1631 tr/\min$$

$$P_c = 10 \text{ Kw} < 13.5$$

$$M_c = 58,98 \text{ Nm} < 66$$



ST Series
4000-rpm, Belt-Drive Spindle
A2-6 – 14.9 kW
Standard: ST-15, ST-15Y, ST-20, ST-20Y
Optional: None



Conditions de coupe: f= 0,5mm/tr ; a_p = 3,156mm ; n=1631 tr/min (Vc CSS de 275m/min)




Sur la **deuxième** ébauche, le diamètre usiné est de : 60 - 3,156*4 = 47,376

$$n = \frac{1000 \cdot V_c}{\pi \cdot D} (tr/\min) = \frac{1000 * 275}{3.14 * 47.376} = 1848 tr/\min$$

ST Series
4000-rpm, Belt-Drive Spindle
A2-6 – 14.9 kW
Standard: ST-15, ST-15Y, ST-20, ST-20Y
Optional: None

$$P_c = 10 \text{ Kw} < 13,33$$

$$M_c = 52,05 \text{ Nm} < 70$$



Conditions de coupe: f= 0,5mm/tr ; a_p = 3,156mm ; n=1848 tr/min (Vc CSS de 275m/min)



Sur la **troisième** ébauche, le diamètre usiné est de : 60 - 3,156*6 = 41,06

$$n = \frac{1000.V_c}{\pi.D} (tr/\min) = \frac{1000 * 275}{3.14 * 41.06} = 2132 tr/\min$$

$$P_c = 10 \text{ Kw} < 13,33$$


$$M_c$$
 = 45,12 Nm< 62,5

Nota: pour les mêmes conditions de coupe, la puissance Consommée reste constante, plus que le diamètre diminue, plus que n augmente, et donc le couple nécessaire diminue

$$M_c = \frac{P_C \times 30 \times 10^3}{\pi \times n}$$
 $P_C = \frac{V_C . a_p . f_n . K_C}{60000}$



ST Series 4000-rpm, Belt-Drive Spindle A2-6 – 14.9 kW Standard: ST-15, ST-15Y, ST-20, ST-20Y Optional: None



Donc en ébauche, si la première passe respecte les capacités de la machine, les passes qui suivent le respecterons aussi

Conditions de coupe: f= 0,5mm/tr ; a_n = 3,156mm ; n=2132 tr/min (Vc CSS de 275m/min)



