Дубл.			
Взам.			
Подл.			

№	1	1	

Воздушно-пузырчатая пленка

СОГЛАСОВАНО

/

УТВЕРЖДАЮ

/

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

на технологический процесс
изготовления деталей из пластмасс

Исполнитель

/

Внедрен в производство

Акт №

Образец

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

	№	5	1

Разраб.			
Проверил			
Нормировал			
Н.контр.			

мин Воздушно-пузырчатая пленка

М 01 / ПВД, ПНД, Полиэтилен

М 02	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н. расх.	КИМ	Код загот.	Профиль и размеры	КД	МЗ
				1						

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа
Б	Код. наименование оборудования	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз	Тшт.

03 Термопластичные материалы должны выдаваться в производство по сертификату

04 При изготовлении продукции на всех операциях руководствоваться инструкцией по охране труда для оператора производственной линии ИП Медведева

05 В. М.

06

А 07 1 01 005 0418 Комплектование Инструкция по охране труда для оператора производственной линии. ИП Медведева В. М.

Б 08 Стол цеховой 16969 2 1 1 1 1000

О 09 1. Упакованный термопластичный материал в полиэтиленовые мешки или другую упаковку на боковой стороне имеет следующие данные

10 (контроль мастером производства):

11 - товарный знак завода изготовителя;

12 - условное обозначение термопласта;

13 - номер партии;

14 - дата изготовления

О 15 2. До вскрытия мешка перед переработкой, мешки хранящиеся при температуре ниже +10°С должны быть выдержаны не менее 12ч. в

16 производственном помещении (контроль мастером производства).

Образец

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

№ 2

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
Б	Код. наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз	Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. ед. или материала					Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.
О 01	3. При повышенной влажности материала необходимо выполнить сушку при температуре 80-90°С в течении 1,5 ч. Материал во время															
02	сушки рассыпать слоем от 2 до 5 см (контроль мастером производства).															
03																
А 04	1	01		010	0168 Подготовка оснастки	Инструкция по охране труда для оператора производственной линии. ИП Медведева В.М.										
Б 05	Смеситель для сырья XINRE XHS-50kg						18559	4		1	1	1	1000			
Б 06	Вакуумный загрузчик X series AL-800G2															
Б 07	Экструдер Y-Q1600D															
О 08	1. Установить формирующий вал на валопротяжной механизм (контроль мастером производства)															
Т 09	Формирующий вал с соответствующим размером ячейки															
О 10	2. Проверить состояние оформляющих поверхностей вала. Поверхности должны быть гладко отполированы, без царапин, задиров,															
11	наплывов.															
О 12	3. Проверить надежность крепления формирующего вала.															
О 13	4. Смазать оформляющие поверхности вала силиконовой смазкой. Излишки удалить ветошью.															
М 14	Силиконовая смазка типа Si-06-0 или ТУ 6-15-542-00												кг			
15	Si-05-15															
М 16	Ветошь ГОСТ 29298-2005												кг			
О 17	5. Установить режимы литья расплавленной массы.															

Образец

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

№ 3

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
Б	Код. наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз	Тшт.
К/М	Наименование детали, сб. ед. или материала					Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.
О 01	6. Проверить работу смесителя, загрузчика, эскструдера и намотчика.															
О 02	7. Контроль мастером - 90%															
03																
А 04	1	01		015	6030 Литье	Инструкция по охране труда для оператора производственной линии. ИП Медведева В.М.										
Б 05	Смеситель для сырья XINRE XHS-50kg						16969	3		1	1	1	1000			
Б 06	Вакуумный загрузчик X series AL-800G2															
Б 07	Экструдер Y-Q1600D															
О 08	1. В автоматическом режиме произвести:															
09	- нагрев массы до температуры плавления;															
10	- отливку листов пленки;															
11	- склейку листов пленки;															
12	- охлаждение пленки;															
13	- обрезку облоя по краям пленки;															
14	- смотку пленки в рулон.															
О 15	2. Сделать 2-5 м изделия и совместно с мастером производства, проверить качество склейки. В случае необходимости произвести															
16	корректировку режимов литья расплавленной массы.															
О 17	3. Периодически, каждый час, смазывать оформляющие поверхности вала силиконовой смазкой. Излишки удалять ветошью.															

Образец

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

№ 4

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа												
Б	Код. наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз	Тшт.		
К/М	Наименование детали, сб. ед. или материала					Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.		
М 01	Силиконовая смазка типа Si-06-0 или ТУ 6-15-542-00												кг					
02	Si-05-15																	
М 03	Ветошь ГОСТ 29298-2005												кг					
О 04	4. Проверять внешним осмотром пленку в процессе изготовления на отсутствие облоя. Контроль производственным мастером - 10%,																	
05	исполнителем - 100%.																	
О 06	5. Проверить внешним осмотром рулон смотанной пленки на отсутствие облоя. Контроль производственным мастером - 10%,																	
07	исполнителем - 100%.																	
О 08	6. Упаковать рулон в пленку.																	
Т 09	Пленка полиэтиленовая Тс, рукав, 0,015х1150, высший сорт, ГОСТ 10354-82.																	
10																		
А 11	1	01		020	0200 Контроль	Инструкция по охране труда для оператора производственной линии. ИП Медведева В.М.												
Б 12	Стол цеховой						12920	3		1	1	1	1000					
13																		
А 14	1	01		025	0401 Транспортирование	Инструкция по охране труда для оператора производственной линии. ИП Медведева В.М.												
Б 15							11768	2		1		1	1000					
О 16	1. Транспортировать изделия на склад готовой продукции.																	
17																		

Образец

ООО "Центр СПРУТ-Т", Москва, (495) 181-00-13, www.sprut.ru

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

№ 5

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа											
Б	Код. наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз	Тшт.	
К/М	Наименование детали, сб. ед. или материала					Обозначение, код						ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.	

01 Требования безопасности:

02 1) Термопласты (полиэтилен и другие материалы в гранулах) при комнатной температуре не выделяют в окружающую среду токсических веществ. Не

03 оказывают при контакте влияния на организм человека.

04 2) При нагревании в процессе переработки свыше 140°С возможно выделение в воздух летучих продуктов термоокислительной деструкции

05 предельно-допустимые концентрации которых в рабочей зоне производственного помещения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88.

06 3) Переработка термопластов должна производиться в помещениях оборудованных местной вытяжкой и обще обменной вентиляцией.

07 4) В соответствии с правилами защиты от статического электричества оборудование должно быть заземлено.

Образец

ООО "Центр СПРУТ-Т", Москва, (495) 181-00-13, www.sprut.ru

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

	№	2	1

Разраб.						
Проверил						
Нормировал						
Н.контр.			мин	Воздушно-пузырчатая пленка	1 01	020

Наименование операции	Наименование, марка материала	МД
0200 Контроль	ПВД, ПНД, Полиэтилен	

Наименование оборудования	Тв	То		Обозначение ИОТ
Стол цеховой				

Р	Контролируемые параметры	Код средства ТО	Наименование средств ТО	Объем и ПК	То / Тв
01	Мастеру производства:				
02	провести визуальный контроль внешнего вида изделий:				
03	- рулон должен быть плотно смотан;				
04	- рулон должени быть однородного цвета				
05	- упаковочная пленка не должна иметь следы повреждений, порезов и других дефектов.				
Р 06				100	
Р 07	проверить ширину рулона:			100	
08	1000±500				
09	Остальные размеры обеспечиваются проверенной прессформой формирующего вала.				
10	При перенастройке оборудования проверка первой детали обязательно выполняется оператором и мастером производства (для предотвращения				
11	массовой бракованной продукции)				
12	Проверку прессформы формирующего вала производить 1 раз в полгода и после каждого ремонта.				
13	Рабочий контролирует 100% изделий внешним осмотром.				

ОК				

Образец

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

№ 2

020

Р	Контролируемые параметры	Код средства ТО	Наименование средств ТО	Объем и ПК	То / Тв
01	Приемка первого годного изделия не освобождает:				
02	- рабочего от ответственности за возможное несоответствие качеству последующей выпускаемой продукции;				
03	- мастера от необходимости контроля условий работы рабочего, так-же посредством удаленного видеонаблюдения, периодического контроля отлитых				
04	изделий в течении смены.				

Образец

ООО "Центр СПРУТ-Т", Москва, (495) 181-00-13, www.sprut.ru

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

№ 1 1

Разраб.			
Проверил			
Нормировал			
Н.контр.			

мин Воздушно-пузырчатая пленка

К/М	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Поз.	Наименование ДСЕ или материала	Обозначение ДСЕ	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.
Я										Раз.п.	Общ.п.	Такт.п.

КК

Образец

ООО "Центр СПРУТ-Т", Москва, (495) 181-00-13, www.sprut.ru

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

	№	1	1

Разраб.			
Проверил			
Нормировал			
Н.контр.			

мин Воздушно-пузырчатая пленка

С	НП	Обозначение ДЕ	Наименование ДЕ	КП
Т	Опер	Обозначение ТО	Наименование ТО	Кол.

	01	Прочая оснастка	
Т 02	010		1 Формирующий вал с соответствующим размером ячейки
Т 03	015		1 Пленка полиэтиленовая, Тс, рукав, 0,015х1150, высший сорт, ГОСТ 10354-82.

Образец

ВО	Ведомость оснастки			10

ООО "Центр СПРУТ-Т", Москва, (495) 181-00-13, www.sprut.ru

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

	№	1	1

Разраб.			
Проверил			
Нормировал			
Н.контр.			

мин Воздушно-пузырчатая пленка

С	НПП	Обозначение ДСЕ	Наименование ДСЕ								
М	Наименование, марка										
	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н. расх.	КИМ	Код загот.	Профиль и размеры		КД	МЗ
П	Куда входит								КСЕ	КИ	Н.расх.
Ш	Маршрут										
М 01	/ ПВД, ПНД, Полиэтилен										
М 02			0		0					0	0
М 03	/ Ветошь ГОСТ 29298-2005										
М 04		кг		1	0						
М 05	/ Силиконовая смазка типа Si-06-0 или Si-05-15 ТУ 6-15-542-00										
М 06		кг		1	0						
П 07											
Ш 08	1										

Образец

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

			№	1	1

Разраб.			
Проверил			
Нормировал			
Н.контр.			

мин Воздушно-пузырчатая пленка

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Тпз.	Тшт.
А 01	1	01		005	0418 Комплектование	0	0
А 02	1	01		010	0168 Подготовка оснастки	0	0
А 03	1	01		015	6030 Литье	0	0
А 04	1	01		020	0200 Контроль	0	0
А 05	1	01		025	0401 Транспортирование	0	0
И 06					ИТОГО:	0	0

Образец

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

	№	1	1

Разраб.			
Проверил			
Нормировал			
Н.контр.			

мин Воздушно-пузырчатая пленка

С	НПП	Обозначение ДСЕ	Наименование ДСЕ	КП
Ф	НПП	Обозначение комплекта ТД	Наименование комплекта ТД	Листов

Г	Обозначение ТД	Услов. обозн.	Лист	Листов	Примечание
С 01		Воздушно-пузырчатая пленка			
Ф 02	№	КД на технологический процесс			14
03		изготовления деталей из пластмасс			
04					
Г 05		МК		5	Маршрутная карта
06		ОК		2	КК: 020 Контроль
07		КК		1	Комплектовочная карта
08		ТЛ		1	Титульный лист
09		ВО		1	Ведомость оснастки
10		ВМ		1	Ведомость материалов (СЕ)
11		ВТО		1	Ведомость операций
12				1	Лист регистрации изменений в ТП

ВТД			13

Образец

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

						Лист
						1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Образец