วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง วิธีการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ	หน้าที่ 1 ของ 6	
รหัสเอกสาร : WI-QC-62	วันที่ประกาศใช้: 8 สิงหาคม 2562	แก้ไขครั้งที่ :03	
จัดทำโดย:	ทบทวนโดย:	อนุมัติโดย:	
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต	ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ	

- 1. ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานควบคุมคุณภาพ
- 2. คำนิยาม -ไม่มี-
- 3. วิธีการปฏิบัติ
 - 3.1 การใช้ ตาราง MIL –STD -105E
 - 3.1.1 สิ่งที่ต้องทราบเบื้องต้น
 - 3.1.1.1 จำนวนทั้งหมดที่อยู่ใน Lot นั้น
 - 3.1.1.2 ระดับในการสุ่ม มี 3 ระดับ คือ I ,II,III
 - 3.1.1.3 ชนิดของการตรวจสอบ มีอยู่ 3 แบบ ชนิดของการตรวจสอบสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 - 3.1.1.3.1 การตรวจสอบแบบปกติ(Normal Inspection) เป็นการสุ่มเพื่อ ตัดสินใจในการยอมรับของเสียในกระบวนการที่สามารถยอมรับได้ในระดับ ปกติ
 - 3.1.1.3.2 การตรวจสอบแบบเคร่งครัด(Tightened Inspection) เป็นการ สุ่มเพื่อตัดสินใจในการยอมรับของเสียในกระบวนการที่สามารถยอมรับได้ ในที่เคร่งครัด
 - 3.1.1.3.3 การตรวจสอบแบบผ่อนคลาย(Reduced Inspection) เป็นการ สุ่มเพื่อตัดสินใจในการยอมรับของเสียในกระบวนการที่สามารถยอมรับได้ ในที่ผ่อนคลาย

การเปลี่ยนแปลงชนิดของการตรวจสอบ เช่น กรณีใช้การสุ่มชนิด การตรวจสอบแบบปกติ อย่างต่อเนื่องและไม่พบความผิดปกติเลย สามารถเปลี่ยนชนิดการตรวจสอบลงมาใน แบบผ่อนคลาย แต่ทันที่ที่พบ Lot Reject ในการตรวจสอบแบบผ่อนคลาย ให้เปลี่ยนกลับไปใช้การตรวจ สอบแบบปกติทันที โดยการพิจารณาความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง ชนิดการตรวจสอบให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าแผนกขึ้นไป

หน้าที่ 2

3.1.2 กฏการสับเปลี่ยนตามมาตรฐานของ MIL – STD-105E

3.2 การอ่านและการใช้

- 3.2.1 จาก Lot Size และ ระดับการสุ่ม เมื่อนำไปพิจารณาตาม ตารางที่ 1 เพื่อหา Code letters ที่จะใช้ในการประกอบในตารางการตัดสินใจ
- 3.2.2 นำ Code letters ที่ได้มาใช้ในตารางตามชนิดการตรวจสอบที่กำหนด (ตารางที่ 2 แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบปกติ, ตารางที่ 3 แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบปกติ , ตารางที่ 3 แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการขอมรับแบบผ่อนคลาย) ซึ่งในแต่ละ Code letters นั้นสามารถนำไปใช้ในจำนวนที่ต้องการสุ่ม (Sampling Size)ได้

หน้าที่ 3

3.2.3 เมื่อพิจารณา Sampling Size กับ AQL ตามตารางชนิดการตรวจสอบที่กำหนด จะ ทำให้ทราบถึงจำนวน Ac/Re ซึ่งจะนำไปตัดสินใจในการยอมรับ หรือปฏิเสธ Lot ที่ทำการ ตรวจสอบนั้น

3.2.3.1 หากจำนวนของเสียในจำนวนการสุ่มมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Ac หมายถึง ผลการสุ่มเช็คของงาน Lot นั้นผ่าน

3.2.3.2 หากจำนวนของเสียในจำนวนการสุ่มมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Re หมายถึง ผลการสุ่มเช็คของงาน Lot นั้นไม่ผ่าน


จำนวนของเสีย......ในมาตรฐาน MIL –STD -105E กำหนดให้อยู่ในรูปของค่าร้อย ละผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง

ค่าร้อยละผลิตภัณฑ์บกพร่อง = <u>จำนวนผลิตภัณฑ์บกพร่อง x 100</u>
จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ทำการตรวจสอบ
ค่าเฉลี่ยของความบกพร่อง = <u>ผลรวมจำนวนข้อบกพร่อง x 100</u>
ผลรวมของจำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ทำการตรวจสอบ

3.2.3.3 หากช่วงการตัดสินใจอยู่ในช่วง ของเครื่องหมายลูกศร ให้พิจารณาระดับ การตัดสินใจดังนี้

เครื่องหมาย โให้ใช้จำนวนสุ่ม และการตัดสินใจข้างล่างลูกศร

วิธีการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ อ้างอิงตาม มาตรฐานระบบการตรวจสอบ ด้วยการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ MIL –STD-105E และแผนการ AC= O (SP-QC -59)



ตารางที่ 1 Code Letters สำหรับขนาดสิ่งตัวอย่าง

หน้าที่ 4

ขนาดของลอดหรือแบช	ระดับการตรวจสอบพิเศษ			ระดับการตรวจสอบทั่วไป			
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	Ш	ш
2 - 8	A	A	A	A	A	A	В
9 - 15	A	A	A	A	Α	В	C
16 - 25	A	A	В	В	В	С	D
26 - 50	A	В	В	С	С	D	E
51 - 90	В	В	C	C	C	E	F
91 - 150	В	В	С	D	D	F	G
151 - 280	В	С	D	Е	E	G	Н
281 - 500	В	C	D	E	F	Н	J
501 - 1200	С	C	Е	F	G	J	K
1201 - 3200	С	D	Е	G	Н	K	L
3201 - 10000	C	D	F	G	J	L	M
10001 - 35000	С	D	F	Н	K	M	N
35001 - 150000	D	Е	G	J	L	N	P
150001 - 500000	D	E	G	J	M	P	Q
00001 - มากกว่าขึ้นไป	D	E	Н	K	N	Q	R

ตารางที่ 2 แผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบปกติ

หน้าที่ 5

ตารางที่ 3 แผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบเคร่งครัด

ตารางที่ 4 แผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบผ่อนคลาย

หน้าที่ 6

4.แผนการสุ่มตัวอย่าง (SP-QC-70) ตาม ขั้นตอนที่ 1 /2 /3 /4 /5 ระดับการตรวจสอบ I ระดับ AQL 6.50 %

รายการ	ครั้งแรกรับ เข้า	กำหนด การสุ่ม รับ	กรณีพบ ข้อ บกพร่อง Ac และ	กรณีพบ ปัญหา	กรณี มีการปรับปรุง จากขั้นตอนที่ 4 5 ลอต
	611	เข้าปกติ	Re ปฏิเสธลอต	มี 2-5 ลอต มี	ต่อเนื่องกัน ได้รับการ
			ขั้นตอนที่ 2	การปฏิเสธ	ยอมรับ
	ขั้นที่1	ขั้นที่ 2	ขั้นที่3	ขั้นที่4	ขั้นที่ 5
1.บรรจุภัณฑ์	เชิงเดี่ยว	เชิงเดี่ยวผ่อน	เชิงเดี่ยว	เชิงเดี่ยว	เชิงเดี่ยว
และวัสดุ	ปกติ	คลาย	ปกติ	เคร่งครัด	ปกติ
หืบห่อ					
2 ฉลาก	เชิงเดี่ยว	เชิงเดี่ยว	เชิงเดี่ยว	เชิงเดี่ยว	เชิงเดี่ยว
	ปกติ	เคร่งครัด	เคร่งครัด	เคร่งครัด	ปกติ
3.วัตถุดิบ	เชิงเดียว	เชิงเดี่ยวผ่อน	เชิงเดี่ยว	เชิงเดี่ยว	เชิงเดี่ยว
การเกษตร/	ปกติ	คลาย	ปกติ	เคร่งครัด	ปกติ
วัตถุดิบการ					
ผลิต/ วัสดุ					
โรงงาน					
4.การตรวจ	เชิงเดี่ยว	เชิงเดี่ยวผ่อน	เชิงเดี่ยว	เชิงเดี่ยว	เชิงเดี่ยว
ปล่อย	ปกติ	คลาย	ปกติ	เคร่งครัด	ปกติ
ผลิตภัณฑ์กึ่ง					
สำเร็จรูป					

บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

5.การตรวจ ปล่อย ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป	เชิงเดี่ยว ปกติ	เชิงเดี่ยวผ่อน คลาย	เชิงเดี่ยว ปกติ	เชิงเดี่ยว เคร่งครัด	เชิงเดี่ยว ปกติ	
สรุป	AC ตัวเลขแห่งการยอมรับ Re ตัวเลขแห่งการปฏิเสธ					

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

5.1 มาตรฐานระบบการตรวจสอบด้วยการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ MIL –STD-105E และ แผนการ AC= O (SP-QC -59)

5.2 แผนการสุ่มตัวอย่าง (SP-QC-70)