

วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง การตรวจสอบภาชนะบรรจุ	หน้าที่ 1 ของ 3
รหัสเอกสาร : WI-QC-04	วันที่ประกาศใช้: 10 สิงหาคม 2562	แก้ไขครั้งที่ :11
จัดทำโดย:	ทบทวนโดย:	อนุมัติโดย:
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต	ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

- 1. ผู้ปฏิบัติ พนักงานควบคุมคุณภาพ
- 2. คำนิยาม -ไม่มี-
- 3. ความถี่การตรวจสอบ สุ่มตรวจทุกครั้งที่รับเข้า
- 4. อุปกรณ์และเครื่องมือ
 - 4.1 ไม้บรรทัด ความละเอียด 0.5-1.0 mm 4.4 เครื่องชั่ง
 - 4.2 ตลับเมตร 4.5 น้ำธรรมดา
 - 4.3 ขวดปรับปริมาตร
- 5. ขั้นตอน
- 5.1 กรณีวัตถุดิบรับเข้าไม่มี COA (Certificate of Analysisi) ให้ทำการตรวจสอบก่อนการรับเข้าทุกครั้งตาม ขั้นตอนต่อไป
 - 5.2 สำหรับปั๊บฝาอาร์ค 2 นิ้ว และ ฝา
- 5.2.1 จำนวนการสุ่มตรวจสอบภาชนะบรรจุใช้ WI-QC-62 เรื่องวิธีการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ใน การสุ่มจำนวนภาชนะบรรจุ
 - 5.2.2 <u>ป็บฝาอาร์ต</u> ตรวจสอบลักษณะภายนอก โดยดูรอบๆพาเลท ว่ามี ลักษณะบุบ และแลคเกอร์ ถลอกจนเห็นเนื้อเหล็กหรือไม่
 - <u>ฝา</u> ตรวจดูลักษณะภายนอกว่า มีลักษณะบุบ หรือ รอยแตกหรือไม่ และตรวจดูที่ดึงฝาว่ามีรอยตัดหรือ ไม่

ป็บ	ฝา
5.2.2.1 ตรวจความสมบูรณ์ของ Double Seam	5.2.2.3 ตรวจดูว่าปีกของฝามีลักษณะสมบูรณ์
(ตะเข็บ) ทั้งด้านบน – ล่าง ว่ามีรอยบุบ หรือ	หรือบุบหรือมีรอยฉีกขาดหรือไม่
อ้าหรือไม่ และ/หรือ รอยบุบใกล้ Seam จน	5.2.2.4 ตรวจดูความสมบรูณ์ที่ดึงฝาว่ามีรอยตัด
ทำให้ Seam อ้าหรือไม่	หรือไม่
5.2.2.2 ทดลองบรรจุซีอิ๊วและปิดฝา	
ด้วยเครื่องที่ใช้ในการผลิตแล้วนอน	
ขวดทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นตรวจสอบการรั่ว	

File: WI-QC-04 Issue date: 10/08/19 Rev.11

ปริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

หน้าที่ 2

5.2.3 หากพบตำหนิที่รุนแรง (ไม่ผ่าน) โดยแบ่งระดับความรุนแรงตาม"ตารางจำแนกความรุนแรง ของตำหนิ" (FM-QC-30) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาตัดสินใจ

5.3 สำหรับขวดพลาสติก PET และ ฝา

5.3.1 จำนวนการสุ่มตรวจสอบ ใช้ WI-QC-62 เรื่องวิธีการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ใน การสุ่มตัวอย่างภาชนะบรรจุ สำหรับฝา ตรวจสอบลักษณะภายนอกว่าบุบ หรือ ปากเบี้ยวหรือไม่ 5.3.2 สมตัวคย่างที่ตรวจสคบข้อ 5.3.1 แล้ว นำ มาตรวจสอบคณภาพละเคียดดังนี้

0.0.2 Stantand Intinia a totaldia 0.0.1 Seet a 101 a tetalditas interesalintation		
ขวด	ฝา	
5.3.2.1 ชั่งน้ำหนักขวด	5.3.2.4 ชั่งน้ำหนักฝา	
5.3.2.2 วัดระดับปริมาณการบรรจุด้วยการใส่น้ำ	5.3.2.5 ทดลองปิดกับขวดุที่บรรจุน้ำหรือซีอิ้ว	
หรือซีอิ๊วตามจำนวนลิตรของขนาดบรรจุ	อุณหภูมิห้อง จากนั้นตรวจสอบลักษณะ	
5.3.2.3 ทดลองบรรจุน้ำหรือทดลองบรรจุซีอิ้วและ	สุญญากาศ เพื่อดูความสมบรูณ์ โดยปิด	
ปิดฝาด้วยเครื่องที่ใช้ในการผลิต ที่	แล้วนอนขวดทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นตรวจ	
อุณหภูมิห้องแล้วนอนขวดทิ้งไว้ 30 นาที	สอบการรั่ว	
จากนั้นตรวจสอบการรั่ว		

5.4 สำหรับขวดแก้ว และ ฝา

5.4.1 จำนวนการสุ่มตรวจสอบ ใช้ WI-QC-62 เรื่องวิธีการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับใน การสุ่มตัวอย่างภาชนะบรรจุ ฝา ตรวจสอบลักษณะภายนอก ว่า บิ่น ร้าว แตก และปากขวดเสียรูป หรือไม่ สำหรับฝาให้ตรวจที่ดึงฝาด้วยว่ามีรอยรั่วหรือไม่

5.4.2 สุ่มตัวอย่างที่ตรวจสอบข้อ 5.4.1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยละเอียดดังนี้

<u> </u>	
ขวด	ฝา
5.4.2.1 วัดปริมาณด้วยการใส่น้ำหรือซีอิ๊วตาม	5.4.2.3 ใช้มีดตัดส่วนล็อคปากขวดด้านนอกออก
จำนวนลิตรของขนาดบรรจุ	แล้วนำฝาที่ตัดส่วนล็อคออกแล้วมา
5.4.2.2 ทดลองบรรจุซีอิ๊วและปิดฝาด้วยเครื่องที่	ทดลองสวมปากขวดว่าแน่นหรือไม่
ใช้ในการผลิตแล้วนอนขวดทิ้งไว้ 30 นาที	
จากนั้นตรวจสอบการรั่ว	

5.5 สำหรับ Mini-Pack Film

- 5.5.1 จำนวนการสุ่มตรวจสอบ ใช้WI-QC-62 เรื่องวิธีการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ในการสุ่ม ตัวอย่างภาชนะบรรจุ มาชั่งน้ำหนักแต่ละม้วน
- 5.5.2 ตัด Film มาจากข้อ 5.5.1 ม้วนละ 1 เมตร มาชั่งน้ำหนัก
- 5.5.3 ตรวจสอบลักษณะภายนอกของ Film โดยตรวจสอบสี และข้อความของ Film ที่ ตัดมา เทียบกับ "ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์" (SP-QC-22)
- 5.5.4 วัดความกว้างของ Film โดยใช้ไม้บรรทัดวัดความกว้างด้านปลายของ Film ที่ตัดมา

File: WI-QC-04 Issue date: 10/08/19 Rev.11

ปริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

หน้าที่ 3

- 5.6 สำหรับถังพลาสติก ขนาด 1000 ลิตร,ขนาด 200 ลิตร และฝาปิดภาชนะ
 - 5.6.1 จำนวนการสุ่มตรวจสอบ ใช้ WI-QC-62 เรื่องวิธีการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ใน การสุ่มตัวอย่างภาชนะบรรจุ
 - 5.6.2 สำหรับถังพลาสติกและฝา สุ่มตรวจสอบลักษณะภายนอก ว่าบุบ/ หัก / แตกหรือปากเบี้ยวหรือไม่
 - 5.6.3 นำไปบรรจุ ด้วยน้ำหรือซีอิ๋ว ที่อุณหภูมิห้อง และทำการปิดฝาตั้งทิ้งไว้ 1 คืน
 - 5.6.4 ดูการรั่วซึมของซีอิ้ว ตรวจสอบ ฝาปิด ด้านบน / วาล์ว ปิดถังด้านล่าง

5.7 กล่องกระดาษ

- 5.7.1 จำนวนการสุ่มตรวจสอบ ใช้ WI-QC-62 เรื่องวิธีการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ในการสุ่มตัวอย่างภาชนะบรรจุ มาวัดขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) และน้ำหนักกล่อง
- 5.7.2 ตรวจสอบลักษณะของสีและข้อความที่พิมพ์ข้างกล่อง (ถ้ามี) เทียบกับกล่องมาตรฐาน
- 5.8 หลังจากตรวจสอบแล้วให้บันทึกผลการตรวจสอบลงใน "ผลการตรวจรับภาชนะบรรจุ" FM-QC-34)
- 5.9 เปรียบเทียบผลการตรวจกับ มาตรฐาน Spec.วัตถุดิบรวม (SP-QC-32) ถ้าผลการ ตรวจสอบไม่ตรงกัน ให้ ทดลองนำภาชนะนั้นไปบรรจุแล้วปิดฝาแล้วนอนทิ้งไว้ 1 คืนเพื่อตรวจสอบคุณภาพการบรรจุอีกครั้ง ถ้าไม่พบ ปัญหาการรัวถือว่าผ่าน และตรวจสอบเทียบกับเอกสาร COA (Certificate Analysis)
- 5.10 พิจารณาความรุนแรงของตำหนิที่พบจากตาราง จำแนกความรุนแรงของตำหนิ (FM-QC-30)หากเป็นตำหนิ ที่รุนแรงให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และหากเป็นตำหนิที่ไม่รุนแรงให้ติดป้าย "ตรวจสอบแล้วแต่ปรับวิธีใช้"(สีเหลือง) พร้อม กับเขียนวิธีการแก้ไขไปด้วย
- 5.11 กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน ให้แจ้งหัวหน้าควบคุมคุณภาพ และ แจ้งส่วนงานคลังสินค้า โดยระบุราย ละเอียดในเอกสารรายงานการตรวจรับของ (ด้านคุณภาพ) FM-WH-04 และดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติ งาน การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด PM-QC-05 และทำการติดป้ายชี้บ่งสถานะ ตาม ขั้นตอน การปฏิบัติงาน การควบคุมกระบวนการผลิตและการแสดงสถานะ PM-QC-07

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 6.1 ตารางจำแนกความรุนแรงของตำหนิ (FM-QC-30)
- 6.2 ผลการตรวจรับภาชนะบรรจุ (FM-QC-34)
- 6.3 ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์ (SP-QC-22)
- 6.4 Spec.วัตถุดิบส่วนผสมซีอิ้วและภาชนะบรรจุ (SP-QC-25)
- 6.5 มาตรฐาน Spec.วัตถุดิบรวม (SP-QC-32)
- 6.6 รายงานการตรวจรับของ (ด้านคุณภาพ) (FM-WH-04)
- 6.7 การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (PM-QC-05)
- 6.8 การควบคุมกระบวนการผลิตและการแสดงสถานะ(PM-QC-07)

File: WI-QC-04 Issue date: 10/08/19 Rev.11