

LA BRUJA BEER - PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO

DOCUMENTO: POE-01 - Limpieza y Sanitizacion CIP de Fermentadores

FECHA DE VIGENCIA: 2026 - REVISION: 3.2

1. OBJETIVO:

Asegurar la total eliminacion de restos organicos, piedra de cerveza y microorganismos.

2. ETAPAS DEL CICLO CIP:

Paso 1: Pre-enjuague con agua tibia a 45C durante 10 minutos para remover residuos.

Paso 2: Lavado caustico: Soda Caustica al 2.5 por ciento a 65C durante 30 minutos continuos.

Paso 3: Enjuague intermedio con agua limpia hasta que el pH de salida sea neutro [pH 7.0].

Paso 4: Desinfeccion quimica: Acido Peracetico al 0.2 por ciento a temperatura ambiente.

Dejar escurrir sin enjuagar. El acido peracetico no deja residuos contaminantes.

3. SEGURIDAD OBLIGATORIA:

Uso de guantes de nitrilo, antiparras y delantal impermeable.

Prohibido ingresar al fermentador sin venteo previo de CO₂ y medicion de oxigeno.