

TP MASTERCAM – ENGRANAJE

Abrir el archivo de Autocad ENGRANAJE PARA CAM 2007. Dwg

Realizar las siguientes operaciones en MAstercam:

Definir el bloque de material a mecanizar.

Profundidad Z : 20 mm

1. CONTORNO

Geometría: contorno rueda dentada

Herramienta: Flat , diámetro 6 mm

Pasadas en Z: Paso máx= 5 mm, Cantidad de pasados de acabado=1

Paso en Z para acabado= 1 mm

Retracciones: Profundidad de mecanizado: -15 mm

Activar refrigerante

2. TALADRADO (DRILL)

6 agujeros de diámetro= 7 mm

Herramienta: Drill 7 mm

Retracciones: Profundidad de mecanizado: -15 mm

Activar refrigerante

3. CAJERA (POCKET)

Geometría: cara interna

Tipo de operación : Standard

Herramienta: Flat , diámetro 8 mm

Pasadas en Z: Paso máx= 5 mm, Cantidad de pasados de acabado=1

Paso en Z para acabado= 1 mm

Retracciones: Profundidad de mecanizado: -7 mm

Activar refrigerante

4. CAJERA (POCKET)

Geometría: cara interna

Tipo de operación: Remecanizado

Herramienta: Flat , diámetro 4 mm

Pasadas en Z: Paso máx= 5 mm, Cantidad de pasados de acabado=1

Paso en Z para acabado= 1 mm

Retracciones: Profundidad de mecanizado: -7 mm

Activar refrigerante

5. CAJERA (POCKET)

Geometría: agujero eje

Tipo de operación: Standard

Herramienta: Flat , diámetro 4 mm

Pasadas en Z: Paso máx= 5 mm, Cantidad de pasados de acabado=1

Paso en Z para acabado= 1 mm

Retracciones: Profundidad de mecanizado: -15 mm

Activar refrigerante

6. CAJERA (POCKET)

Geometría: agujero eje

Tipo de operación: Remecanizado

Herramienta: Flat , diámetro 2 mm

Pasadas en Z: Paso máx= 5 mm, Cantidad de pasados de acabado=1

Paso en Z para acabado= 1 mm

Retracciones: Profundidad de mecanizado: -15 mm

Activar refrigerante

7. CÓDIGO G: Generar el archivo .NC