



Bulletin de service : Erreurs 33, 1010 et 16 –

Dysfonctionnement de la roue motrice

Produit : Tous les Roomba Combo 2025 et 2026

Problème : Erreurs 33, 1010 et 16 – Défaillance de la roue motrice

1. Modes de fonctionnement concernés

Les erreurs 33, 1010 et 16 peuvent survenir pendant :

- Cycle de nettoyage (Nettoyage automatique / programmé)
- **Amarrage / retour à la base**
- Commande manuelle via l'application ou les boutons

L'erreur se produit lorsque **Le mouvement du moteur est compromis.**

2. Symptômes signalés par les clients

Les clients peuvent signaler un ou plusieurs des éléments suivants :

- Affichage de robots **Erreur 33 (Navigation), Erreur 1010 (Amarrage), Erreur 16 (Robot soulever)**
- Robot ne parvient pas à se déplacer correctement
- Robot se déplacer en cercles ou en arcs
- Un côté du robot ne conduit pas / ne traîne pas
- Un robot apparaît bloqué malgré un environnement dégagé
- Le robot indique **Il a été tiré du sol, sans aucune intervention de l'utilisateur.**
- Le robot a **problèmes de conduite sur et hors du quai**

Cette affection est généralement liée à **une roue motrice non fonctionnelle**

3. Note diagnostique importante (comportement intermittent)

- Le problème **peut être intermittent et non reproductible de manière constante** lors des essais en atelier
- Le robot peut passer **Tests de mission sans déclencher d'erreurs**
- Malgré l'absence de défaut constaté lors des tests, le **Une défectuosité sous-jacente de la roue motrice peut encore être présente.**

Recommandation :

Si l'erreur 33, l'erreur 1010 ou l'erreur 16 est signalée ou suspectée :

- Effectuer **remplacement préventif des modules de roue motrice gauche et droite**, même si un seul côté semble défectueux

Cela réduit le risque de défaillance répétée et évite les retours du à **réurrence intermittente**.

4. Dépannage initial (Conseils du centre d'appels)

Avant d'organiser la réparation, veuillez confirmer :

1. Vérifier la présence d'obstructions environnementales o

Assurez-vous que le robot n'est pas coincé ou bloqué. Retirez

- ☐ tous les débris ou obstacles autour des roues.

2. Confirmer le comportement de la roue o

Vérifier si **Une roue ne tourne pas**.

- ☐ Observateur:
 - mouvement circulaire
 - Conduite Irrégulière

Si l'obstruction est levée et que le problème persiste → **Procéder à la réparation**

5. Cause profonde (technique d'analyse)

Analyse des unités retournées :

- **Contamination par la graisse (graisse KE)** entrer dans le moteur
- Résultat en:
 - ☐ **Accumulation de poussière de carbone** sur les bobines et le
 - ☐ collecteur **Court-circuit électrique à l'intérieur du moteur**

Cela conduit à **Défaillance de la roue motrice et déclenchement de l'erreur 33**



6. Intervention de réparation (Centres de service)

Lorsque l'erreur 33, l'erreur 1010 ou l'erreur 16 est confirmée :

- **Norme de mesure corrective :**
 - o Remplacez le **module de roue motrice concerné**
- **Meilleures pratiques recommandées :**
 - O Remplacez **les deux modules de roue motrice** lorsque l'erreur 33, l'erreur 1010 ou l'erreur 16 est signalée ou suspectée (en raison de sa nature intermittente)
- **N'essayez PAS :**
 - O Réparation partielle des composants internes du moteur
 - O Nettoyage des composants internes du moteur

Le remplacement est nécessaire pour une résolution complète

7. Technique d'amélioration (en cours)

- Mesures d'atténuation actuellement en cours de validation :
 - o Remplacement de **Graisse KE → Graisse FN**
 - Objectif :
 - O Empêcher la migration de graisse dans le moteur.
 - O Réduire le risque de récurrence.
-

8. Résumé

- L'erreur 33, l'erreur 1010 ou l'erreur 16 indiquent **panne d'une roue motrice (généralement d'un seul côté)**
- Il se peut qu'il y ait un défaut. **intermittent et non visible pendant les tests**
- Cause profonde liée à **contamination du moteur et court-circuit électrique**
- **Le remplacement préventif des deux roues est recommandé**
- Le dépannage client doit d'abord éliminer les obstructions simples.