

Symptôme :

Pour les appareils ayant un numéro de série antérieur à 21xxxxxx07, le bac à eaux de dégivrage déborde et provoque une fuite sous l'appareil.

Diagnostic :

Une prise d'air externe engendre un givre trop important sur le mur de froid et provoque un excès d'eau de condensats qui, en s'accumulant, provoque un débordement du bac.

Contrôle à effectuer :

Vérifier l'installation du produit dans son meuble :

- Une fois la façade de porte fixée sur la porte du réfrigérateur, contrôler que l'appareil n'est pas en retrait dans la niche.
- Vérifier le joint de porte.

Solution :

Si tous les points du cadre « contrôle à effectuer » sont conformes, commander la porte du réfrigérateur, celle-ci peut se déformer et provoquer une prise d'air côté charnières, voir photo ci-dessous.

