

Erreurs de communication		
Avant novembre 2025	Après novembre 2025	Description
E 1	A 1	Erreur de communication entre la carte de puissance et l'afficheur
E 2	A 2	Erreur de communication entre les cartes d'affichage
E 3	A 3	Erreur de communication entre cartes de puissances
E 6	A 4	Erreur de communication du capteur d'ébullition
E 7	A 5	Erreur de communication entre cartes de puissance et de la carte de gestion du CookSense
E 8	A 6	Erreur de communication entre CookSense et carte de puissance
E 9	A 7	Erreur de communication avec la carte Quartz
E 62	A 8	Erreur de communication du capteur CookSense

Erreurs liées à l'utilisation		
Avant novembre 2025	Après novembre 2025	Description
E 21	b 1	Ustensile vide détecté
E 27	b 2	Anomalie d'ustensile (fond de casserole)
E 47	b 3	E 16
E 48	b 4	Anomalie ustensile au niveau du capteur d'ébullition
E 49	b 5	Conditions inadaptées pour le capteur CookSensor
E 50	b 6	Erreur de condition d'utilisation maximale
E 60	b 7	Anomalie ustensile au niveau du capteur CookSense
E 63	b 8	Absence du filtre à graisse (plaque avec hotte intégrée)

Erreurs de connexion		
Avant novembre 2025	Après novembre 2025	Description
E 16	c 1	Circuit sonde (CTN) ouvert ou en court-circuit
E 18	c 2	Circuit sonde (CTN) dissipateur ouvert ou en court-circuit
E 25	c 3	Erreur ventilateur carte de puissance
E 42	c 4	Mauvais branchement
E 58	c 5	Erreur sonde (CTN) capteur CookSense
E 59	c 6	Erreur IR du CookSense
E 66	c 7	Erreur circuit inducteur

Erreurs matérielles		
Avant novembre 2025	Après novembre 2025	Description
E24	d1	Erreur carte d'affichage
E33	d2	Tension secteur trop basse à l'entrée de la carte SMPS : Vérifier les Triacs (IGBT) de la carte de puissance et le fusible de la carte SMPS
E34	d3	Tension trop basse sur la carte de puissance
E36	d4	Anomalie tension secteur sur la carte filtre. : Vérifier les Triacs (IGBT) de la carte de puissance et le fusible de la carte filtre.
E37	d5	Erreur de fréquence sur la carte de puissance
E38	d6	Erreur Hardware
E39	d7	Carte SMPS en anomalie
E65	d8	Tension anormalement élevée à l'entrée de la carte SMPS
E67	d9	Relais de la carte de puissance bloqué

Erreurs de Surchauffe		
Avant novembre 2025	Après novembre 2025	Description
E20	E1	Erreur sonde (CTN)
E22	E2	Surchauffe de la bobine de l'inducteur
E26	E3	Surchauffe du dissipateur
E52	E4	Surchauffe du bandeau de commande
E53	E5	Surchauffe du capteur d'ébullition
E54	E6	Surchauffe de la carte de gestion du capteur CookSense
E57	E7	Surchauffe Quartz
E61	E8	Surchauffe du CookSense