

Affiche E-E-E

Symptôme :

Affiche E-E -E, plus aucune fonction n'est possible.

Diagnostic :

Un récipient de diamètre supérieur au foyer avant gauche a été utilisé, ce qui a pour conséquence d'actionner involontairement une ou des touches du clavier de commande et met en sécurité l'appareil.

Solution :

Si la version de l'électronique du clavier de commande est inférieure à 2.34, couper l'alimentation secteur du produit et le remettre sous tension.

Si la version du clavier de commande est égale ou supérieure à 2.34, appuyer sur la touche marche/arrêt de l'appareil puis le remettre en fonction avec cette même touche.

Expliquer à l'utilisateur qu'il faut utiliser un récipient de la taille du foyer avant gauche.

Note :

Si cette erreur survient alors que le récipient est de bon diamètre, procéder au remplacement de la carte de commande, il ne faut pas remplacer la carte de puissance pour cela.

Pour accéder au programme test, afin de contrôler la version de l'électronique du clavier de commande cliquer [ici](#) ou scanner le QR Code ci-contre.



Liste des appareils concernés par cette information.

Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer selon le marché

7757188016 - HII 63200 MTB	7757188033 - HII63201MTDX
7757187646 - HII63203MT	7757188034 - HII62SM
7757188018 - HII63206M	7757189230 - HII64206F2MT
7757188019 - HII61M	7757189216 - HII 64200 FMT
7757188023 - HII63201FMTB	7757189212 - HII 64200 MT
7757188024 - HII63201FMT	7750182920 - GIEI 623471 MN
7757188025 - HII63205MT	7757188035 - GIEI 613323 MN
7757188027 - HII63M	7757189257 - HII64203FMT