

Symptôme : L'appareil fait son cycle de lavage et de rinçage mais n'essore pas, E18 peut être visible sur l'afficheur lorsqu'on rentre dans le programme test.

Diagnostic : Vérifier que le filtre de vidange n'a pas de corps étranger ainsi que la pompe de vidange, ce qui provoquerait une mauvaise vidange de l'appareil et ainsi empêcherait l'essorage.
Vérifier également l'installation du tuyau d'évacuation des eaux usées.

Résolution : Si les points évoqués dans l'onglet diagnostic sont en conformité, procéder au remplacement de la courroie même si celle-ci n'est pas cassée ou endommagée.
La référence de la courroie à commander et à remplacer est **2852280400**

2852280400



Liste des produits concernés Cette liste est non exhaustive peut évoluer selon le marché	
Code produit	Modèle
7004140005	B7WFU310411WDOS
7006740003	B7WFU39411WDOS
7004340021	BM0WU37411
7007040001	BM0WU38411FB
7004340015	BM14WFU3742
7004840037	BM14WFU39410
7004840038	BM34WFU48411
7004840052	BM34WFU48411A
7004840092	BM34WFU48463
7004840068	BM3WFU390411
7004240014	BM3WFU410411B
7004340014	BM3WFU47411B
7004840049	BM3WFU48411
7004840036	BM3WFU48411B
7004840035	BM3WFU49411B
7004840046	BM43WFU48411
7004840048	BM43WFU49411
7008740001	BMWU7425A
7004840044	LLFU3842