

Symptôme :

Appareil indique E01, principalement sur le programme Intensif

Diagnostic :

Le flotteur situé sur le socle de l'appareil est activé car de l'eau est présente dans celui-ci.

Vérifier les causes possibles du débordement pouvant engendrer la fuite :

Vérifier

- La pompe de vidange (hélice bloquée par un corps étranger, enroulement du moteur de la pompe),
- L'installation de vidange, tuyaux pliés etc.,
- Les durites détériorées,
- L'absence de trous dans la cuve liés au sel par exemple,
- Etc.

Résolution :

Si aucun des différents points cités dans le chapitre **diagnostic** n'est constaté et que le numéro de série de l'appareil est compris entre **24XXXXXX01** et **24XXXXXX07** nous préconisons le remplacement de la carte de puissance référencée **1510158960**.