

Mauvaise étanchéité lorsque la porte est fermée

Symptôme : Lorsque la porte est fermée, une mauvaise étanchéité peut être constatée, de la fumée ou de la vapeur s'échappent de la porte lors de la cuisson d'aliments.

Diagnostic : Après avoir vérifié que les charnières ne sont pas la cause d'une mauvaise fermeture de porte et bien entendu que le produit n'a pas subi d'avarie de transport ou de manutention, contrôler le numéro de série de l'appareil.

Résolution : Si le numéro de série de l'appareil est inférieur à 22 XXXXXX 11, procéder au remplacement du joint en commandant la référence 255480036.

Liste des appareils concernés	
Cette liste est non exhaustive et peut évoluer selon le marché	
7768286734	7768288388
7757883895	7768288387
7757883890	7768288386
7757883863	7768288334
7755582991	7768287675
7754886713	7768286742
7724086710	7768286740
7727188411	7768286736
7727188404	7768286735