

PANIER DE LAVE-VAISSELLE CHASSIS ATLANTIS COULISSENT MAL

SYMPTOME : Paniers intermédiaire et / ou supérieur (panier à couverts) coulissent mal.

DIAGNOSTIC : Des changements de plastiques ont été effectués sur tous les paniers supérieurs avec ou sans de réglage en hauteur, ainsi que sur les roulettes utilisées sur les paniers à couverts des plateformes **Atlantis** depuis le 01.06.2017.

Il a été observé des défauts variables en fonction des programmes utilisés et de leur fréquence d'utilisation. Ils se caractérisent par un coulisement difficile du panier dû à la largeur des rails et au diamètre des roulettes.

SOLUTION : Un changement de matière plastique a été effectué. Ce changement de matière permet de résoudre le phénomène.

Nous vous suggérons de remplacer les roulettes à la place des rails, ou les réhausse à la place des paniers, voir photos ci dessous.



Référence : 1761160100



Référence : 1513100100 pour la gauche

Référence : 1513100200 pour la droite



Référence : 1767650100 pour la gauche

Référence : 1767650200 pour la droite

13 juillet 2018