

Symptôme :

L'appareil ne se met pas en fin de cycle bien que le linge semble sec, du temps est rajouté lors des dernières minutes de fonctionnement.

Diagnostic :

Faire un programme test afin de prendre connaissance des codes erreurs enregistrés dans l'électronique, effectuer les différentes étapes du programme test.

A l'étape du contrôle du groupe PAC, celui-ci doit atteindre 250W de consommation en 15 minutes, si tel est le cas, le groupe PAC n'a pas lieu d'être remplacé.

Résolution :

Si un ou plusieurs des codes erreurs suivants E11 et/ou E8 et/ou E13 sont enregistrés dans l'électronique, vérifier l'état du filtre à peluches : les micro-trous de celui-ci peuvent être obstrués par le calcaire (photo 1), ce qui engendre une mauvaise circulation d'air et des temps de cycles anormalement élevés. Pour s'assurer que le filtre n'est pas bouché, celui-ci doit être transparent lorsqu'on le passe à la lumière du jour (photo 2). Si la lumière ne passe pas à travers le filtre, procédez au nettoyage de celui-ci à l'aide d'une brosse douce ou si le filtre n'est pas nettoyable, remplacer celui-ci (pièce non couverte par notre garantie).

Photo 1



Photo 2

