



Activation de l'Autotest :

Appareil raccordé au secteur, tambour vide de linge et sans eau, fermez le hublot, **allumez et éteignez l'appareil en appuyant sur la touche On/Off**

1. Positionner le sélecteur de programme sur la **position Coton**
2. Choisir l'une des **touches d'option** située à droite, (n'importe laquelle) et utiliser toujours celle-ci.
3. **Appuyer 4 secondes** sur la **touche option** choisie
4. **Relacher la touche** et **patienter 4 secondes**
5. **Appuyer 4 secondes** sur la **touche option** choisie
6. **Relacher la touche** et **patienter 4 secondes**
7. **Appuyer 4 secondes** sur la **touche option** choisie
8. Toutes les Leds s'allument et les 4 derniers codes erreur s'affichent.

Le programme test démarre automatiquement.

Pour **passer les étapes**, appuyer sur la **touche Départ (Pause)**

Pour **sortir du programme test**, appuyer sur la **touche On/Off**

Déroulement du programme test :

Afficheur		Etapas	Elément contrôlé
Modèle sans fonction vapeur	Modèle avec fonction vapeur		
C:00	C:00	Verrouillage de porte, vidange	Sécurité de porte pressostat analogique
- - - -	C:01	Vapeur	Générateur de vapeur
C:02	C:02	Alimentation de l'électrovanne d'eau froide 1er niveau	Débitmètre, electrovanne eau froide
C:03	C:03	Piston de distribution positionné sur prélavage. Effectue un tour complet et se repositionne sur prélavage	Moteur du piston de distribution, Contact du piston de distribution, platine de contrôle
C:04	C:04	Alimentation de l'électrovanne eau chaude	Electrovanne eau chaude, pressostat analogique
C:05	C:05	Rotation lavage sens horaire	Moteur, platine moteur
C:06	C:06	Alimentation de l'élément chauffant durant 1 minute (pas de rotation moteur)	Elément chauffant, CTN
C:07	C:07	Vidange (pas de rotation moteur)	Pompe de vidange, pressostat analogique
C:08	C:08	Rotation tambour de 35 à 90tr/min dans le sens anti-horaire	Moteur, platine moteur
C:09	C:09	Esoorage à vitesse maximale (sens anti-horaire) durant 1 minute	Moteur, platine moteur

Signification des codes erreur :

Indication du défaut	Description du défaut et vérification
AH FH F01	Pas de détection d'entrée d'eau ou pas de basculement du pressostat Si après 30 seconds seulement 0.1l d'eau est entrée l'afficheur indique AH, les électrovannes sont fermées et l'eau n'entre plus dans la cuve. Après ouvert du robinet d'eau le cycle reprend. Si le maximum de temps pour remplir la cuve d'eau dépasse 13 minutes, les électrovannes se ferment et l'afficheur indique un code erreur. Appuyer sur « Départ/PAUSE » 2 fois pour annuler l'afficheur. Causes potentielles Si il y a AH d'afficher et pas d'eau dans la cuve: • Vérifier que les électrovannes s'ouvrent correctement. • Vérifier les connexions autour des électrovannes et des tuyaux d'eau. • Vérifier l'arrivée d'eau. Si il y a FH ou F01 d'afficher ou pas d'eau dans la cuve: • Vérifier le pressostat. 1. Débrancher la machine. 2. Vérifier qu'il n'y a pas de problème de siphon 3. Vérifier les connexions électrique des électrovannes, pressostat, débit mètre et de la platine de contrôle (CCU). 4. Vérifier tous les tuyaux d'eau pour d'éventuelles fuites. 5. Rebrancher la machine sous tension. 6. Vérifier le fonctionnement du pressostat 7. Vérifier le bon fonctionnement du débit mètre en soufflant dedans et en mesurant la résistance. 8. Vérifier le bon fonctionnement de la platine en lançant le programme test ou un cycle.
FA	Défaut d'aquastop Si les contacts de l'aquastop sont fermés plus de 30 secondes, il est détecté un défaut d'aquastop. Si l'aquastop est actif, la porte reste fermée et la pompe de vidange fonctionne sans arrêt. Causes potentielles • S'il y a de l'eau dans le bac de récupération d'eau : • Vérifier tous les tuyaux d'eau pour d'éventuelles fuites. • Vérifier s'il n'y a pas un excès de mousse du à trop de détergent. • Vérifier s'il n'y a pas de fuite sur la cuve. • S'il n'y a pas d'eau dans le bac de récupération d'eau : • Vérifier que l'aquastop se déclenche en cour de cycles. • Vérifier que l'aquastop est correctement connecté.
FP	Système de vidange défectueux Si le temps de vidange dépasse 8 minutes "FP" s'affiche, les électrovannes d'eau se coupent et la pompe de vidange s'arrête. Appuyer sur "PAUSE/CANCEL" pour vidanger la machine. L'afficheur efface le défaut et la machine s'arrête après un maximum de 8 minutes. Causes potentielles 1. Vérifier le tuyau de vidange. 2. Débrancher la machine. 3. Vérifier la connexion électrique de la pompe et de son fonctionnement. 4. Vérifier s'il ya des corps étranger dans le filtre de la pompe. 5. Remettre sous tension la machine. 6. Si toutes ces vérifications n'ont rien donné, remplacer la pompe de vidange.

FdU FdL	Défaut de déverrouillage de porte Ce défaut apparaît après 6 essais si la porte ne se verrouille. Causes potentielles - Mécanisme du verrou de porte cassé. - Défaut de l'actionneur. - Vérifier l'actionneur si des corps étranger gêne le fonctionnement. - Débrancher la machine. - Vérifier les connecteurs au niveau de la porte et de la platine de contrôle (CCU). - Vérifier les contacts de porte. - La résistance des 2 enroulements de porte (entre les pins 1 and 3) doivent être autour de 320 Ω. NOTE: Déverrouiller Manuellement le système de verrou de porte - Débrancher la machine. - Retirer l'enjoliveur de porte. - Atteindre derrière le panneau de façade et en bas de la porte le loquet pour déverrouiller. - Tirer doucement sur le loquet jusqu'à entendre un clique. - La porte s'ouvre.																
Fod	Surdose de détergent détecté pendant un cycle de lavage Si une overdose de détergent est détectée par le pressostat pendant la vidange ou l'essorage, la machine prend 4 litres d'eau et pendant 5 minutes l'appareil reste sans rotation tambour, l'eau est vidangée et l'appareil relance une phase de vidange ou d'essorage. Causes potentielles - Si trop de détergent est utilisé: - lancer un cycle rinçage / essorage. - Lancer un cycle normal sans mettre de détergent. - Ceci devrait retirer l'excès de détergent. - Vérifier le tuyau de vidange (bloqué ou pincé). - Débrancher la machine. - Vérifier les connections à la pompe de vidange, au pressostat et à la platine de contrôle. - Vérifier/Nettoyer le filtre de la pompe de vidange. - Rebrancher la machine. - Vérifier la pompe de vidange. - Vérifier le pressostat et sa sonde. - Vérifier la platine de contrôle en lançant programme test ou un cycle.																
F05	CTN défectueuse Durant la phase de chauffage, la CTN détecte une température en dehors de l'intervalle (23°F à 217°F [-5°C à 103°C]) de travail. NOTE: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Température</th><th>Resistance</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 °C</td><td>35.9 kΩ</td></tr> <tr> <td>10 °C</td><td>22.7 kΩ</td></tr> <tr> <td>25 °C</td><td>12 kΩ</td></tr> <tr> <td>30 °C</td><td>9.7 kΩ</td></tr> <tr> <td>60 °C</td><td>3.2 kΩ</td></tr> <tr> <td>90 °C</td><td>1.3 kΩ</td></tr> <tr> <td>100 °C</td><td>950 Ω</td></tr> </tbody> </table> Causes potentielles - Débrancher l'appareil - Vérifier la CTN et sa connexion. - Vérifier la résistance de l'élément chauffant, Anormal = Infini).	Température	Resistance	0 °C	35.9 k Ω	10 °C	22.7 k Ω	25 °C	12 k Ω	30 °C	9.7 k Ω	60 °C	3.2 k Ω	90 °C	1.3 k Ω	100 °C	950 Ω
Température	Resistance																
0 °C	35.9 k Ω																
10 °C	22.7 k Ω																
25 °C	12 k Ω																
30 °C	9.7 k Ω																
60 °C	3.2 k Ω																
90 °C	1.3 k Ω																
100 °C	950 Ω																

F06	Défaut de tachymètre Pas de détection de mouvement du moteur. Si ce défaut apparaît durant l'essorage final, la sécurité de porte est déverrouillée après 3 minutes. Causes potentielles 1. Vérifier le système de déridages 2. Débrancher l'appareil 3. Vérifier la résistance du tachymètre. Il doit être autour de 115 Ω. 4. Vérifier les connexions entre le tachymètre et le moteur, et entre le moteur et la platine de contrôle. 5. Rebrancher la machine
F07	Défaut sur la platine de contrôle moteur (CUM) La platine de contrôle détecte un court circuit sur la platine de contrôle moteur. Si ce défaut est détecté en cours d'essorage final, la porte est déverrouillée au bout de 3 minutes Causes potentielles 1. Débrancher l'appareil. 2. Vérifier les connexions entre le tachymètre et moteur (CUM), et entre le CUM et la platine de contrôle. Vérifier le moteur et faire un programme test. 3. Rebrancher l'appareil. 4. Vérifier le CUM en lançant une fonction impliquant le moteur. 5. Vérifier le tachymètre suite à une rotation. 6. Remplacer la platine CUM.
F09	WATER FILLED, BUT NO WATER INSIDE The washer fills 30 Liter of water, but the water level do not raise up inside drum (<10mm) Potential Causes 1. Drain water out of washer and check correct functionality of pump. 2. Unplug washer or disconnect power. 3. Check wire harness between CCU and APS 4. disconnect pressure switch hose, blow it through, and connect again 5. If the error still exists replace APS Alternative Causes A wash cycle with "no spin option" was selected. In addition with reduced pump power and big load (much water is dropping out of laundry) the water outlet hose can create a Siphon effect if installed not correctly. In that cases a following filling after draining could create this failure. (e.g. jump from Prewash to Mainwash)
F11 F28	Défaut de communication entre CB et CUM Pas de communication entre les 2 platines. F28 is indicated if the timeout was reached. Causes potentielles 1. Débrancher l'appareil. Vérifier les connexions du CUM, du moteur et de la platine de contrôle - Vérifier les connexions de la platine de contrôle (dans la boîte). - Etre sure que toutes les mises à la terre sont branchées. 3. Vérifier s'il n'y a pas de composants défectueux. 4. Rebrancher l'appareil. 5. Vérifier la platine de contrôle à l'aide du programme test. 6. Vérifier le CUM en recherchant une fonction qui pilote le moteur. 7. Vérifier le tachymètre suite à une rotation. 8. Vérifier que la nappe de connexion n'est pas montée à l'envers. 9. Vérifier le système de verrouillage de porte. (Voir défaut FdU et FdL). Le verrouillage de porte peut créer des interférences sur la CUM.
F13	Défaut sur le moteur d'injection d'eau Quand le moteur ne peut pas être piloté sur la bonne position. Causes potentielles 1. Débrancher l'appareil. 2. Vérifier les liens mécaniques du distributeur. 3. Vérifier les connexions du moteur d'injection et de la platine de contrôle. 4. Vérifier le moteur d'injection.

F14	Erreur sur l'EEPROM Erreur de communication entre la platine de contrôle et l'EEPROM sur la platine. Causes potentielles Un problème de puissance peut causer cette erreur : • Débrancher l'appareil pendant 2 minutes. • Reprogrammer la platine au cas où la base de données est corrompue. • Si l'erreur persiste remplacer la platine.
F15	MOTOR INITIALIZATION FAILURE Multiple resets are happen to try to initialize the MCU. Refer to F31 for details.
F17	IMBALANCE WARNING The unbalance found was too big and the Distribution Ramp needs to be repeated. The behaviour can be the result of a small load in the drum not distributed in a good way. The warning is not shown to the customer, it is only visible in the failure history. No servicing activities are necessary.
F23	Défaut pressostat S'il n'y a pas d'alimentation électrique du pressostat de la platine de contrôle le défaut F23 s'affiche. Causes potentielles 1. Vérifier les connexions du pressostat. 2. Vérifier le pressostat pour les différents niveaux DVM/VOM. 3. Vérifier manuellement le pressostat en retirant le tuyau et en soufflant de dedans (Attention il faut souffler dans le tuyau du pressostat et non dans le pressostat) Audible clicks will be heard from the switch.
F24 F54	Détection débordement S'il y a trop d'eau ou de mousse dans la machine le niveau de débordement du pressostat se ferme. Si les électrovannes sont ouvertes, elles sont automatiquement fermées et la pompe de vidange se met en route pendant au moins 30 seconds. Si après 5 essais il ya toujours débordement il s'affiche le code erreur et la pompe de vidange vide la machine. Pour déverrouiller la porte appuyer sur PAUSE/CANCEL. Causes potentielles 1. Vérifier le branchement du tuyau de vidange, s'il n'est pas pincé. 2. Débrancher l'appareil. 3. Vérifier les connexions de la pompe de vidange, du pressostat électronique, la valeur de l'entrée d'eau et de la platine de contrôle. 4. Vérifier / nettoyer le filtre de la pompe de vidange. 5. Vérifier si défaut sur la pompe de vidange. 6. Vérifier si l'électrovanne coupe bien l'entrée d'eau. 7. Vérifier que le pressostat coupe bien.
F25	MOTOR WINDING FAILURE See F31 for details
F31	Défaut sur la platine de contrôle moteur Si le radiateur de la platine est trop chaud, la platine de contrôle moteur arrête le moteur, et communique le défaut à la platine de contrôle centrale, puis la platine de contrôle annule le défaut sur la platine moteur. Si ces conditions se répètent 4 fois, le code défaut F32 s'affiche. Causes potentielles 1. Vérifier que la machine est correctement installée et ventilée et qu'aucune source de chaleur vienne perturber le fonctionne de la machine. 2. Débrancher l'appareil 3. Vérifier les connexions de la platine moteur, du moteur, et de la platine de contrôle. 4. Vérifier le tachymètre 5. Rebrancher l'appareil. 6. Vérifier le bon fonctionnement du moteur en démarrant un programme.

F35	Défaut sur pressostat analogique Si ce défaut est affiché, pas de basculement du pressostat. Causes potentielles 1. vérifier la fixation du tuyau de pressostat. 2. Vérifier si l'air n'est pas bloqué. 3. Vérifier si le tuyau du pressostat n'est pas bloqué. 4. Vérifier s'il n'y a pas d'eau résiduelle dans le tuyau du pressostat 5. Vérifier les connexions entre le pressostat et la platine de contrôle. Attention, ne jamais débrancher le tuyau de pressostat quand il y a de l'eau dans la cuve.
F39	Défaut des 2 relais de la platine de contrôle Si ce défaut apparait, ceci veut dire qu'un des 2 relais sur la platine de control est défectueux. Causes potentielles 1. Vérifier sur la platine de control si la connexion avec l'interface est coupée. 2. Vérifier si la résistance est en coupée 3. Vérifier s'il n'y a pas de fils coupés partant de la platine de contrôle. 4. Démarrer un cycle normal, si le défaut est affiché dans les 4 minutes, changer la platine de contrôle.
F42	Défaut sur la platine de contrôle moteur – sous tension répétitive La platine moteur vérifie constamment la tension d'alimentation. Si pendant un lavage 4 sous tension sont détectées, le code défaut F42 est affiché. Causes potentielles 1. Alimentation générale trop basse. 2. Vérifier les connexions de la platine moteur et de la platine de contrôle. 3. Remplacer la platine moteur
F48	WATER FLOWRATE FAILURE Refer to FH indication.
F60	STEAMER COMPONENT FAILURE This failure is for information only and can be displayed in the error history during the Diagnostic Test. During a wash cycle, the steamer temperature has not reached the correct value. For this cycle the heater element is used instead of the steamer to reach the required temperature. Potential Causes 1. Unplug washer or disconnect power. 2. Check connection to heater steam generator. 3. Check resistance of heater steam generator (bad heater = infinity or zero). 4. Check the steam temperature sensor and the connection to it. Refer to the NTCTemperature Sensor section, in failure F62.
F61	Défaut de communication entre la platine vapeur et la platine de contrôle Une mauvaise communication est détectée entre la platine de contrôle et la platine vapeur. Le défaut sera effacé après lancement d'un programme test. Causes potentielles 1. Vérifier les connexions sur la platine vapeur. 2. Remplacer la platine vapeur.

F62	Défaut des relais de la platine vapeur Un des relais (K1, K2, K3, K4) de la platine vapeur est défectueux, il y a un court circuit. Le défaut sera effacé après lancement d'un programme test. Causes potentielles - Vérifier que les valeurs de la CTN vapeur sont dans la plage entre 170 kΩ et 300 Ω. Voir table ci dessous <table border="1"> <thead> <tr> <th>Température</th><th>Résistance</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 °C</td><td>162.2 kΩ</td></tr> <tr><td>10 °C</td><td>98.3 kΩ</td></tr> <tr><td>20 °C</td><td>49.1 kΩ</td></tr> <tr><td>30 °C</td><td>39.5 kΩ</td></tr> <tr><td>60 °C</td><td>12.1 kΩ</td></tr> <tr><td>90 °C</td><td>4.5 kΩ</td></tr> <tr><td>100 °C</td><td>3.3 kΩ</td></tr> <tr><td>150 °C</td><td>892 Ω</td></tr> <tr><td>200 °C</td><td>312 Ω</td></tr> </tbody> </table> - Si la CTN est correcte, remplacer la platine vapeur.	Température	Résistance	0 °C	162.2 kΩ	10 °C	98.3 kΩ	20 °C	49.1 kΩ	30 °C	39.5 kΩ	60 °C	12.1 kΩ	90 °C	4.5 kΩ	100 °C	3.3 kΩ	150 °C	892 Ω	200 °C	312 Ω
Température	Résistance																				
0 °C	162.2 kΩ																				
10 °C	98.3 kΩ																				
20 °C	49.1 kΩ																				
30 °C	39.5 kΩ																				
60 °C	12.1 kΩ																				
90 °C	4.5 kΩ																				
100 °C	3.3 kΩ																				
150 °C	892 Ω																				
200 °C	312 Ω																				
F63	Défaut de production de vapeur Si ce défaut est affiché, une des valeurs ci-dessous est hors plage. Si la production de vapeur ne fonctionne plus et doit être remplacé. Le défaut sera effacé après lancement d'un programme test.																				
F64	Défaut de l'électrovanne vapeur L'électrovanne vapeur est bloquée en position ouverte ou ne fonctionne pas correctement. Le défaut sera annulé après lancement du programme test Causes potentielles - Vérifier la continuité de l'électrovanne. - Vérifier les connexions entre la platine vapeur et l'électrovanne vapeur. - Vérifier l'alimentation en eau du générateur de vapeur. - Remplacer l'électrovanne complète si l'électrovanne vapeur n'a pas une résistance égale à environ 812 Ω entre les 2 contacts. - Remplacer la platine vapeur si l'électrovanne est correcte.																				
F65	Temps de fonctionnement vapeur hors délai Le défaut arrive s'il n'y a plus de communication entre la platine contrôle et la platine vapeur. Le défaut sera annulé après lancement du programme test Causes potentielles - Vérifier les connexions entre la platine vapeur et la platine de contrôle. - Vérifier si la plage de l'alimentation est entre 90V-132V.																				
F70	Défaut de la platine de contrôle Si un défaut de la platine de contrôle est affiché, pas de communication détectée de la platine de contrôle à la platine d'affichage. Causes potentielles - Vérifier la continuité des fils sur l'interface. - Vérifier les connexions entre la platine d'affichage et la platine de contrôle. - Remplacer la platine d'affichage si le tambour tourne. - Remplacer la platine de contrôle si le tambour ne tourne pas.																				
F71	Défaut de la platine d'affichage Si un défaut de la platine de contrôle est affiché, pas de communication détectée de la platine d'affichage à la platine de contrôle. Causes potentielles - Vérifier la continuité des fils sur l'interface. - Vérifier les connexions entre la platine d'affichage et la platine de contrôle. - Remplacer la platine d'affichage si le tambour tourne. - Remplacer la platine de contrôle si le tambour ne tourne pas.																				

F72	UNSUPPORTED COMMAND USERINTERFACE – CONTROL UNIT See F99
F73	Défaut de lecture sur l'EEPROM de la platine d'affichage Si EEPROM ne peut pas être lu Causes potentielles: EEPROM défectueuse Remplacer la platine d'affichage
F74	Erreur d'EEPROM sur la platine d'affichage L'EEPROM est lisible mais les données ne sont pas correctes. Causes potentielles: Mauvaises données, interférence pendant la lecture ou l'écriture. Reprogrammer la platine d'affichage ou remplacer la.
F99	Pas utiliser L'utilisateur sélectionne un programme non reconnu par la platine de contrôle. Conflit entre les deux platines ou EEPROM endommagée. Causes potentielles 1. Utiliser des programmes connus par les 2 platines. 2. Remplacer la platine d'affichage. 3. Si le défaut est toujours présent, remplacer aussi la platine de contrôle NOTE: Pendant la mise sous tension des 2 nouvelles platines remplacées, un réglage des deux platines (chargement des paramètres) est effectué. Ce réglage est effectué aussi lors du lancement du programme test Entré: 1. Branché l'appareil 2. La machine s'éteint. 3. Appuyer sur une touche (sauf « mise sous tension ») pendant 3 secondes puis relâcher pendant 3 secondes. 4. Répéter cette opération 3 fois Pendant l'indication des défauts, le chargement des paramètres est effectué.