

RCNT375E40ZXBN - 8700000722

SYMPTOME :

Trop de froid dans la partie réfrigérateur et principalement dans le bac à légumes.

DIAGNOSTIC :

Vérifier/Contrôler :

- Le fonctionnement du ventilateur situé sur le carter du réfrigérateur.
- Que le mur de froid situé derrière le carter est givré uniformément.
- La bonne détection de la fermeture de porte.

Si tous ces éléments sont conformes alors la plage de température dans le soft du module est trop basse.

RESOLUTION :

Si la version de l'électronique est inférieure à V02R01 procéder au remplacement du module de puissance de référence **5993175800**.

Une mise à jour du soft du module électronique a été effectuée. La nouvelle version de la carte électronique est V02R01, voir photo.

