

Symptôme : Sur la gamme des lave-linges intégrables :

- ✓ Les temps de lavage peuvent être trop longs par rapport au temps initial programmé en usine.
- ✓ Les résultats d'essorage peuvent ne pas être satisfaisants.

Diagnostic : Vérifier que le tuyau de vidange de l'appareil est toujours bien positionné dans le collier de maintien, voir photo.

Solution : Si le tuyau de vidange n'est pas correctement installé, remettre impérativement le tuyau de vidange comme d'origine.



Ne pas retirer le tuyau de ce collier

Si le collier est manquant ou défectueux, commander la référence 2845640100

2845640100



Document destiné exclusivement à un usage professionnel