

Symptôme : Après avoir rempli le réservoir de produit de rinçage, le voyant « manque de produit » reste allumé (photo 1).

Diagnostic : L'aimant du flotteur de niveau ne parvient à activer l'ILS pour indiquer que le réservoir est plein.

Solution : Faire le changement du réservoir de produit de rinçage, référence **1867010100** (photo 2).

Photo 1 : Voyant produit de rinçage manquant.



Photo 2 : Réservoir de produit de rinçage.



Référence : 1867010100

Produits concernés :	
DEN48420WDOS	7610867377
DEN48420XDOS	7600667377
DEN48430XRDOS	7610467377
DENBO44GDOS	7600567377
DENDA44WDOS	7610267377
DIN46423DOS	7691267377
DIN48420DOS	7610367377

Document destiné exclusivement à un usage professionnel