

# 고속도로 터널내부 청소 작업 점검 중 노면청소차에 깔림



### 744 재해개요

2024-04-00. 23:00경 충남 공주시에 소재한 OOO(도급인) 소속 재해자가 OO고속도로 터널 내부에서 OO(수급인) 이 수행하는 '노면 및 벽면 청소작업'을 점검하던 중, 후 진하는 노면청소차(기인물)에깔려 사망함



### ☑ 발생원인

- ▶ (부적절하게 작성된 작업계획서) 후방 사각지대가 발생하는 차량계 하역운반기계인 노면청소 차를 후진하는 청소 작업임에도 불구하고, 구체적인 작업 방법 및 이동 경로 등의 내용이 부재한 작업계획서에 따라 수행함
- ▶ (후진 유도자 부재) 젖어 있는 오물을 제거하기 위해 노면청소차를 이용한 터널 내부 청소 작업 시 후진이 필수임에도 불구하고 후진을 유도하는 신호수가 부재
- ▶ (근로자출입 금지 조치 미실시) 여러 종류의 작업 차량 및 작업자들이 혼재되어 근로자 충돌의 위험성이 존재하였지만 작업지휘자에 의한 철저한 출입 통제가 미실시

# 🤼 예방대책

# 1 적절한 작업계획서 작성 및 명확한 작업지휘

- 차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업에 따른 추락·낙하·전도·협착·붕괴 등의 위험 예방대 책과 운행경로 및 작업방법을 포함한 작업계획서를 구체적으로 작성하여야 함
- 작업지휘자는 작업계획서에 따라 작업지휘 업무만을 수행하며 전체 작업을 지휘하여야 함

# ② 후진을 유도하는 신호수 배치

후진하는 차량을 이용한 현장 작업 시 근로자가 작업구역 내에 있을 경우, 근로자 접촉을 방지할 수 있도록 후진 유도 업무만을 수행하는 신호수를 배치하여야 함

# 근로자 출입 통제 실시

- 작업반경 내 근로자의 출입을 금지하거나, 이동 통로를 이용할 수 있도록 통제하여야 함

