Üç fazlı bir tesisin gücü 4000 kw. Olup güç katsayısı 0,8endüktiftir. Devreye bağlanacak olün senkron kapasitörün ($Cos\phi$ =0 ileri)gücü ne olmalıdırki devrenin güç katsayısı 1'e eşitlensin.

ÇÖZÜM:


$$P_1 = 4000 \, kw$$

$$p_{g_1} = \frac{p}{\cos \varphi} = \frac{4000}{0.8} = 5000 \, KVA$$

Sistemin reaktif gücü;

$$P_{k_1}$$
=P. $Sin\varphi$ ($Cos\varphi = 0.8 i cin Sin\varphi = 0.6$)
 P_{k_4} =5000.0,6=KVAR.

Bu devrede reaktif gücü yok etmek için kullanılacak senkron kapasitörün gücü P_2 =S3000 KVA olmalıdır. Devrenin müşterek vektör diyagramını çizersek Şekil: 8.3 elde edilir. Şekilden de görüleceği gibi senkron kapasitörün gücü P_2 , devrenin kör gücü P_{k_1} e eşit ve ters yönde olmaktadır. Bu durumda devrede $P_g = PCos\phi = 1$ olur.



Şekil 8.3 Senkron kapasitör kullanıldığında devrenin vektör diyagramı

ÖRNEK: 60 kW, 2300 V, 50 Hz, 3 fazlı, yıldız bağlı bir senkron motorun endüvisinin (stator sargılarının) etkin faz direnci 1 Ω , demir ve sürtünme kayıpları toplamı 1,5 kW dır. Senkron motorun uyartım devresi, tam yükte 125 V gerilim altında 20 A ile uyartılmaktadır. Motorun Cosφ = 0,8 (geri) tam endüktif yükteki verimini bulunuz.

$$\begin{split} P_V &= \sqrt{3} \;. \text{U. I. Cos} \phi \\ I_S &= \frac{P_{\nu}}{\sqrt{3}.U. Cos} \phi = \frac{60000}{\sqrt{3}.2300.0,8} = 18,85 \; \text{A} \\ P_{\text{Cu}} &= 3. R_{\text{a}}. I_{\text{S}}^2 = 3. \; 1. (18,85)^2 = 1066 \; \text{W} \\ P_U &= U_U. \; I_U = 125. \; 20 = 2500 \; \text{W} \\ P_{TK} &= P_{\text{Cu}} + P_U + P_{\text{Fe}} + P_{\text{sürt}} = 2500 + 1500 + 1066 = 5066 \; \text{W} \\ P_A &= P_V - P_{TK} = 60000 - 5066 = 54934 \; \text{W} \\ \eta &= \frac{P_A}{P_{\text{C}}} \;. \; 100 = \frac{54934}{60000} \;.100 = \% \; 91,5 \end{split}$$