



#### 3.1 Çekme ve Basma Testi

## ıvıuızem enin Mekanik Özellikleri

#### Çekme ve Basma Testi

- Bir malzemenin dayanımı, çok büyük şekil değiştirme ve/veya hasara uğramadan taşıyabileceği kuvvetle ilişkilidir.
- Dayanım kullanılan malzemeye özeldir ve deneysel yolla belirlenir.
- Bu deneylerden en önemlileri çekme ve basma deneyleridir.
- Çekme ve basma deneyleriyle malzeme hakkında önemli bilgilere ulaşmak mümkündür; ancak bunlar genellikle ortalama normal gerilme ve ortalama normal birim şekil değiştirme arasındaki ilişkiyi bulmakta kullanılır.
- Bu testler için standart şekilde ve büyüklükte numune hazırlanır.






Strengeç (Strain-gauge) bağlanmış bir numune


#### Çekme ve Basma Testi

Standart şekil ve büyüklükteki bu numune aşağıda gösterilen bir test makinesinde test edilir:



Çekme / Basma test makinesi

- Cihazda uygulanan P yükü sık aralıklarla kaydedilir.
- Numunedeki uzama, bir kumpas veya ekstansometre adı verilen mekanik veya optik bir cihaz kullanılarak yapılan ölçümler ile şekil değişimi hesaplanabilir.
- Ya da elektriksel direnç esasına dayanan gerinim ölçer (strengeç) kullanarak normal şekil değişimini doğrudan numune üzerinde okumak mümkündür.



Strengeç

Şekil değişimi ölçmek istediğimiz yön doğrultusunda, özel bir yapıştırıcı ile numuneye bağlanır.

## 3.2 Gerilme – Şekil Değiştirme Diyagramları

#### Malzemenin Mekanik Özellikleri

#### Gerilme – Şekil Değiştirme Diyagramları


- Elde edilen çekme veya basma değerlerinden, gerilme-şekil değiştirme diyagramını çizmek mümkündür.
- Bu diyagrama gerilme-şekil değiştirme diyagramı denir.
- Kaydedilen veriler kullanılarak nominal veya mühendislik gerilmesi denilen gerilme aşağıdaki gibi hesaplanır:

 $A_0$ 

Benzer şekilde, nominal veya mühendislik şekil değişimi de aşağıdaki gibi hesaplanır:

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L_0}$$


- Burada,  $\delta$  ölçülen boy değişimi ve  $L_0$  ise orijinal boydur.
- Dikkat edilirse normal birim şekil değişimi L<sub>0</sub> boyunca sabit olduğu kabul edilmiştir.



Nominal ve gerçek gerilme-şekil değiştirme diyagramı

## Gerilme – Şekil Değiştirme Diyagramları

- Gerilme-şekil değiştirme diyagramı mühendislikte son derece önemlidir, çünkü malzemenin boyutlarından bağımsız olarak malzemenin çekme veya basınç dayanımı ile ilgili önemli bilgiler verir.
- Bu eğriden, malzemenin şekil değiştirme miktarına göre dört farklı şekilde davrandığı görülebilir:
  - elastik davranış,
  - akma davranışı,
  - pekleşme davranışı ve
  - boyun verme (necking) davranışı.
- Şimdi bu dört farklı durumu inceleyelim.




Nominal ve gerçek gerilme-şekil değiştirme diyagramı

## Gerilme – Şekil Değiştirme Diyagramları

#### Elastik Davranış Bölgesi:

- Bu davranış, birim şekil değişimleri kavun-içi bölgede olduğu zaman oluşur.
- Burada eğri doğrusal çizgi şeklindedir; yani şekil değiştirme gerilme ile orantılıdır.
- Bu bölgede malzeme lineer elastik davranıyor denir.
- Bölgenin üst gerilme limiti, orantılılık limiti olarak adlandırılır ( $\sigma_{pl}$ ).
- Malzeme, bu davranışı elastik limite kadar devam ettirir.
- Yük malzeme üzerinden kaldırıldığında şekil değiştirmeler sıfıra döner.




Nominal ve gerçek gerilme-şekil değiştirme diyagramı

## Gerilme – Şekil Değiştirme Diyagramları

#### Akma Bölgesi:



- Gerilmeler elastik limiti biraz daha aştığında malzemede kırılmalar gerçekleşir ve kalıcı şekil değişimleri oluşur.
- Bu davranışa akma davranışı denir.
- > Bu davranış, birim şekil değişimler turuncu bölgede olduğu zaman oluşur.
- $\triangleright$  Akmaya yol açan gerilmeye akma gerilmesi  $(\sigma_v)$  veya akma noktası denir.
- Akma noktasına ulaştıktan sonra, gerilmelerde bir artış olmadan şekil değiştirmelerde ciddi bir artış görülür.
- Bu nokta, bazı malzemeler için belirgin, bazıları için ise değildir.




Nominal ve gerçek gerilme-şekil değiştirme diyagramı

## Gerilme – Şekil Değiştirme Diyagramları

#### Pekleşme Bölgesi:

- Pekleşme davranışı şekil değişimleri açık yeşil bölgede olduğu zaman gerçekleşir.
- Akma son bulduktan sonra gerilmeler tekrar artmaya başlar ve maksimum gerilmeye ( $\sigma_u$ ) kadar çıkar.
- Gerilmelerdeki bu yükselme eğilimine pekleşme denir.
- Test esnasında numune uzadıkça, en kesit alanı azalmaya başlar.



Nominal ve gerçek gerilme-şekil değiştirme diyagramı Sünek bir malzeme için gerilme-şekil değiştirme diyagramı

## Gerilme – Şekil Değiştirme Diyagramları

#### Boyun (Necking) Bölgesi:


- Maksimum gerilmeye (σ<sub>U</sub>) ulaşıldıktan sonra malzemenin en kesit alanı lokal olarak azalmaya başlar.
- Uzama devam ettikçe yavaş yavaş boyun bölgesi oluşur.
- En kesit alanı sürekli azaldığı için, taşınacak kuvvet dolayısıyla da gerilme gitgide azalır.
- Böylece diyagram aşağıya doğru kıvrılır ve kopma gerilmesine ulaştığında koparak yük taşıyamaz hale gelir.



Boyun verme



Sünek malzemenin kopması



Nominal ve gerçek gerilme-şekil değiştirme diyagramı

#### 3.3 Sünek ve Gevrek malzemeler

#### Malzemenin Mekanik Özellikleri

#### Sünek ve Gevrek Malzemeler;

σ-ε eğrilerinin karakteristiklerine bağlı olarak, malzemeler <mark>sünek</mark> veya <mark>gevrek malzemeler</mark> olarak sınıflandırılabilir.

#### Sünek Malzemeler:

- Kopmadan önce büyük deformasyonlar (şekil değişimleri) gösteren malzemelere sünek malzemeler denir.
- Yumuşak çelik bu malzemeye iyi bir örnektir.
- Mühendisler sünek maßeme kullanmayı tercih ederler çünkü bu malzemeler şok veya enerji yutma kapasitesine sahiptir ve kopmadan önce büyük deformasyonlar gösterirler.
- > Bir malzemenin sünekliğini tanımlarken uzama miktarından yararlanılabilir:

$$Uzama[\%] = \frac{L_f - L_0}{L_0} \times 100$$


Yüzde kesit daralması da sünekliği belirlemede kullanılan başka bir yoldur.

$$KD[\%] = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100$$

#### Sünek ve Gevrek Malzemeler;

#### Sünek Malzemeler:

- > Çelik dışında başka birçok sünek malzeme vardır. (Örneğin pirinç, çinko veya alüminyum alaşımlı malzemeler.)
- Birçok metal malzemede sabit akmæbölgesi yumuşak çelikteki kadar belirgin değildir.
- > Buna örnek alüminyum verilebilir. Bu malzemede belirgin bir akma noktası yoktur:




- ightharpoonup Alüminyumun akma dayanımı ( $\sigma_{\gamma}$ ) offset metodu ile bulunur.
- Bu ders kapsamında, özellikle belirtilmediği sürece, akma dayanımı, akma noktası, elastik limit ve orantılılık limiti aynı nokta olarak alınacaktır.
- Çünkü pratikte, bunları deneysel yöntemlerle ayırt etmek kolay olmamaktadır.

# Sünek ve Gevrek Malzemeler;

## Gevrek Malzemeler: √

- > Kopmadan önce herhangi bir belirgin akma belirtisi göstermeyen malzemeye gevrek malzeme denir.
- Dökme demir bu malzemeye iyi bir örnektir.
- Gevrek malzemeler ani kırılma gösterirler, bu nedenle dikkatli kullanılmalıdırlar.



şeklini alır.

Gevrek malzemenin kopma davranışı

➤ Gevrek malzemeler, çekmedeki davranışlarıyla karşılaştırıldığında, eksenel basmaya karşı çok daha yüksek bir direnç sergiler.(Grafikteki AC eğrisi)

Numune, yük arttıkça (gerinimler arttıkça) şişer veya varil seklini alır.



Basma yükü malzemenin dışarıya doğru şişmesine neden olur.

#### 3.4 Hooke Yasası


# Malzemenin Mekanik Özellikleri

#### Hooke Yasası; 🕈

- Mühendislik malzemelerinin gerilme-şekil değiştirme diyagramları elastik bölgede lineer bir ilişki göstermektedir.
- Gerilmedeki artış, birim şekil değişimleri ile doğru orantılı bir artışa neden olmaktadır.
- Bu durum ilk defa 1676'da İngiliz bilim adamı Robert Hooke tarafından yaylar kullanılarak bulunmuştur. Matematiksel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilir.

$$\sigma = E \varepsilon$$


- Burada E elastisite modülü veya Young modülü olarak bilinir (Thomas Young 1807).
- σ-ε grafiğindeki elastik bölgedeki doğrunun eğimi E'dir.
- Elastisite modülünün birimi gerilme ile aynıdır (Pascal).



Nominal ve gerçek gerilme-şekil değiştirme diyagramı

#### Hooke Yasası;


- Elastisite modülü, malzemenin mekanik bir özelliğidir ve rijitlikle ilişkilidir.
- Rijit malzemelerin (örnek: çelik) elastisite modülü yüksektir (200 GPa), yumuşak malzemelerin ise çok daha küçüktür (kauçuk malzemenin 0.70 MPa gibi).
- Elastisite modülü mukavemet dersinde kullanılan en önemli mekanik özelliktir.
- Dikkat edilmelidir ki, bu değer sadece ve sadece malzeme lineer bölgede kalıyorsa kullanılabilir.
- Lineer bölge dışında Hooke yasası geçerli değildir.




Grafikte dikkat edilirse, çelikteki karbon oranına bağlı olarak orantılılık limiti değişmekteyken, hepsi hemen hemen aynı elastisite modülüne sahiptir.

## Poisson Oranı;

Bir malzeme eksenel yükleme altında, sadece boy değişimi göstermez ayrıca enine şekil değişimi de gösterir.






Örneğin yukarıda gösterilen kauçuk blok basma yüküne tabi tutulduğunda bloğun boyu kısalırken aynı zamanda yanlara doğru genişlemeye başlar.

#### Poisson Oranı;

Boyuna ve enine şekil değişimlerini aşağıdaki gibi formüle edebiliriz:



Boyuna şekil değişimi;

$$\varepsilon_{long} = \frac{\delta}{L}$$

Enine şekil değişimi;

$$\varepsilon_{lat} = \frac{\delta'}{L}$$


- 1800'lerde Fransız bilim adamı S.D. Poisson malzeme elastik bölgede ise bu iki şekil değişimini oranlarının sabit kaldığını göstermiştir.
- Bu orana Poisson oranı denir.
- Poisson oranı değeri eğer malzeme homojen ve izotropikse o malzemeye özgüdür.

$$v = -\frac{\varepsilon_{lat}}{\varepsilon_{long}}$$

- Poisson oranı boyutsuz bir niceliktir ve mümkün olan maksimum değeri 0,5'dir. Böylece  $0 \le v \le 0,5$  olur.
- Gözeneksiz katıların çoğu için genellikle 0,25 ila 0,355 arasında bir değere sahiptir.

# Örnek;

Şekilde gösterilen çelik çubuk P = 80 kN'luk eksenel yük etkisi altındadır. Buna göre çubukta boyuna ve en kesit alanında meydana gelen şekil değişimlerini bulunuz. (E = 200 GPa ve Poisson oranı v = 0.32).



# Çözüm;

#### Çubukta meydana gelen normal gerilme;


$$\sigma_z = \frac{N}{A} = \frac{80(10^3) \text{ N}}{(0.1 \text{ m})(0.05 \text{ m})} = 16.0(10^6) \text{ Pa}$$

## Çubukta meydana gelen normal şekil değişimi;

$$\epsilon_z = \frac{\sigma_z}{E_c} = \frac{16.0(10^6) \text{ Pa}}{200(10^9) \text{ Pa}} = 80(10^{-6}) \text{ mm/mm}$$

## Çubukta meydana gelen eksenel boy değişimi;

$$\delta_z = \epsilon_z L_z = [80(10^{-6})](1.5 \text{ m}) = 120 \,\mu\text{m}$$



# Çözüm;



#### Malzemenin homojen ve izotropik kabulü altında:

$$\epsilon_x = \epsilon_y = -\nu_c \ \epsilon_z = -0.32[80(10^{-6})] = -25.6 \,\mu\text{m/m}$$



$$\delta_x = \epsilon_x L_x = -[25.6(10^{-6})](0.1 \text{ m}) = -2.56 \,\mu\text{m}$$

$$\delta_y = \epsilon_y L_y = -[25.6(10^{-6})](0.05 \text{ m}) = -1.28 \,\mu\text{m}$$

