

UR Cobot/펜던트/용접기 MODBUS TCP ADDRESS MAP

MODBUS ADDR	구분	용도	상세 내용	펜던트 사용여부
0	UR	Inputs, bit 0~15	[BBBBBBBTTxxxxx] x=undef, T=tool,B=box	○
1	UR	Outputs, bit 0~15	[BBBBBBBTTxxxxx] x=undef, T=tool,B=box	○
128	로봇to펜던트	하트비트		○
129	로봇to펜던트	프로그램 동작여부	1- 동작, 0 - X	
130	로봇to펜던트	용접 여부	1- 용접, 0 - X	
131	로봇to펜던트	현재 전류	A	○
132	로봇to펜던트	현재 전압	V	○
133	로봇to펜던트	지령 전류	A	○
134	로봇to펜던트	지령 전압	V	○
135	로봇to펜던트	현재 PATH 셀	VL1,VL2,VR1,VR2,HOR	○
136	로봇to펜던트	현재 PATH	1~5	○
137	로봇to펜던트	용접 종료	1 - 종료	○
138	로봇to펜던트	전체 중 현재 PATH	0~7	○
139	로봇to펜던트	전체 PATH	1~7	○
140	로봇to펜던트	2F 개수	1~3	○
141	로봇to펜던트	로봇 준비	1 - 준비 중	○
142	로봇to펜던트	로봇에러		○
143	로봇to펜던트	현재 시간		
144	로봇to펜던트	전체 시간		
145	로봇to펜던트	아크센싱 적분		
146	로봇to펜던트	아크센싱 보상		
149	로봇to펜던트	TEMP_ROB_WELDER		○
150	로봇to펜던트	TEMP_PEND_WELD		○
151	로봇to펜던트	셀 선택 FLAG	VL1,VL2,VR1,VR2,HOR	○
152	로봇to펜던트	기타 정보		○
153	로봇to펜던트	용접 조건 요청	1 - 요청	○
154	로봇to펜던트	정보 수신 완료	1 - 완료	○
155	로봇to펜던트	터치셀	VL1,VL2,VR1,VR2,HOR	○
156	로봇to펜던트	터치 번호	1~4	○
157	로봇to펜던트	터치 완료		○
160	로봇to펜던트	로봇 버전	메이저.마이너.버그	○
161	팬던트 to 로봇	팬던트 하트 비트	0~500	○
162	팬던트 to 로봇	작업 모드	1 - 수동, 2 - 자동	○
163	팬던트 to 로봇	로봇 이동	1 - 이동	○
164	팬던트 to 로봇	로봇 자세	1~4	○
165	팬던트 to 로봇	동작 모드	1 - 치수, 2- 직접	○
166	팬던트 to 로봇	이동 패스	이동 원하는 패스	○
167	팬던트 to 로봇	이동	1 - 이동	○
168	팬던트 to 로봇	아크 온/오프	2 - 아크 온, 1 - 아크 오프	○
169	팬던트 to 로봇	스틱아웃	1 - Plus, 2- Minus	○
170	팬던트 to 로봇	직접 교시 시작	1 - 시작	○
171	팬던트 to 로봇	선택 셀 좌	1~6	○
172	팬던트 to 로봇	선택 셀 우	1~6	○
173	팬던트 to 로봇	수직좌	0~1000 mm	○
174	팬던트 to 로봇	수직우	0~1000 mm	○
175	팬던트 to 로봇	수평 바닥	0~1000 mm	○
176	팬던트 to 로봇	스칼럽 상	비용접	○
177	팬던트 to 로봇	스칼럽 하	비용접	○
178	팬던트 to 로봇	셀 선택	셀선택 완료?	○
179	팬던트 to 로봇	플래그 선택	울산 (1) 12번 비트 벽 유무 (2) stiffner 기능 유무	○
180	팬던트 to 로봇	터치위치 기억	1 - 기억 사용	○
181	팬던트 to 로봇	칼라 가로		○

182	팬던트 to 로봇	칼라 세로		○
183	팬던트 to 로봇	각장_2f	0~3bit : 일반 / 4~7bit : C.PL	○
184	팬던트 to 로봇	상하 P gain		○
185	팬던트 to 로봇	상하 I gain		○
186	팬던트 to 로봇	좌우 P gain		○
187	팬던트 to 로봇	좌우 I 게인		○
188	팬던트 to 로봇	각장_3f_left	삼호: 곡블럭	
189	팬던트 to 로봇	각장_3f_right	삼호: 곡블럭	
190~199	사용하지 않음			
190	팬던트 to 로봇	갭-모따기	울산: 갭정보	
201	로봇 to 용접기	로봇 사용		
202	로봇 to 용접기	용접기 제어		○
203	로봇 to 용접기	용접 속도		
204	로봇 to 용접기	전류 설정		○
205	로봇 to 용접기	전압 설정		○
206	로봇 to 용접기	전압 시너직 보정		
207	팬던트	호선번호		
208	팬던트	블록번호		
209	팬던트	단위블록(문자)		
210	팬던트	단위블록(숫자)		
211	용접기 to 로봇	용접기 하트비트	4bit : 스틱아웃 / 5bit : WCR / 8bit : 하트비트	○
212	용접기 to 로봇	용접 전류 피드백	0~600	○
213	용접기 to 로봇	용접 전압 피드백	0~80	○
214	용접기 to 로봇	송급장치 상태	0~18	
215	용접기 to 로봇	와이어 정보		
216	용접기 to 로봇	용접기 오류	0~255	○
217	용접기 to 로봇	출력 전류 설정		○
218	용접기 to 로봇	출력 전압 설정		○
219	용접기 to 로봇	전압 시너직 보정		
220	용접기 to 로봇	용접 파라미터1		
221	용접기 to 로봇	용접 파라미터2		
222	용접기 to 로봇	용접 파라미터3		
223	팬던트 to 로봇	울산: ㄹ간GAP 속도		
224	팬던트 to 로봇	미포 202 테스트		○
225	팬던트 to 로봇	주파수	위빙 속도	○
226	팬던트 to 로봇	바닥 멈춤 시간		○
227	팬던트 to 로봇	벽 멈춤 시간		○
228	팬던트 to 로봇	작업각		○
229	팬던트 to 로봇	x 오프셋		○
230	팬던트 to 로봇	z 오프셋		○
231	팬던트 to 로봇	전압		○
232	팬던트 to 로봇	전류		○
233	팬던트 to 로봇	속도_start	GAP_begin	○
234	팬던트 to 로봇	위빙폭_start	Gap_begin	○
235	팬던트 to 로봇	속도_end	GAP_end	○
236	팬던트 to 로봇	위빙폭_end	GAP_end	○
237	팬던트 to 로봇	방향 탐색 높이		○
238	팬던트 to 로봇	터치 높이		○
239	팬던트 to 로봇	아크 센싱	삼호 2024-04-28 추가	○
240	팬던트 to 로봇	로봇 반환 완료	1 - 반환 (로봇 요청, 154 받으면 0)	○
241	팬던트 to 로봇	시작 용접시간		○

242	펜던트 to 로봇	시작 가스		○
243	펜던트 to 로봇	시작 후진 거리		○
244	펜던트 to 로봇	시작 전류		○
245	펜던트 to 로봇	시작 전압		○
246	펜던트 to 로봇	끝 용접시간		○
247	펜던트 to 로봇	끝 가스		○
248	펜던트 to 로봇	끝 후진 거리		○
249	펜던트 to 로봇	끝 전류		○
250	펜던트 to 로봇	끝 전압		○
251	펜던트 to 로봇	끝 용접시간2		○
252	펜던트 to 로봇	끝 가스2		○
253	펜던트 to 로봇	끝 후진 거리2		○
254	펜던트 to 로봇	끝 전류2		○
255	펜던트 to 로봇	끝 전압2		○
256	UR	Controller version high number		○
258	UR	Robot Mode	Disconnected=0, Confirm_safety=1,Booting=2,Power_off=3,Idle=5,B ackdrive=6,Running=7	○
260	UR	isPowerOnRobot		○
261	UR	isSecurityStopped, 보호정지		○
262	UR	isEmergencyStopped		○
265	UR	로봇 에러	isSafetySignalSuchThatWeShouldStop	○
270	UR	1_angle	mrad	○
271	UR	2_angle	mrad	○
272	UR	3_angle	mrad	○
273	UR	4_angle	mrad	○
274	UR	5_angle	mrad	○
275	UR	6_angle	mrad	○
280	UR	1_speed	mrad/s	
281	UR	2_speed	mrad/s	
282	UR	3_speed	mrad/s	
283	UR	4_speed	mrad/s	
284	UR	5_speed	mrad/s	
285	UR	6_speed	mrad/s	
290	UR	1_currnet	mA	○
291	UR	2_current	mA	○
292	UR	3_currnet	mA	○
293	UR	4_currnet	mA	○
294	UR	5_currnet	mA	○
295	UR	6_currnet	mA	○
300	UR	1_temp	C	○
301	UR	2_temp	C	○
302	UR	3_temp	C	○
303	UR	4_temp	C	○
304	UR	5_temp	C	○
305	UR	6_temp	C	○
320	UR	Base joint revolution count	numer of full turns, typically 0 or 1	○
321	UR	Shoulder joint revolution count		○
322	UR	Elbow joint revolution count		○
323	UR	Wrist1 joint revolution count		○
324	UR	Wrist2 joint revolution count		○
325	UR	Wrist3 joint revolution count		○
400	UR	TCP X		○
401	UR	TCP Y		○
402	UR	TCP Z		○
403	UR	TCP RX		○
404	UR	TCP RY		○
405	UR	TCP RZ		○