

文件名称	EFT 测试操作规范			
文件编号	GSB/D 313.027-2014	版本	A0	
生效日期	2014-08-05	受控章		
页 次	第1页 共3页	又 江 早	X II	

文件制/修订记录							
制/修订日期	版本	页 数	修订页次			修订记录	룟
2014-08-05	A0	3		新版制	割订		
				Art	<u> </u>		
文件审批记录 							
制订音	报门		制订/日期		审核/日	期	批准/日期
研发测	试部		苏宝春/2014-08-	05	潘仲康/2014	4-08-05	汪 刚/2014-08-05
			文	件 分	发 部 门		
☐ SMT 部	份		总裁办份		安城市份	☐ IT 流和	星体系部份
☐ PCBA 部	份		物控部份	☑ 砂	开发中心 <u>1</u> 份	□ 行政月	服务中心 份
□ 品管部	份		采购部份	□ 迫	通信事业部份	□ 技术资	资质中心份
□ 业务部	份		财务部份		品牌部 <u></u> 份	□ 人力第	资源与干部管理部份

GOSUNCN 高新兴

文件名称	EFT 测试操作规范			
文件编号	GSB/D 313.027-2014	版本	Α0	
生效日期	2014-08-05	受 控 章		
页 次	第2页 共3页	文化早	又江	

1 目的

1.1 为了能够提供一个实验环境,满足对自主研发、外协开发、外购产品等产品的 EFT 测试需求,验证其可 靠性和稳定性,满足市场要求和符合安全规范,因此需要建立产品的操作规范和指导,使用测试规范化,减少操作失误,提高效率。

2 范围

2.1 研发及相关使用部门。

3 定义

- 3.1 EFT 指电快速群脉冲:目的是为了验证电子设备对来自继电器、接触器等,在切换电感性负载时在电源 线、控制线、信号线上干扰的抗扰性。
- 3.2 EFT 对被测设备的干扰主要有 2 种途径,线缆传导直接干扰和线槽耦合干扰。

4 职责

- 4.1 测试工程师:负责产品的浪涌测试工作。
- 4.2 硬件工程师:负责产品的浪涌测试问题定位。

5 作业程序

5.1 注意事项

- 5.1.1 不要在湿度高的场合使用本仪器。
- 5.1.2 仪器的地线要良好接地。
- 5.1.3 仪器可以测试浪涌、电压跌路、EFT, 主要选择正确的测试类型。
- 5.1.4 在测试直流时,注意输入电源的 L、N 极性,和输出插座上的极性要完全对应。
- 5.1.5 此仪器在测试时禁止人体接触输出等带电部分,等测试结束后操作仪器。

5.2 操作指导步骤

上电前把所需的试验连线接好

- 5.2.1 仪器型号为 axos5。通过后面板上的"POWER IN"插座将仪器与外部电源相连。
- 5.2.2 将仪器后面板输入的 L、N、PE 正确接入,和前面板的输出对应。
- 5.2.3 若测试电源口, L、N、PE 输出口接被测设备电源口,对应关系正确。
- 5.2.4 若测试信号口,信号线放置在耦合槽上,通过耦合将信号接入到被测设备。
- 5.2.5 将 "POWER ON"开关选择在"1"状态。
- 5.2.6 选择测试模式,触摸"EFT/BURST"进入EFT测试模式。
- 5.2.7 触摸 "Peak Voltage"设置电压测试等级,"Burst Duration"设置测试周期,"Rep. Frequency"设置测试 频率。测试等级以产品规格为标准。
- 5.2.8 触摸 "LINE LN"设置测试类型,选择线输出方式信号口耦合方式,线输出方式有7种模式,信号口耦合方式为1种。测试电源口时用线输出方式,测试信号口时用信号耦合方式。
- 5.2.9 触摸"LINE"键,打开输出电源,通过 L、N 线给被测设备供电。
- 5.2.10 按"START"键启动测试,测试过程显示进度条,测试正负电压,测试过程关注被测设备运行状态。
- 5.2.11 试验结束后,按下"LINE"按键关闭电源,所有测试结束后按下"ON/OFF"开关关闭 AXOS5设备,将 "POWER ON"开关选择在"0"状态,关闭设备。



文件名称	EFT 测试操作规范			
文件编号	GSB/D 313.027-2014	版本	A0	
生效日期	2014-08-05	受控章	受 控	
页 次	第3页 共3页	文 定 早		

- 6 相关文件
 - 6.1 无
- 7 相关表单
 - 7.1 无
- 8 流程图
 - > 被测设备搭建测试环境

被测设备放置在 EFT 测试台上

被测设备电源线缆地线连接正确

被测试设备信号接口连接正确

▶ 被测设备上电运行

被测设备上电正常运行

被测设备各种技术指标正常

> EFT 测试仪上电前检查

EFT 测试仪器外观检查是否损坏

EFT 测试仪器各种接口接线是否正确

浪涌测试仪器上电参数设置

测试耦合方式选择

测试电压等级设置、测试间隔设置

开始测试

测试过程中观察设备运行状态

测试过程中观察各种指标是否正常

> 测试结束

测试结束后设备是否正常

测试结束后设备各种指标是否正常

测试结果记录

测试环境准备

测试前被测试设备 检查

电源口测试、信号口测试分别检查

参数设置等级参考 产品规格

测试判据参考 EFT 测试规范

测试完成输出报告